

重庆市建设用土壤污染风险管控和修复名录移出清单（截至2024年9月30日）

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------------------------|------|-------------|---|------------------------|----------------------|-----------|---|----------------------|------------|------------------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 1 | 重庆滩子口玻璃市场片区 | 九龙坡区 | 九龙坡区锦龙路 | 北侧靠近滩子口，南侧紧邻锦龙路，靠近九龙花园。 | 185420 | 重庆观江置业发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆观江置业发展有限公司 | 2019年6月28日 | |
| 2 | 重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区中梁山街道 | 东至华岩寺名胜公园，南至西城熙街，西至散户居民，北至重庆西站 | 223854 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 2019年8月12日 | |
| 3 | 重庆轨道交通（集团）有限公司涂山车辆段（富力现代广场C地块）场地 | 南岸区 | 南岸区弹子石弹广路 | 东至内环快速路黄桷湾立交，南至东海长洲小区，西至弹广路，北内环快速路黄桷湾立交 | 19080 | 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 2019年8月19日 | |
| 4 | 重庆市明鑫机械制造有限公司 | 九龙坡区 | 九龙坡区石坪桥荒沟八村 | 东至荒地，南至标准厂房，西至沃尔沃二期工程，北至换地。 | 64196 | 重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 | 2019年9月16日 | 地块信息系统中名称为：重庆市明鑫机械制造有限公司原址场地 |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------------------------|------|----------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 5 | 重庆川东化工(集团)有限公司化学试剂厂原址 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇纳溪沟村37号 | 东至慈母山隧道, 南至村公路, 西至原企业生活区, 北至山林 | 74924 | 重庆川东化工(集团)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆川东化工(集团)有限公司 | 2019年9月19日 | |
| 6 | 重庆梦之诗服饰有限公司原址(渝北区两路组团F标准分区F24-1地块) | 渝北区 | 渝北区空港新城春华大道 | 东至春华大道, 南至通达实业、贵诗迪服装有限公司, 西至荒坡及空闲地, 北至渝北区行政服务中心 | 32227 | 重庆空港新城开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆空港新城开发有限公司 | 2019年10月9日 | |
| 7 | 重庆起重机厂有限责任公司原址场地 | 九龙坡区 | 九龙坡区中梁山人和场 | 东至内环快速路, 南至长江, 西至华福大道, 北至内环快速路 | 137320 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2019年10月29日 | |
| 8 | 重庆江津区长风机械厂原址东关路地块 | 江津区 | 江津区鼎山街道 | 东至住宅区, 南至道路, 西至住宅区, 北至道路 | 20189 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | 2019年11月4日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------|------|-----------------|---|---------------------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 9 | 九龙坡区大杨石组团c区针织厂地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石杨路 | 从东到北临近石杨路，从北到西南邻科城路，南邻春风与湖住宅小区。 | 47826 | 重庆创驿建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆创驿建设投资有限公司 | 2019年11月4日 | |
| 10 | 南川区凤嘴江北部区域A-13-1 地块 | 南川区 | 南川区东城街道南涪路 | 东至新桥社区居民区，南至北环路延伸段，西至凤嘴江，北至凤嘴江和南川骨科医院 | 100100 | 重庆渝富兴南城市建设发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝富兴南城市建设发展有限公司 | 2019年11月27日 | |
| 11 | 重庆天志环保有限公司西泉危险废物中转站原址 | 铜梁区 | 铜梁区虎峰镇进士村319国道旁 | 东至灌从、树林区，南至邻国道319，西至邻国道319，北至荒地 | 35043 | 重庆天志环保有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆天志环保有限公司 | 2019年12月2日 | |
| 12 | 南岸区南坪镇杨家山片区建设用地5号地块 | 南岸区 | 南岸区罗家坝杨家山 | 东至轨道交通车场，南至重庆四公里交通枢纽站，西至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地4号地块，北至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地6号地块 | 77991 | 和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司 | 2019年12月3日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--|------|---------------------------|--|---------------------------|------------------|---------------|---|------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 13 | 南岸区南坪镇杨家山片区建设用地9号地块、横八路、横八路延长段及纵二路(部分)场地 | 南岸区 | 南岸区罗家坝杨家山 | 东至江南立交,南至轨道交通车场,西至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地6号地块,北至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地10号地块及7AB地块 | 113938 | 和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司 | 2019年12月5日 | |
| 14 | 江北化肥厂原址 | 两江新区 | 两江新区悦来街道清溪口一号 | 东至川美项目,南至清溪河,西至嘉陵江,北至清南社区 | 115228 | 重庆悦瑞文化旅游发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理公共服务用地要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 2019年12月11日 | |
| 15 | 重庆红岩纺织机械厂(沙坪坝组团B22-1号地块部分) | 沙坪坝区 | 沙坪坝区杨公桥白鹤岭7号 | 东至天越雅园,南至大川家园,西至居民区,北至居民区 | 22481 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2019年12月13日 | |
| 16 | 重庆市渝北区两路组团F23-2/03地块 | 渝北区 | 渝北区空港新城模具园睦邻路与腾芳大道交口北行40米 | 东至汇祥好莱坞小区,南至腾芳大道、喜满鸿福酒店,西至睦邻路,北至祥和路 | 45343 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 2020年3月4日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------|------|----------------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 17 | 黄水天然气有限公司LNG原址 | 石柱县 | 石柱县黄水镇七龙居委马蹄窑湾 | 东、西、北三侧为少量民居和荒地，南至S302川鄂线 | 35000 | 重庆民生石柱天然气有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆民生石柱天然气有限公司 | 2020年3月25日 | |
| 18 | 重庆市沙坪坝区永华电镀厂 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区土主镇五一村 | 东至水池，南至飞雪寺，西至梁滩河，北至水池 | 5588 | 重庆丰文实业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆丰文实业有限公司 | 2020年3月30日 | |
| 19 | 重庆黄桷坪电镀厂原址场地 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄桷坪新市场铁路新村 | 东至曦圆云岭小区，南至黄桷坪街道唐家湾社区，西至广夏城一期小区，北至广夏城蜜官小区 | 6433 | 重庆观江置业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆观江置业有限公司 | 2020年3月30日 | |
| 20 | 沙坪坝区D8-1-1/03等地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇南溪口1号 | 东侧约300m是嘉陵江，东南侧100m是颐欢老年公寓，南侧为物流公司及加油站、新升南溪园小区，西南侧200m为远祖桥小学，西侧约30m为212国道，北侧200米为嘉阅滨江小区 | 55820 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 2020年4月1日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---------------------|------|-------------------|--|---------------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 21 | 大足县宏元金属材料股份有限公司原址场地 | 大足区 | 大足区邮亭镇长河社区居委会长河五组 | 东至林地，南至长河社区，西至居民区，北至居民区 | 14236 | 重庆市大足区创佳环境整治有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市大足区创佳环境整治有限公司 | 2020年4月7日 | |
| 22 | 石坪桥横街片区原址场地 | 九龙坡区 | 九龙坡区石坪桥横街 | 东北侧为重庆市奥林匹克体育中心，西北侧为隆鑫国际小区，东侧为大公馆立交桥，西南侧为石坪桥小学，南侧为石坪桥横街。 | 48542 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 2020年4月15日 | |
| 23 | 重庆三阳化工有限公司 | 万州区 | 万州区龙都街道金陵路1号 | 东至长江沿岸500m，南至桐子园码头，西面靠近索特盐化和宜化工，东北至渝万高速公路入口和万州长江大桥北桥头 | 189100 | 重庆三阳化工有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆三阳化工有限公司 | 2020年4月21日 | |
| 24 | 重庆新华化工有限公司 | 潼南区 | 潼南区桂林街道 | 东至学潼路，南至涪江滨江大道，西临奋进大道，北至民业街 | 116172 | 重庆市潼南区水务（集团）有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市潼南区水务（集团）有限公司 | 2020年5月14日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---------------------------|------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|---|--------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 33 | 重庆市万利来化工股份有限公司原址 | 潼南区 | 重庆市潼南区桂林街道办事处五湖路2号 | 东至邻新华化工，南紧邻涪江，西紧邻荒地和少量居民楼，北紧邻民业街 | 228678 | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市潼南区水务(集团)有限公司 | 2020年5月14日 | |
| 26 | 大杨石组团K06-2/03、K06-3/03号地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石新路71号 | 东至柳背桥小区，南至朝阳机电市场，西至鼎航雅座小区，北至石新路 | 35561 | 重庆创驿建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆创驿建设投资有限公司 | 2020年6月18日 | |
| 27 | 特钢1935项目地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇双碑村 | 东至河流，南至磁器口古镇，西至东华医院，北至企业 | 188474 | 重庆迈瑞城市建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限公司 | 2020年6月23日 | |
| 28 | 红旗河沟枢纽站原址地块 | 渝北区 | 渝北区红锦大道19号附近 | 东至红锦大道，南至理想大厦、金凤大厦，西至锦龙之路、加州实验小学、公共交通技工学校，北至红锦公寓、加来金大厦、拓展公寓 | 50000 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 | 2020年7月31日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---|------|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 29 | 重庆钢铁集团耐火材料有限公司原址 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区双碑街道 | 东至农户区，南至住宅区，西至子弟校家属区，北至白泥家属区 | 189100 | 重庆共享工业投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆共享工业投资有限公司 | 2020年8月3日 | |
| 30 | 梅子堡地块（大杨石组团T分区T03-2/03、T03-1-1/03、T10-1-2/03地块） | 九龙坡区 | 九龙坡区杨家坪梅子堡 | 东至杨家坪正街，南至铁马变速器厂，西至西城镜园小区，北至中迪广场 | 89595 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 2020年8月24日 | |
| 31 | 重庆市沙坪坝区组团G标准分区G15-5-2地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区梨高路 | 东至重庆市精神病医院，南至窝凼社区，西至西南医院，北至鹏耀机械厂 | 38031 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2020年8月31日 | |
| 32 | 重庆长安运输有限责任公司汽车维修中心原址场地 | 江北区 | 江北区劳动一村1号 | 东至培新小学现有校区，南至麒麟公馆，西至洋河东路，北至长安丽都小区 | 4206 | 重庆市江北区培新小学、重庆市江北区城市建设发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市江北区培新小学、重庆市江北区城市建设发展有限公司 | 2020年9月3日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---|------|-----------------|---|---------------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 33 | 重庆市合川区合阳组团城西标准分区CX03-01/01、CX03-02/02地块 | 合川区 | 合川区合阳办凉亭子西路131号 | 东至安太锦江新城自小区，南至滨江路，西至教师新村住宿区，北至思源大道 | 13200 | 重庆市合川区房屋征收事务中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市合川区房屋征收事务中心 | 2020年9月3日 | |
| 34 | 重庆水轮机厂有限责任公司原址地块 | 巴南区 | 巴南区李家沱马王坪正街10号 | 东至居民区和街道，南至李家沱道路及街道，西至映江花园居民小区，北至长江沿岸50m | 147555 | 重庆市地产集团 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市地产集团 | 2020年9月14日 | |
| 35 | 重庆水泵厂有限责任公司原址局部地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区小龙坎正街 | 东至宏华苑小区，南至东原ARC中央广场，西至洪逸新村，北至紫荆花园小区 | 18925 | 重庆渝富土地开发经营有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝富土地开发经营有限公司 | 2020年9月15日 | |
| 36 | 渝北区两路组团E标准分区E01-8-6/04地块 | 渝北区 | 渝北区双凤桥街道瓦房社区6组 | 东至汉渝路小学、特殊教育学校，南至相国名居、泽科兴城，西至农村居民点、泽科兴城，北至空闲地、农村居民点 | 29853 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 2020年9月21日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------------------|------|-----------------|---|---------------------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 37 | 渝北区空港新城F标准分区F25-2地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃睦邻路片区顺义路1号 | 东至兰馨大道、御城华府小区，南至祥和路、汇祥好莱坞小区，西至同盛路、F25-1地块，北至顺义路、F27-2地块 | 55245 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2020年9月24日 | |
| 38 | 渝北区空港新城F标准分区F25-1/03地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁 | 东至同盛路、F25-2地块，南至祥和路、F23-2地块，西至睦邻路，F24-4地块，北至顺义路、F27-1地块 | 57800 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2020年9月24日 | |
| 39 | 重庆市北碚电镀厂原址地块（一期） | 北碚区 | 北碚区歇马镇天马村大磨滩蒋家岩 | 东至邻近居民区及荒地，南至邻近居民区及荒地，西至邻近居民区及荒地，北至道路 | 4259 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 2020年9月30日 | |
| 40 | 重庆市沙坪坝区沙坪坝组团B10-2-3/02地块（部分） | 沙坪坝区 | 沙坪坝区童家桥街道刘家坟 | 东至金融街金悦锦城，南至童家桥村幼儿园，西至歌乐山烈士陵园，北至九鼎名都 | 24107 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 2020年10月21日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------------|------|-----------------|--|---------------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 41 | 廖家山片区J5-5/03及J5-6/03地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇纳溪沟村 | 东至石纳路，南至J5-7地块（南岸区土储中心储备地块），西至纳溪沟，北至横一路 | 37598 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 2020年11月5日 | |
| 42 | 两路组团E标准分区E88-2/01地块 | 渝北区 | 渝北区回兴街道科兰路与科兰支路 | 东至科兰支路、原重庆奇正建材有限公司、重庆段氏服饰有限公司，南至科兰路、橙堡林正小区、圣园山庄小区，西至科兰路，北至原重庆合众电气工业公司、原重庆旭丙科技开发有限公司、原重庆新原兴置业有限公司 | 16258 | 重庆市渝北区土地储备整治中心 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝北区土地储备整治中心 | 2020年11月5日 | |
| 43 | 九龙坡区黄桷坪海员村片区地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄桷坪街道搬运西村 | 东至黄桷坪正街，南至黄桷花园小区，西至搬运西村小区，北至重庆市市第十三人民医院住院部 | 40522 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 2020年11月5日 | |
| 44 | 沙坪坝区C分区C4-4-1/02地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇政府南侧 | 东至重庆六十四中，南至陈堡幼儿园，西至井口村复兴社，北至星光幼儿园 | 26812 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2020年11月5日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------------------|------|-------------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 45 | 沙坪坝区双碑组团F08-4-1/03地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇天平村 | 东至沙坪坝区大新小学，南至重庆吉马玻璃制品有限公司，西至原玻璃器皿厂成品仓库，北至重庆市长应机械有限公司 | 26082 | 重庆市沙坪坝区房地产开发总公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市沙坪坝区房地产开发总公司 | 2020年11月13日 | |
| 46 | 重庆锻造厂原址 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区上桥五星村1号 | 东至上桥都市工业管委会，南至重庆巨龙储运有限公司仓库，西至内环高速，北至重庆铁路运输中等职业学校 | 28068 | 重庆市沙坪坝区房地产开发总公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市沙坪坝区房地产开发总公司 | 2020年12月8日 | |
| 47 | 重庆市大渡口区大渡口组团H标准分区H11-1、H11-2地块 | 大渡口区 | 大渡口区庾家坳 | 东至蓝领公寓小区，南至天泰钢城印象小区，西至袁茄路，北至金中大道 | 86465 | 大渡口区土地整理储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 大渡口区土地整理储备中心 | 2020年12月17日 | |
| 48 | 重庆市大渡口区大渡口组团H标准分区H04-1-1等7个地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇 | 东至金桥路，南至金中大道，西至西城大道，北侧为建桥大道 | 142968 | 重庆建桥实业发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆建桥实业发展有限公司 | 2020年12月17日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---------------------------------|------|--------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 49 | 大渡口区大渡口组团H标准分区H05-1-1/05等7个地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇 | 调查地块北至建桥大道，东至银桥路，西至袁茄路（金桥路），南至重庆市民族中学 | 149923 | 重庆建桥实业发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、交通运输用地、工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 大渡口区土地整理储备中心 | 2020年12月17日 | |
| 50 | 渝北区空港新城F标准分区F27-1地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃陆邻路片区 顺义路旁 | 东至同盛路、F27-2地块，南至顺义路、F25-1地块，西至陆邻路、F26-4地块，北至兰桂大道、汇祥林里3000小区 | 54826 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2020年12月30日 | |
| 51 | 渝北区空港新城F标准分区F27-2、F27-6和F27-7地块 | 渝北区 | 渝北区顺义路两路工业园内 | 东至兰馨大道、仙桃街道办事处，北至兰桂大道、汇祥林里3000小区，南至顺义路、F25-2地块，西至同盛路、F27-1地块 | 31300 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2020年12月31日 | |
| 52 | 沙坪坝区中梁山组团G分区G15-4-1/04地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区梨树湾30号 | 东至清水洗南至新桥都市工业园区B区，西至厂房，北至足球场 | 51453 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 2021年1月26日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--|----------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 53 | 百安坝组团I 分区D02-15- 01/03地块 | 万州 区 | 万州区百安 大道1111号 | 地块东面、西面、南面为 重庆远风机械有限公司地块 一厂区，北面为职工家 属区，地块周边500m范围 内有重庆远风机械有限公司 一厂区、重庆（上海） 汇丽建材公司、重庆无名 机械有限公司、重庆江东 机械有限责任公司、重庆 昌唐管业有限公司 | 2713 | 中国船舶重 工集团衡远 科技有限公司 | 完成修复效 果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要 求，具体指标以《土壤环境质 量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。 | 中国船舶重 工集团衡远 科技有限公 司 | 2021年1月27日 | |
| 54 | 重庆嘉陵工业 股份有限公司 原址 | 沙坪 坝区 | 沙坪坝区双 碑自由村 100号 | 东至嘉陵江南至松江社 区，西至双碑派出所，北 至自由村小区 | 220606 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 完成修复效 果评估 | 满足居住用地、商业服务业用 地、绿地与开敞空间用地、土 壤环境质量要求，具体指标以 《土壤环境质量 建设用地土壤 污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）和风险评 估结论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2021年2月7日 | |
| 55 | 大渡口重钢片 区L26/02地块 （原重钢动力 厂煤气柜区 域） | 大渡 口区 | 大渡口区钢 铁支路 | 北临新工村居民区，南接 重钢型钢厂，西靠重钢型 钢厂，东近大度村居民区 | 40115 | 重庆渝富土 地开发经营 有限公司 | 完成修复效 果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要 求，具体指标以《土壤环境质 量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝富土 地开发经营 有限公司 | 2021年2月19日 | |
| 56 | 重庆市九龙坡 区G12-3/03、 G12-4地块 | 九龙 坡区 | 九龙坡区玉 灵路159号 | 北邻远洋城2期，南邻部队 边坡，西邻石美路边界， 东林G14-5-1/04（重庆象屿 公园悦府建筑边界）。 | 61978 | 重庆市地产 集团 | 完成修复效 果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要 求，具体指标以《土壤环境质 量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市地产 集团 | 2021年3月4日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------------|------|------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 57 | 九龙坡区大渡口组团D标准分区D2-1、D12-1、D13-1等地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区华岩镇半山村冬山路冬瓜山 | 东靠冬瓜山荒地，南望重庆内环快速路，西接勤牛物流中心五区，北邻御湖壹号小区。 | 215843 | 重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 | 2021年4月27日 | |
| 58 | 重庆润丰纺织机械有限公司原址 | 巴南区 | 巴南区鱼洞街道新二村 | 北面为浩立南方花园居民楼，南面为和熙佳苑，西面为天明超限运输检测站，东面为居民点。 | 40206 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 2021年5月11日 | |
| 59 | 西永组团D分区D05-1/02等6个地块 | 高新区 | 高新区金凤镇插旗村 | 东至地块J4-4（南岸区土储中心储备地块），南至横一路，西至南山，北至弹广路 | 148250 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 2021年6月8日 | |
| 60 | 廖家山片区J4-5/03、J2-1/03地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇纳溪沟村 | 东至地块J4-4（南岸区土储中心储备地块），南至横一路，西至南山，北至弹广路 | 31961 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 2021年7月7日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------------|------|--------------|--|---------------------------|------------------|---------------|---|------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 61 | 重庆市三灵化肥有限责任公司合成氨厂区原址 | 长寿区 | 长寿区凤城镇轻化路16号 | 东至江南大道，南至三峡水务，西至雄进汽修厂，北至轻化路 | 30791 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公用设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 2021年8月26日 | |
| 62 | 重庆中豪金属涂装有限公司 | 大渡口区 | 大渡口区建胜镇茄子溪 | 东至吉象人造林业，南至无名小路，西至无名荒地，北至三峡森晶实业 | 5287 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2021年9月18日 | |
| 63 | 渝北区空港新城F标准分区F38-1-2、F38-2地块及其周边道路 | 渝北区 | 渝北区双龙湖街道民佳路 | 东至民佳路、F36-1地块，南至民兴路、弘阳昕悦棠小区，西至荒地，北至F38-1-1地块 | 46831 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2021年9月30日 | |
| 64 | 渝北区空港新城F标准分区F38-1-1地块 | 渝北区 | 渝北区双龙湖街道民佳路 | 东至荒地、F36-1地块，南至民康路、F38-1-2地块，西至荒地，北至荒地 | 39442 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2021年9月30日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--|------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-------------|----------------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 65 | 渝北区空港新城F标准分区F36-3、F36-6（部分）地块 | 渝北区 | 渝北区双龙湖街道观音岩路119号 | 东至民兴路，南至F36-1地块，西至荒地，北至土两公路 | 27443 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2021年9月30日 | |
| 66 | 沙坪坝区双碑组团D4-1-2/03等地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇南溪经济园 | 东至居民区，南至重庆特钢厂精炼车间，西至阳光城翡翠公园，北至加油站 | 27061 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司 | 2021年11月16日 | |
| 67 | 鹿角片区原唯泰项目地块 | 巴南区 | 巴南区南泉街道 | 东至东城大道，南至第五份社，西至大沟湾社，北至鹿角镇 | 488961 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 2021年12月17日 | 地块信息系统中名称为：鹿角片区原唯泰项目733亩场地 |
| 68 | 重庆市大渡口区大渡口组团I标准分区I66-1-1、I66-1-2、I66-4-1、I66-4-2和I66-2（部分）地块 | 大渡口区 | 大渡口区虞家坳 | 东至西城大道，南至金钟大道，西至农地，北至凤祥路 | 90514 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 2021年12月17日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-------------------------------|------|--------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 69 | 璧山区六旗片区东北侧张薛电镀作坊原址地块 | 璧山区 | 璧山区璧城街道马家桥社区第三居民小组 | 东至厦成线，南至乡村道路，西至农地，北至已搬迁的2户民房 | 451 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 2021年12月31日 | 地块信息系统中名称为：张薛电镀作坊 |
| 70 | 大杨石组团C分区C14-3-2/04、C15-1/04地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石桥铺六店子 | 东至明发御景，南至长新路，西至半山公馆，北至经纬大道 | 30787 | 重庆高新资产经营有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆高新资产经营有限公司 | 2021年12月31日 | |
| 71 | 重庆市巴南区华利制版厂原址场地 | 巴南区 | 巴南区花溪镇先锋村8社 | 东至千山凌云小区宿舍楼20m，南至无名支路侧，西至无名支路，北至千山凌云小区20m | 1360 | 重庆市城市建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市巴南区生态环境局 | 2021年12月31日 | |
| 72 | 渝北区空港新城F标准分区F26-4地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁 | 东至睦邻路，南至顺义路，西至春华大道，北至兰桂大道 | 53926 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2022年1月21日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---------------------------|-------|----------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|------------|------------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 73 | 双桥经开区城市生活垃圾填埋场 | 双桥经开区 | 双桥区龙滩子街道太平村石猪湾 | 东至太平河毛家断桥，南至双长路，西至西湖大道，北至重庆双桥中学 | 72279 | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市双桥经济技术开发区建设管理局 | 2022年1月27日 | 地块信息系统中名称为：双桥区垃圾填埋场 |
| 74 | 重庆红岩内燃机有限责任公司原址地块 | 北碚区 | 北碚区歇马街道东风村、永远村 | 东至西南大学柑桔研究所，南至吴家坝，西至红岩医院，北至歇马支路 | 236000 | 重庆机电控股（集团）公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆机电控股（集团）公司 | 2022年3月31日 | |
| 75 | 重庆市九龙坡区大渡口组团V标准分区V20/07地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区九龙镇上游村七社 | 东至钢铁支路，南至重庆有机化工厂，西至圣象地板库房，北至重庆优集再生资源利用有限公司 | 74202 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 2022年4月15日 | |
| 76 | 廖家山片区J2-1/03等23个地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇纳溪沟村 | 东至南山公园北路，南至重庆南松医药科技股份有限公司原址（现为区土储中心储备地），西至南山，北至弹广路 | 265052 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、公共服务用地、绿地与开敞空间用地、土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 2022年4月20日 | 2个地块（J6-3/03、J15-3/03） |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--|------|---------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 77 | 重庆市九龙坡区大杨石组团K标准分区K01-1-1、K01-1-2、K01-1-3地块及道路 | 九龙坡区 | 九龙坡区石桥铺石新路83号 | 北至石新路，西至经纬大道，南至朝阳路，东至石美路 | 116046 | 重庆巴山仪器有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆巴山仪器有限责任公司 | 2022年6月6日 | |
| 78 | 重庆川东化工（集团）有限公司川东化工厂原址场地 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇中窑村20号 | 东至污水处理厂，南至江南化工原址和浙中铝合金原址，西至华南无机盐原址，北至长江 | 76415 | 重庆市土地储备整治中心 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆地产集团 | 2022年6月15日 | |
| 79 | 重庆市璧山区地铁1号线站前片区A41-1/03部分地块 | 璧山区 | 璧山区璧城街道双龙村 | 东至东林北路，南至杨柳坝路，西至黛山大道，北至龙梭山路 | 85566 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 2022年6月15日 | |
| 80 | 大渡口区大渡口组团H标准分区H17-1（部分）、H17-2、H17-3、H17-4、H17-5、H20-1、H20-2等地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇民新村 | 东至融创春晖十里小区，南至H17-6地块、H20-3地块，西至袁茄路，北至融创春晖十里小区 | 200307 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 2022年6月21日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------------|------|-------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|---|--------------------|------------|-------------------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 81 | 沙坪坝区双碑组团B22-3、B22-7-1地块及周边规划道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道 | 东至重庆二塘中心、南至井源路、西至重庆小康汽车控股有限公司井口基地一期工程、北至井熙路 | 94339 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求。具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 2022年6月21日 | |
| 82 | 大渡口组团A标准分区A01-1（部分）、A01-2-2（部分）地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区九龙园区A区 | 东至龙庭路，南至凯邦支路，西至庆铃汽车有限公司，北至石竹山公园 | 22134 | 重庆九龙园高新技术产业集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆九龙园高新技术产业集团有限公司 | 2022年8月18日 | |
| 83 | 南岸区南坪镇杨家山片区建设用地6号地块 | 南岸区 | 南岸区罗家坝杨家山 | 东至9号地块，南至5号地块，西至3号地块北至7号地块 | 65098 | 和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司 | 2022年9月1日 | 四至范围地块使用权属皆为和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司） |
| 84 | 中地装重庆探矿机械有限公司沙坪坝区红旗院地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区小龙坎快乐里1号 | 东至沙坪坝第一小学，南至重探原家属院，西至诺丁阳光，北至嘉福苑 | 60340 | 重庆沙坪坝区渝探土地整理有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝区渝探土地整理有限公司 | 2022年9月5日 | 地块信息系统中名称为：中地装重庆探矿机械厂沙坪坝区红旗院 |
| 85 | 沙坪坝组团A标准分区A19-2地块 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区渝碚路街道杨梨路社区 | 东至融汇国际温泉城·上筑，南至融汇温泉城童话里，西邻腰子堡安置房，北靠成渝高铁线 | 38100 | 重庆共享工业投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆共享工业投资有限公司 | 2022年9月26日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|---|------|----------------------|--|---------------------------|------------------|---------------|---|------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 86 | 渝北区华荣路B32-1和B36-1地块 | 渝北区 | 渝北区宝圣湖街道金石路社区食品城大道南侧 | 东邻重庆创意公园，北邻食品大道，西邻华牧肉业科技园，南邻在建宝和路 | 82237 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2022年10月18日 | |
| 87 | 沙坪坝区双碑组团A09-2/03、A09-1/03(部分)、A08-1/03(部分)地块及周边道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口半边街2号 | 东至嘉陵江，南至地质仪器厂家属区，西至先锋街商业区，北至松堡幼儿园 | 58697 | 重庆旭辰产业发展集团有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、交通设施用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆旭辰产业发展集团有限责任公司 | 2022年10月21日 | |
| 88 | 江北区黑石子仓库原址场地 | 江北区 | 江北区寸滩黑石子 | 东至荒山，南至长江，西至吉庆里小区，北至荒山 | 53069 | 重庆商社（集团）有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆商社（集团）有限公司 | 2022年12月6日 | |
| 89 | 重庆江南化工有限责任公司原址 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇盘龙山68号 | 东至重庆浙中铝合金有限公司，南至鸡冠石污水处理厂，西至重庆乐德新材料有限公司，北至荒地。 | 29772 | 重庆江南化工有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆江南化工有限责任公司 | 2022年12月6日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|-------------------------|------|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 90 | 重庆石油(集团)有限公司仓储、加油站及周边区域 | 璧山区 | 璧山区双龙大道北侧 | 东临重庆山水乐居建设发展有限公司项目用地,南临国有用地,西临璧铜公路,北临重庆山水乐居建设发展有限公司项目用地和国有用地 | 17536 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 2022年12月8日 | |
| 91 | 重庆机床(集团)有限责任公司原址场地 | 巴南区 | 巴南区道角新工地莲花1村 | 东至内环高速公路,南至农田及居民,西至重庆渝港钛白粉股份有限公司,长江北至烧伤医院 | 288293 | 重庆市地产集团 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市地产集团 | 2022年12月13日 | |
| 92 | 重庆市北碚电镀厂原址地块(二期) | 北碚区 | 北碚区歇马镇天马村大磨滩蒋家岩 | 东至居民区及荒地,南至居民区及荒地,西至居民区及荒地,北至道路 | 4258 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 2023年1月3日 | |
| 93 | 重庆力帆乘用车有限公司鸳鸯厂区原址地块 | 两江新区 | 两江新区金开大道1539号 | 东临金开大道,北抵龙景路,西靠园博园,南至鸳鸯北路 | 494912 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 2023年1月18日 | |
| 94 | O38-1-1地块(八中金溪中学校) | 两江新区 | 重庆市两江新区鸳鸯O38-1-1/04地块 | 北至常青藤人文别墅和绿地翠谷勃朗庭,西至湖云街,南至盛世明珠和青和世家,东至常青藤人文别墅 | 91246 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 2023年2月8日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|----|--|------|-------------------|---|---------------------------|---|---------------|---|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 95 | 两江新区川美项目土地整治(水土组团E43-2地块不包含焦化厂) | 两江新区 | 两江新区悦来镇清溪口南村1组 | 东至玉屏寨存,西至悦来庄稼文创项目,南至清溪河,北至清南社区 | 15664 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 2023年2月15日 | |
| 96 | 巴南区李家沱组团K标准分区K11-1-1地块(部分)、K11-2地块(部分) | 巴南区 | 巴南区花溪街道建新村13号附64号 | 东至农用地,南至进场无名道路,西至荒地,北至荒地 | 17700 | 重庆市巴南区土地整治储备中心、中国人民解放军联勤保障部队第三储备资产管理部重庆储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市巴南区土地整治储备中心 | 2023年2月17日 | |
| 97 | 重庆泰山电缆有限公司原址部分地块(联合车间及周边区域) | 渝北区 | 渝北区金果大道203号 | 东至重庆泰山电缆有限公司材料库房,南至渝都大道,西至汽博中心,北至金果大道 | 125000 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2023年3月22日 | |
| 98 | 九龙坡区大杨石组团U04-5-1地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄桷坪街道滩子口社区 | 东至京渝国际文创园,南至规划道路(未建设),西至滩子口2号路(建设中),北至天兴路 | 5572 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 2023年6月6日 | |
| 99 | 重庆市巫溪县宏达化工有限公司 | 巫溪县 | 巫溪县城厢镇 | 东至三岔公路,南至临山峰,西至小溪沟,北至临小溪沟 | 15650 | 巫溪县信德资产有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 巫溪县城市建设有限公司 | 2023年6月16日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|----------------------------|------|----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 100 | 大杨石组团W 分区W21-1/04 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄 桷坪街道电 力一村 | 东至杨九路，南至黄桷坪 街道唐家湾社区，西至广 厦城小区，北至禾风雅筑 小区 | 35782 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 完成修复效 果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境 质量要求，具体指标以《土壤 环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论 为准。 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 2023年6月27日 | |
| 101 | 大杨石组团W 分区W21-2地 块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄 桷坪街道电 力一村 | 南至龙吟路，西至重庆加工 第九建设有限公司用地 （原作为混凝土搅拌站、 物资供应材料库、建筑材 料仓库等），东至铁路运 输公司仓库，被指501艺术 基地及黄桷坪街道居民区 | 8579 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 完成修复效 果评估 | 满足公共管理与公共服务用地 土壤环境质量要求，具体指标 以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试行） 》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 2023年6月27日 | |
| 102 | 大渡口组团 I67-8/03地块 | 大渡口区 | 大渡口区八 桥镇 | 东至空地，南至已拆迁区 域，西至已拆迁区域，北 至空地 | 9947 | 重庆市城市 建设土地发 展有限责任 公司 | 完成修复效 果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要 求，具体指标以《土壤环境质 量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市城市 建设土地发 展有限责任 公司 | 2023年7月6日 | |
| 103 | 重庆红岩方大 汽车悬架有限 公司原址地块 | 渝北区 | 渝北区宝圣 湖街道金果 大道 308 号 | 东至重庆重型汽车集团红 岩汽车弹簧有限责任公 司，南至金果大道，西至 金兴大道，北至重庆众联 达汽车维修有限公司和万 科金城蓝湾小区。 | 66884 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 完成修复效 果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要 求，具体指标以《土壤环境质 量 建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2023年7月12日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|-----------------------------|------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--|------------------|------------|------------------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 104 | 重庆江合煤化(集团)有限公司焦化厂原址 | 两江新区 | 两江新区悦来镇清溪口清南村1组 | 东至玉屏寨存,南至清溪河,西至悦来庄稼文创项目,北至清南社区 | 63851 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 2023年7月14日 | 地块信息系统中名称为:重庆江合煤化(集团)有限公司焦化厂 |
| 105 | 大渡口区大渡口组团J5-2地块(新建初中工程) | 大渡口区 | 大渡口区公民村公民小学南侧 | 东至大宝山公墓,南至甘霖路,西至金湾路,北至公民小学 | 27372 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2023年7月17日 | |
| 106 | 重庆泰山电缆有限公司原址部分地块(铝线分厂及周边区域) | 渝北区 | 渝北区金果大道203号 | 东临两江慧谷小区,南至渝都大道,西至泰山电缆联合车间,北至金果大道 | 161895 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 2023年7月26日 | |
| 107 | 江北区观音桥组团K标准分区K18-1地块 | 江北区 | 江北区五里店街道建新东路260号 | 北至三工厂污水处理站,南至建新东路,东至雨花苑小区,西至鲤鱼池路 | 76300 | 重庆市江北区城市开发集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足商业商务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市江北区城市开发集团有限公司 | 2023年8月3日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|--|------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---|------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 108 | 江北区观音桥组团K标准分区K17-4、K17-3-2等6个地块 | 江北区 | 市江北区五里店街道建新东路260号 | 北至三工厂污水处理站，南至建新东路，东至雨花苑小区，西至鲤鱼池路 | 97900 | 重庆市江北区城市开发集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市江北区城市开发集团有限公司 | 2023年8月3日 | |
| 109 | 重庆市中明环境治理有限公司原址地块 | 永川区 | 永川区双石镇大洞村 | 东至林地，南至林地，西至耕地，北至道路 | 16996 | 中国人民解放军78416部队 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市中明环境治理有限公司 | 2023年8月8日 | |
| 110 | 白马幽棚户区一期拆迁土地原址地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石桥铺街道 | 东至石小路、西至重庆农业机械厂、南至岭秀枫景小区、北至奇峰自由湾小区 | 36033 | 重庆科学城高新产业发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆科学城高新产业发展有限公司 | 2023年8月8日 | |
| 111 | 南岸区黄桷垭B分区B13/02地块部分区域（中国智谷·环重邮创新创业园项目用地） | 南岸区 | 南岸区南山街道新力村民委员会南侧 | 东至重庆邮电大学，南至重庆邮电大学驾校，西至南山路，北至崇文路 | 5610 | 重庆南山建设开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆南山建设开发有限公司 | 2023年8月10日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 112 | 重庆农业机械厂原址地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石桥铺张坪村6号 | 地块东至岭秀枫景小区，南至八益建材市场4区，西至玉灵路，北至奇峰自由湾小区 | 13519 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2023年8月28日 | |
| 113 | 重庆市大渡口区建路村P2-11-4/02储备地块（品格临时利用场地） | 大渡口区 | 大渡口区建路村陈家坝 | 东至茄子溪铁路，南至道路，西至市政道路，北至万吨冻库 | 30460 | 重庆市渝地资产经营管理有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地资产经营管理有限公司 | 2023年9月13日 | |
| 114 | 重庆市大渡口区H13-1部分地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇民乐村 | 东至袁茄路，南至车家坪小学，西至现状农用地，北至豪盛园机电市场（未开业） | 84383 | 重庆市大渡口区教育委员会、重庆建桥实业发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市大渡口区教育委员会、重庆建桥实业发展有限公司 | 2023年10月9日 | |
| 115 | 重庆华南无机盐工业有限公司原址地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇中窑村 | 东至长江，南至鸡冠石污水处理厂，西至白沙沱正街，北至荒地 | 7778 | 重庆华南无机盐工业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆华南无机盐工业有限公司 | 2023年10月17日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|---|------|-------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|---|--------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 116 | 两江新区大竹林F标准分区F06-6-1地块 | 两江新区 | 渝北区平祥路 | 西邻金通大道，东面为荒山，北邻九曲河湿地公园，南临平祥路 | 55850 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 | 2023年11月15日 | |
| 117 | 重庆新兴齿轮有限公司原址地块 | 北碚区 | 北碚区缙云大道9号 | 东临金鼎龙泉-南区，西临重庆凯米尔汽油机有限公司，南临重庆美化光电有限责任公司，北临金鼎龙泉-北区。 | 52248 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 2023年12月8日 | |
| 118 | 重庆市巴南区花溪新村9号片区土桥老街和土桥中学片区旧城区改建(棚户区改造)项目地块 | 巴南区 | 巴南区花溪街道土桥正街 | 东至华瑞名仕阁小区，南至屏都小区，西至土桥新街，北至曼哈顿城小区 | 47924 | 重庆市巴南区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市巴南区土地整治储备中心 | 2023年12月12日 | |
| 119 | 南岸区南坪组团K4-1(部分)地块及道路(四公里棚户区一期地块) | 南岸区 | 南岸区广黔路 | 东侧临近重庆市机电工程技工学校，西侧距离江南大道约200米，南侧紧邻广黔路，北侧距离海峡路约100米 | 49618 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 2023年12月15日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|---|------|---------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|---|--------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 120 | 沙坪坝区中梁山组团B标准分区B2-505、B3-205、B2-4-207、B2-104（部分）、B3-1-105（部分）地块及道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区上桥东风新四村一号 | 东至沙坪坝区金桥路2-1号，南至沙坪坝区金桥路61附5号，西至青秀阅山校区，北至银昆高速 | 113100 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 | 2023年12月18日 | |
| 121 | 重钢炼铁厂原址地块 | 大渡口区 | 大渡口区钢花路1155号 | 东至重钢股份有限公司焦化厂，南至长江，北至耗子山、大坪山 | 287887 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 2023年12月21日 | |
| 122 | 重庆市九龙坡区中梁山组团J标准分区J03-01、J03-04-3地块及周边道路 | 九龙坡区 | 九龙坡区华岩镇田福路69号 | 东至田福路，南至重庆市九龙坡区实验外国语学校，西至环松地块配套道路、在建的学樨金茂悦小区，北至田福路与庆华路的交叉口 | 11600 | 重庆龙九建设有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆桃花溪建设项目管理有限公司 | 2023年12月25日 | |
| 123 | 九龙坡区大杨石组团K08-4/07地块及周边道路 | 九龙坡区 | 九龙坡区朝阳路 | 东至柳背桥路、西至招商·时光序小区（在建）、南至银昆高速（地块包含部分高速公路）、北邻兰花苑小区 | 11463 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2023年12月26日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|-------------------------|-----|-------------|---|---------------------------|--------------------|----------------|---|----------------|------------|--|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 124 | 重庆开元化工有限公司原址 | 梁平区 | 梁平区屏锦镇 | 东至厂区大门，南至渝丰纸厂，西至七屏大道，北至七润河 | 97900 | 梁平区生态环境局 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市梁平区生态环境局 | 2024年1月2日 | |
| 125 | 荣昌区濑溪河滨水组团V19-1、V19-2地块 | 荣昌区 | 荣昌区昌元街道虹桥社区 | 北至香国大道、虹桥路和荒地，南至水泥厂片区安置房，西至香国大道、散居民房和耕地，东至V19-3地块和虹桥路 | 28577 | 重庆市兴荣控股集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市兴荣控股集团有限公司 | 2024年1月12日 | |
| 126 | 重庆市鹏程钢铁有限公司 | 江津区 | 江津区双福工业园区 | 东至重庆嘉川物流公司，南至河流，西至道路，北至道路 | 81372 | 重庆市天扬钧达物流供应链管理有限公司 | 补充调查评估结果为风险可接受 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | - | 2024年1月31日 | 2018年，该地块规划用途暂未确定，暂按居住用地进行调查评估，并纳入了重庆市建设用地土壤污染风险管控和修复名录。目前，该地块规划用途调整为物流仓储用地，补充调查评估结果为风险可接受 |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|---|------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------|---|---------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 127 | 重庆市农业生产资料(集团)有限公司井口仓库原址 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇经济桥 | 东至井口小学,南至银竹幼儿园,西至居民区,北至重庆六十四中学 | 7904 | 重庆市农业生产资料(集团)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市农业生产资料(集团)有限公司 | 2024年2月2日 | |
| 128 | 沙坪坝组团双碑组团F08-4-2、F08-4-3、F09-1-2地块及周边规划道路(部分) | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区井口镇井口村(原重庆玻璃器皿厂东侧) | 东侧约140m为美丽·阳光家园公租房,南侧约40m为重庆吉马玻璃制品有限公司,西侧部分为原重庆玻璃器皿厂,北侧为原重庆市长应机械有限公司 | 75669 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年2月7日 | |
| 130 | 重庆市大渡口区重钢炼钢厂原址地块(道路区域) | 大渡口区 | 重庆市大渡口区钢铁路 | 东邻矿石原料厂,西侧为山体崖,北靠重钢片区炼铁厂和烧结厂,南邻高速线材厂和型钢厂 | 58268.27 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年2月7日 | |
| 130 | 南岸区弹子石B分区B15-6地块 | 南岸区 | 鸡冠石镇白沙沱正街银家湾 | 东、北侧为荒地、南侧为腾龙大道、西侧为渝航大道 | 65890 | 重庆市中央商务(南部)开发区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市中央商务(南部)开发区管理委员会 | 2024年2月7日 | |
| 131 | 渝北区两路组团F标准分区F04-1地块 | 渝北区 | 重庆市渝北区宝桐路 | 北侧和南侧为荒地,西北侧邻中国四海工程公司重庆有限公司,南侧为“恒大·城市之光”在建项目用地,东侧邻国雅·彩云间居住小区 | 51549 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 2024年2月19日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|----------------------------|------|-----------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 132 | 重庆市旷世工贸有限公司 | 南岸区 | 重庆市南岸区广阳镇塘坎村河口场 | 西至沿江路，东侧紧邻长江生态文明干部学院，南、北两侧为荒地 | 5346 | 重庆市旷世工贸有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市旷世工贸有限公司 | 2024年3月27日 | |
| 133 | 九龙坡区滩子口大杨石组团U标准分区U04-4-1地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区滩子口 | 地块东邻长江，南接茗都华苑，西连重庆天宝实验学校，北毗上江城 | 32392 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 2024年5月11日 | |
| 134 | 沙坪坝区双碑组团A03-2-7地块 | 沙坪坝区 | 井口街道柏杨村67号 | 北靠二横线道路，西至砂石厂，南临垭口社居民区，东抵荒山 | 37184.2 | 重庆旭辰产业发展集团有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆旭辰产业发展集团有限责任公司 | 2024年5月16日 | |
| 135 | 重庆市九龙坡区兰美路秦安机电原址地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区兰美路701号 | 北至汽配仓库，南至顺盛雅苑小区，西至石新路相邻的绿化带，东至兰美路 | 79378.3 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 | 2024年5月31日 | |
| 136 | 重庆市九龙坡区人民医院配套道路地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区上游村 | 地块南侧为V20/07地块，西侧为钢铁支路，北侧为锦龙路，东侧为钢渔鳅浩地块 | 56116 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 2024年6月11日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|---------------------------------------|------|------------------|---|---------------------------|----------------|---------------|---|----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 137 | 重庆市九龙坡区大杨石组团G16-1地块及配套道路部分区域 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区石桥铺街道高庙社区 | 东至国睿明城（北区），西至高庙路，北至玉灵路，南至巴山路 | 25973.5 | 重庆九宸实业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆九宸实业有限公司 | 2024年6月26日 | |
| 138 | 重钢片区烧结厂原址地块 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区钢花路 | 西接重钢股份有限公司炼钢厂，北靠耗子山和大坪山（紧邻为重钢炼铁厂），东邻重钢焦化厂片区，南濒成渝铁路和长江 | 281500 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年8月23日 | |
| 139 | 九龙坡区大杨石组团W标准分区W44-1-2/06地块（部分）及周边规划道路 | 九龙坡区 | 九渡口正街五龙庙社区电力二村 | 东邻南站货运站，南邻成渝铁路线，西邻重庆九龙发电厂主厂房，北邻重庆发电厂干煤库 | 27796.76 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 2024年8月27日 | |
| 140 | 重庆光电仪器有限公司原址地块 | 北碚区 | 北碚区歇马街道光学村 | 北侧为重庆市北碚区云山幼儿园，南侧为碚青路，西侧为福安路，东侧为歇马公租房（缙云新居） | 51735.47 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 2024年8月30日 | |
| 141 | 重庆市九龙坡区大杨石组团V标准分区V09-1地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区九建支路旁 | 北至杨渡一村，东至重庆利丰金属回收有限公司，西、南至中建龙玺台小区 | 9483.25 | 重庆幸福城绿色发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆幸福城绿色发展有限公司 | 2024年9月9日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 移出日期 | 备注 |
|-----|---------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积 (m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/ 所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | | |
| 142 | 大渡口组团I标准分区I01-2-1地块和I01-2-2部分地块 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区八桥镇互助村 | 东至凤祥路北段、西至通往花生坪临时道路、南至互助路、北至内环快速路 | 40903 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 2024年9月20日 | |