

# 重庆市建设用土壤污染风险管控和修复名录（截至2024年9月30日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
1	重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂（含精茶厂地块）	大渡口区	大渡口区临江村	东至落中子，南至成渝铁路线，西至重钢固废有限公司炼铁厂，北至耗子山	478800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2018年4月8日	
2	重庆井口农药有限公司	沙坪坝区	沙坪坝区井口经济桥119号	东至区民区，南至乾流建材，西至居民区，北至机加作坊	7490	重庆迈瑞城投有限公司	正在实施风险管控	满足交通运输用土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城投有限公司	2018年10月18日	
3	重庆市大渡口长江电镀厂	大渡口区	大渡口区柏树堡3号	东至重庆大渡口台湾中小企业产业园，南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车4S店，西至为钢花路，北至庐山锦程小区	4000	重庆天安数码城有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆天安数码城有限公司	2019年4月9日	
4	重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块	永川区	永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社	东至民房，南至农田，西至坑塘，北至道路	2500	重庆市永川区卫星湖街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市永川区卫星湖街道办事处	2019年4月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
5	重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿A2地块	璧山区	璧山区来凤街道孙河村五组	东至孙河组5组集体土地，南至原煤场水沟，西至原煤场坝子，北至孙河村5组社道	5510	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	2019年5月30日	
6	重钢片区炼钢厂	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路	284269	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019年7月31日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地
7	谢家湾抗战兵器工业旧址公园1期1-2地块	九龙坡区	九龙坡区谢家湾	东至奥园康城C区，南至原建峰厂链轮厂，西至原建峰厂防空洞，北至原建设厂家属楼	8442	重庆征创住房服务有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆征创住房服务有限公司	2019年9月3日	
8	重庆三五三印染服装总厂有限公司原址地块	江津区	江津区印染园路1号	东至山峰，南至道路，西至道路，北至道路	206129	滨江新城开发建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	滨江新城开发建设集团有限公司	2019年10月11日	地块信息系统中名称为：重庆三五三服装印染总厂有限公司（原址）
9	重庆农药化工（集团）有限公司原址（局部）地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥30号	东至井口街道办事处，南至道路，西至道路，北至居民区	14204	重庆农药化工（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2019年10月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
10	重庆北碚化工厂原址场地	北碚区	北碚区东阳街道大沱口社区82号	东至盐东路，南至盐东路，西至农田、嘉陵江，北至大沱口社区委员会、大沱口社区养老服务站、嘉陵煤矿居民区	12982	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	正在实施修复	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	2019年12月30日	
11	重庆市北源玻璃有限公司	北碚区	北碚区黄桷树人路34号	东至重庆东阳玻璃有限公司，南至嘉陵江，西至重庆福星玻璃厂，北至黄桷小学	17856	重庆北源玻璃有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚区生态环境局	2020年3月10日	
12	重庆海朋废油回收有限公司原址地块	渝北区	渝北区洛碛镇沙湾村1社	东至国道319线和农用地，南至农用地，西至国道319线和林地，北至乡村道路和林地	6360	渝北区洛碛镇人民政府	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	渝北区洛碛镇人民政府	2020年3月27日	
13	重庆市合川区三峡电镀厂原址地块	合川区	合川区草街街道玉龙村	东至创业大道公路，南至笔柏村六社土地，西至笔柏村六社土地，北至笔柏村六社土地	6600	重庆市合川区三峡电镀厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	合川区生态环境局	2020年8月31日	该地块暂未纳入城乡规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
14	重钢渔鳅浩地块(重庆钢铁集团有限公司(源丰))	大渡口区	大渡口区渔鳅浩	东至桃花溪,南至渔鳅浩码头,西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地,北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场	222601	重庆渝弘土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年9月25日	地块信息系统中名称为:重庆钢铁集团产业有限公司(源丰公司)原址场地
15	重庆华孚工业股份有限公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区凤天大道18号	东至沙坪坝区国资局,南至天音阁小区,西至金都花园小区,北至国税花园	25018	重庆华孚工业股份有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆华孚工业股份有限公司	2020年9月30日	
16	青凤工业园启动区Aj03-1/02等五个地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇胡南坝村和凤凰桥村	东至扶南坝村,南至桂花水库,西至散户居民,北至散户居民	119207	重庆共享工业投资有限公司	正在实施修复	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020年10月19日	
17	重庆恒岳矿业集团有限公司选矿三车间地块	石柱县	石柱土家族自治县龙潭乡都会村	东至生活区建筑墙体,南至道路边界,西至尾矿库,北至道路边界	16510	前身为重庆恒岳矿业集团有限公司	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2020年11月30日	
18	重庆星博化工有限公司原址地块	忠县	忠县复兴镇水坪村	东至农用地,南至复兴镇水坪工业园,西北面至滨江公园,靠近长江	99670	重庆橘城旅游投资开发有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地、居住用地土壤质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆橘城旅游投资开发有限公司	2020年12月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
19	重钢高速线材厂原址地块	大渡口区	大渡口区 钢铁路	东至隔条厂区 马路为原重钢 三峰锻造厂， 南至隔条厂区 马路，为原重 钢质量监督管 理处，北至原 重钢机制司办 公区域	142521	重庆渝弘 土地开发 有限公司	正在实施修 复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土 地开发有限 公司	2020年12月22日	
20	重庆市荣昌 区峰高冶炼 厂原址地块	荣昌区	荣昌区峰 高镇峨眉 村	东至临峨岷社 区2队叶春林耕 地和林地，南 至峨岷社区7 队何光足、邹 德木林地，西 临熊平君、杨 华君耕地，北 至成渝公路	17626	重庆市荣 昌区峰高 冶炼厂	正在实施风 险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。	重庆市荣昌 区峰高冶炼 厂	2020年12月22日	地块信息系 统中名称 为：重庆市 峰高冶炼厂
21	重钢大坪山 （卓力标件 厂）地块	大渡口区	大渡口区 钢铁支路 大坪山	东至重庆有机 化工厂职工宿 舍，南至重庆 金塔机电设备 有限公司，西 至重钢木材加 工厂，北至重 庆冶金动力设 备安装工程有 限公司	6656	重庆渝弘 土地开发 有限公司	正在实施风 险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土 地开发有限 公司	2020年12月29日	
22	重庆市同德 发焦炭有限 公司原址地 块	合川区	合川区狮 滩镇白银 村四组	东至白银村小 学，南至下茅 坪村，西至双 中寺村，北至 白银村	30842	集体用地	正在实施修 复	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》（GB 36600- 2018）和风险评估结论为准。	重庆市同德 发焦炭有限 公司	2021年1月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
23	重庆市桂花磷肥厂原址地块	大足区	大足区龙水镇桂花村四组	东至农地，西至废弃住宿楼，北至小玉滩河，南至农地	6076	集体用地	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	2021年1月27日	
24	重庆有机化工厂	大渡口区	大渡口区临江村	东至腾辉新型建材公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂，北至钢铁支路	134800	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2021年5月17日	
25	重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块	石柱县	石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪	东至空坝，南至公路，西至居民点，北至小山头	24339	重庆恒岳矿业集团有限公司	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2021年9月9日	该地块暂未纳入城乡规划
26	重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块	万盛经开区	万盛经开区丛林镇海孔村	东至山体，南至池塘，北至山体，西至晋林机械火炮配件铸造区	5814	重庆市万盛建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛建设投资有限公司	2021年9月15日	地块暂无规划
27	重庆市万盛和美机械配件加工厂地块	万盛经开区	万盛经开区南桐镇501村	东至水井湾社区民房，北至南桐黄沙厂，西至水井湾社区民房，南至南通煤矿公路	8309	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	2021年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
28	重庆市民丰化工有限责任公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口先锋街老山沟166号	东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园	296370	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月30日	
29	沙坪坝区双碑组团D标准分区D6-10/03地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至远祖桥社区，南至首飞驾校，西至农用地，北至重庆联鑫食品有限公司	21599	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2021年11月4日	
30	沙坪坝区双碑组团D标准分区D6-9/03地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至阳光城翡翠公园，南至首飞驾校，西至门窗厂，北至远祖桥变电站	37629	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2021年11月4日	
31	西永组团Q分区Q17-1/03号地块	高新区	重庆高新区重庆高速路产业物流园附近	西至曾家互通，东至重庆高速路产业物流园，南至曾家收费站，北至振华路39号	32932	重庆高速公路集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆高速公路集团有限公司	2021年11月22日	
32	重庆中渝电镀有限公司原址场地及其影响区	江北区	江北区大石坝大庆村73号	东至大庆村综合小区，南至嘉鸿大道路，西至大庆村立，北至红石路	15772	重庆市江北区滨江路建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地，具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展有限公司	2021年11月26日	地块信息系统中名称为：重庆中渝电镀厂

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
33	重庆市大渡口区V29-2/07(部分)、V31-1/05(部分)地块	大渡口区	大渡口区锦龙路	东至桃花溪,南至渔鳅浩渣场,西至渔鳅浩渣场,北至锦龙路	7930	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月15日	
34	南岸区廖家山片区弹子石组团J标准分区J5-1、J5-2地块	南岸区	南岸区鸡冠石纳溪沟村	东至纳溪沟,南至原南松医药厂区,西至原南方染厂,北至原南方染厂	33365	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021年12月17日	
35	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	巴南区	巴南区花溪街道土桥新溪村1号	东至重钢钢管厂家属区,南至重庆典雅花溪半岛,西至花溪河,北至花溪河	145956	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月17日	
36	重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块	綦江区	綦江区篆塘镇鱼梁村五社	东、南、西侧均未山坡,北侧为郭扶河	13858	集体用地	正在编制风险管控方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市綦江区生态环境局	2022年3月24日	
37	南岸区弹子石组团F分区F7-19地块(拟建鸡冠石派出所)	南岸区	南岸区鸡冠石镇	北至弹广路,西至县道750,南至县道750,东至和平小学	3460	重庆市公安局南岸区分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市公安局南岸区分局	2022年4月15日	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
38	重庆市大渡口区大渡口组团N标准分区N35-1-3地块、N36-1地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跳磴镇双河村	东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路，南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地	26482	重庆建桥实业发展有限公司	正在编制风险管控方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2022年5月7日	
39	重庆市綦江区V02-1/02（部分）、V05-1/01（部分）等13个地块及周边道路	綦江区	綦江区文龙街道转关口	东至玉龙村农用地，南至玉龙村农用地，西至重庆华强控股（集团）有限公司硫酸厂，北至玉龙村农用地	121315	重庆华强控股（集团）有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华强控股（集团）有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	2023年6月9日	
40	中化涪陵化工有限公司原址B地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至中化涪陵氮肥厂外林地，南至南岸浦社区6社林地，西至国道G348，北至龙桥街道南岸浦社区4社林地	355785	中化重庆涪陵化工有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	
41	中化涪陵化工有限公司原址A地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至国道G348，南至南岸浦社区6社林地，西至长江，北至国道G348与厂区内外部道路交汇处	234216	中化重庆涪陵化工有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
42	西永组团E11-2地块	高新区	高新区	西至荒地，东至襄渝铁路，南至宝洪小学，北至宝洪村村委会	36619	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023年7月7日	
43	重庆市大渡口区V19-1-1（部分）、V19-2、V19-3（部分）地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至原圣象地板仓库、九龙坡人民医院，南至明镜玻璃坊、重庆超强园林有限公司和重庆团团环保有限公司，西至重庆冶金动力设备安装有限公司、原余热发电厂和金塔设备厂，北至陡坡	58457	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年7月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
44	大渡口组团V标准分区V24及周边道路地块	大渡口区	大渡口区临江村	北至原圣象木地板仓库、V20/07地块（九龙坡区人民医院新院址），西至原重钢建设公司，南至宏达物资回收、原海威玻璃（现为中建五局嘉南线项目部）和原华原门窗，东至原重庆有机化工厂	34264	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年8月8日	
45	青凤工业园启动区Aj01-19-4-2地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇	东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至澳林机械	84490	重庆共享工业投资有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2023年8月10日	
46	大渡口P3-10-2/05地块（重庆前进化工厂原址部分）	大渡口区	大渡口区建胜镇钓鱼咀	北至1号道路，东、南、西三面均为长江	110703	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足公留白用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年8月14日	
47	重庆市大渡口区K2-2、K4-1-1地块	大渡口区	大渡口区八桥镇公民村	东邻半岛乐园小区，西靠半岛佳园小区，南侧及北侧为荒地	51350	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年9月4日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
48	双赢集团北固磷铵厂(部分)原址地块	南川区	市南川区东城街道龙岩河居委9组	北至龙岩江,南至北固东城街道,西至磷石膏堆场,东至重庆市龙岩特种烧结铝有限公司	78952	重庆园业实业(集团)有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆园业实业(集团)有限公司	2023年9月13日	
49	沙坪坝区双碑组团F06-4-2(部分)、F06-5-1、F06-5-2(部分)、F04-9-1(部分)地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道井口村	西邻渝黔铁路,南靠原重庆玻璃器皿厂,北邻原重庆方乘式建筑材料有限公司,东邻同兴南路	96441	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年9月27日	
50	重庆汉华制药有限公司原址部分地块	北碚区	北碚区东阳街道夏坝新村50号	东临重庆福星玻璃厂,北至夏坝中学,西至重庆大新药业股份有限公司,南靠嘉陵江	35653	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年10月11日	
51	南岸区茶园组团F标准分区F45-1地块(部分)	南岸区	南岸区长生桥镇桃花店村	北至荒地,西至路网开发施工区域,南至渝黔铁路施工项目部,东至东广路施工区域	37363	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	2023年10月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
52	沙坪坝区双碑组团F07-2、F07-8地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇	北至井熙路，南至井源路，西距铁路约370米，东距G212国道约35米	24731	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年10月24日	
53	重庆市江北区石马河单元C0102街区肥皂厂地块（D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6）	江北区	市江北区石马河桂花村80号	东邻中粮天悦壹号小区，北邻国奥村小区，西、南邻嘉陵江	110229	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2023年11月16日	
54	碳金国际中心项目地块	南岸区	南岸区弹子石CBD总部经济区北侧	北侧及西侧为中海十里长江住宅区，南侧为CBD总部经济区中讯时代，东侧为巨能集团地块在建基坑，东北侧为中海学校	24785	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	正在编制修复方案	满足商业商务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	2023年11月28日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
55	渝北区两路组团S标准分区S30-3地块	渝北区	渝北区仙桃街道花石村	东至重庆君之福食品有限公司, 南邻悦港大道北一横线在建道路, 西侧和北侧临近周边工地临时办公住宿区	9076	重庆空港新城开发建设有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2023年12月5日	
56	沙坪坝区双碑组团B34-1、C7-1(部分)、C7-4(部分)地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道果园社区	东至井源路, 南至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂石材加工车间, 西至美丽阳光家园小区和小学, 北至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂机加工车间	53067	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年12月13日	
57	大渡口区长江文化艺术湾区C44-5-5等9个地块及周边道路用地	大渡口区	大渡口区李子林钢铁铁路跃进村街道渝钢社区	块东至丁家垭口, 北至跃进村, 西至钢花支路, 南至原炼铁厂区域	154800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年12月18日	
58	北碚区蔡家组团H标准分区H32-01-02地块	北碚区	北碚区蔡家岗街道龙溪社区陵江村	南接同康路, 北侧为力帆翡翠郡小区, 西侧为翡翠华府小区, 东侧为闲置空地	14077	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年12月20日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
59	重庆市南岸区弹子石组团J标准分区J5-4(部分)、J14-1(部分)地块及周边区域	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟58号	北至水沟、南至现状道路,西至陡坡、东至纳溪沟	19529	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023年12月21日	
60	重庆市沙坪坝区西站片区A4-3/06地块	沙坪坝区	西站枢纽沙坪坝上桥片区	北至清水溪路,东至兰海高速,南至北循环道,西至重庆西车站派出所	22203	重庆市西站投资发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2023年12月28日	
61	重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村	九龙坡区	重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村	东至长江岸坡地带(“两江四岸”项目),西至重庆南站,南至废弃的九龙坡食用油储备库,北至直港大道佳宇广场	309401	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2024年1月5日	
62	重庆丰源化学制品有限公司原址地块	江北区	江北区寸滩黑石子正街27号	东临吉庆里小区,南临长江,西临黑石子冲沟,北临黑石子村道支路	4619	重庆市港城工业园区建设有限公司	正在编制修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市港城工业园区建设有限公司	2024年1月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
63	大渡口区大渡口组团H01-2-1等地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇金桥路10号	东至内环快速路，南至鑫康路，西至西城大道，北至江北天然气九官庙中心站	107515	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年1月29日	
64	重庆市大渡口区V13、V16-1、V16-2地块及周边道路土壤污染风险评估报告	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至重庆金塔机电设备有限公司，南至重庆建工新型建材有限公司三分公司，西至重庆市九龙坡区九龙石油有限公司九龙加油站，北至中建龙玺台住宅区	73235	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年1月29日	
65	重钢崖线剩余地块（L10-3/05（部分）地块	大渡口区	重庆市大渡口区重钢片区	地块西、北至重钢片区南大干道，东临重钢炼铁厂地块，南临重钢烧结厂地块	2019	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年3月12日	
66	来龙垃圾堆放场原址地块	璧山区	璧山区璧城街道城丁路与东林寺村道支路交叉口东南侧	北至城丁路，西至东林寺村道支路，南至重庆荣路建筑有限公司，东至在建市政道路	46865	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2024年3月18日	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
67	九龙坡区大杨石组团W标准分区W46-2/04(部分)、W46-3/04(部分)地块及周边规划道路	九龙坡区	于重庆市九龙坡区九渡口正街五龙庙社区	东至美术公园一期,南至原九龙发电厂主厂区,西至九渡口正街,北至电力二村	78100	重庆九龙半岛开发建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2024年3月27日	
68	大杨石组团P03-2-2、P03-2-3、P03-2-4地块及周边道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾正街万象大道旁	北至华润二十四城央玺,南至华润万象大道,西至华润万象二路,东至华润二十四城央玺	14115	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024年3月29日	
69	沙坪坝区C16-2、C15-3等7个地块及周边道路	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道经济桥社区	E1区西至嘉悦滨江,东临嘉陵江,北至井口正街,南为拆迁空地;E2区西为井口正街,东临嘉陵江,北至詹家溪,南为拆迁空地	33425	重庆农药化工(集团)有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆农药化工(集团)有限公司	2024年4月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
70	南岸区杨家山片区建设用地16号(E12-1、E12-2)地块	南岸区	重庆市南岸区海棠溪街道	东至前驱路,南至杨家山片区15号地块(E14-1),西至和黄御峰二期商城,北至杨家山片区17号地块(E9-3)	48095	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	2024年4月25日	
71	大渡口组团H标准分区H20-3地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇民新村	东接申佳子溪苑居民小区,南临星港路,西临H20-2地块,北接现状建设用地(H17-6号地块)	30475	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年5月21日	
72	沙坪坝区双碑组团C16-2/03部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至井双片区规划7号路,东至沙滨路,南至井双片区规划8号路,西至规划井双片区10号路	34935	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	
73	沙坪坝区双碑组团C15-3/04部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至詹家溪,东至沙滨路,南至规划井双片区7号路,西至规划井双片区10号路	28024	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
74	重庆市沙坪坝区双碑组团D8-2-1/03部分地块	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道	地块北临原重庆农药化工(集团)有限公司(原重庆农化厂),东至嘉佳大道,南至嘉益路,西至南溪沟	19712	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	
75	沙坪坝区双碑组团F07-3地块及纵四线规划道路部分区域	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇井口村	北至横二路,南靠乡村公路,西距铁路最近约320米,东临国道G212国道	17117.14	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年8月14日	
76	重庆市主城区唐家沱组团I15-6/03、I14-4/07、I14-5/05(部分)、I15-4/05(部分)等地块及相邻道路	江北区	重庆市江北区寸滩街道黑石子社区	地块西至海尔路,东至荒地,南至已建道路和荒地,北至轨道4号线黑石子站	38857.18	重庆市农业投资集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市农业投资集团有限公司	2024年9月2日	
77	重庆市九龙坡区大杨石组团V标准分区V28-7-3、V28-7-2-2、V28-7-6、V28-7-2(部分)地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区锦龙路西郊四村西南侧	东至锦龙路与九凤大道交汇处青龙嘴立交,西至重庆发电厂毛线沟灰场片区,北至锦龙路,南至重钢渔陂浩地块	81936.9	重庆幸福城绿色发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆幸福城绿色发展有限公司	2024年9月2日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
78	大渡口区重钢片区V15-1地块	大渡口区	大渡口跃进村街道钢铁支路南侧	东至重庆建工新型建材有限公司三分公司，南至大坪山山顶崖线，西至大渡口区钢铁支路西端，北至原重钢医院住院部	10742.77	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年9月10日	
79	重钢崖线锦霞路及周边地块（F2-3-4/07部分地块、F2-3-5/07部分地块、F2-3-2/07地块、L19-1/05部分地块、L19-3/05部分地块）	大渡口区	大渡口区钢花路	东至工博连接道，南至技光村居民区，西至新山村光明社区及九怡社区居民，北至隋唐公园	40991.93	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年9月26日	
80	重庆市沙坪坝区U11-1-2、U11-2-2等19个地块（原重庆虎溪电机厂老厂区、家属区）	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈电村	北至盛德路，南至大学城北路，东至东一路，西至大学城东路	367644.8	重庆虎溪电机工业有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆虎溪电机工业有限责任公司	2024年9月29日	