重庆市建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单(截至2024年12月31日)

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---|------|-------------|--|--------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 1 | 重庆滩子口玻璃市场片区 | 九龙坡区 | 九龙坡区锦 龙路 | 北侧靠近滩子口, 南侧紧邻锦龙路, 靠近九龙花园。 | 185420 | 重庆观江置业发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆观江置 业发展有限 公司 | 2019年6月28日 | |
| 2 | 重庆西站铁路 综合交通枢纽 九龙坡区配套 土地 D18-1/05 等 12 个地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区中梁山街道 | 东至华岩寺名胜 公园,南至西城熙 街,西至散户居 民,北至重庆西站 | 223854 | 重庆市西站投 资发展有限公 司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市西站 投资发展有 限公司 | 2019年8月12日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|-------------------------------------|------|------------------------|---|--------------|----------------------------------|------------|--|---------------------------------|------------|--|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 3 | 重庆轨道交通 (集团)有限公司涂山车辆段 (富力现代广场化 | 南岸区 | 南岸区弾子石弾广路 | 东至内环快速路 黄桷湾立交,南至 东海长洲小区,西 至弹广路,北内环 快速路黄桷湾立 交 | 19080 | 重庆市轨道交 通(集团)有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市轨道 交通(集团) 有限公司 | 2019年8月19日 | |
| 4 | 重庆市明鑫机械制造有限公司 | 九龙坡区 | 九龙坡区石 坪桥荒沟八 村 | 东至荒地,南至标 准厂房,西至沃尔 沃二期工程,北至 换地。 | 64196 | 重庆高新技术 产业开发区九 龙园区管理委 员会 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆高新技 术产业开发 区九龙园 管理委员会 | 2019年9月16日 | 地块信息系统 中名称为:重 庆市明鑫机械 制造有限公司 原址场地 |
| 5 | 重庆川东化工 (集团)有限公 司化学试剂厂 原址 | 南岸区 | 南岸区鸡冠 石镇纳溪沟 村37号 | 东至慈母山隧道, 南至村公路,西至 原企业生活区,北 至山林 | 74924 | 重庆川东化工 (集团)有限公 司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆川东化 工(集团) 有限公司 | 2019年9月19日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|---------------------|--|--------------|----------------------------------|------------|--|----------------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 6 | 重庆梦之诗服 饰有限公司原 址(渝北区两路 组团 F 标准分 区 F24-1 地块) | 渝北区 | 渝北区空港 新城春华大 道 | 东至春华大道,南 至通达实业、贵诗 迪服装有限公空闲 西至荒坡及空闲 地,北至渝北区行 政服务中心 | 32227 | 重庆空港新城 开发建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆空港新 城开发建设 有限公司 | 2019年10月9日 | |
| 7 | 重庆起重机厂 有限责任公司 原址场地 | 九龙坡区 | 九龙坡区中梁山人和场 | 东至内环快速路, 南至长江,西至华 福大道,北至内环 快速路 | 137320 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2019年10月29日 | |
| 8 | 重庆江津区长风机械厂原址东关路地块 | 江津区 | 江津区鼎山 街道 | 东至住宅区,南至 道路,西至住宅 区,北至道路 | 20189 | 重庆市江津区 华信资产经营 (集团)有限公 司 | 完成修 复效果 评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市江津 区华信资产 经营(集团) 有限公司 | 2019年11月4日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|----|-----------------------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------|---|------------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 9 | 九龙坡区大杨 石组团 c 区针织 厂地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石杨路 | 从东到北临近石 杨路,从北到西南 邻科城路,南邻春 风与湖住宅小区。 | 47826 | 重庆创驿建设 投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆创驿建 设投资有限 公司 | 2019年11月4日 | |
| 10 | 南川区凤嘴江 北 部 区 域 A-13-1 地块 | 南川区 | 南川区东城街道南涪路 | 东至新桥社区居 民区,南至北环路 延伸段,西至凤嘴 江,北至凤嘴江和 南川骨科医院 | 100100 | 重庆渝富兴南 城市建设发展 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝富兴 南城市建设 发展有限公 司 | 2019年11月27日 | |
| 11 | 重庆天志环保 有限公司西泉 危险废物中转 站原址 | 铜梁区 | 铜梁区虎峰 镇进士村 319 国道旁 | 东至灌从、树林 区,南至邻国道 319,西至邻国道 319,北至荒地 | 35043 | 重庆天志环保 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆天志环保有限公司 | 2019年12月2日 | |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|-----|-----------|--|--------------|--------------------------|---------------|---|-------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 12 | 南岸区南坪镇 杨家山片区建 设用地5号地块 | 南岸区 | 南岸区罗家坝杨家山 | 东至轨道里在 域重度, 有重枢区 东至南通枢区 京中 京山 大学地南 京山 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 77991 | 和记黄埔地产 (重庆南岸)有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 和记黄埔地 产(重庆 岸)有限 司 | 2019年12月3日 | |
| 13 | 南岸区南坪镇 杨家山片区, 设用地9号地 块、横八路、段 从路延长段分 纵二路(部分) 场地 | 南岸区 | 南岸区罗家坝杨家山 | 东至江南立交,南 至轨道车场, 西至军家岸区大 设用地 6号地块, 北至南岸区片 设用地 10号地 设用地 10号地块 及7AB地块 | 113938 | 和记黄埔地产 (重庆南岸)有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 和记黄埔地 产(重庆 岸)有限公司 | 2019年12月5日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|-------|---|---|--------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 14 | 江北化肥厂原 址 | 两江 新区 | 两江新区悦 来街道清溪 口一号 | 东至川美项目,南 至清溪河,西至嘉 陵江,北至清南社 区 | 115228 | 重庆悦瑞文化 旅游发展有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理公共服务用 地要求,具体指标以《土壤 环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018)和风险 评估结论为准。 | 重庆悦来投 资集团有限 公司 | 2019年12月11日 | |
| 15 | 重庆红岩纺织 机械厂(沙坪坝 组团B22-1号地 块部分) | 沙坪坝区 | 沙坪坝区杨 公桥白鹤岭 7号 | 东至天越雅园,南 至大川家园,西至 居民区,北至居民 区 | 22481 | 重庆迈瑞城市 建设投资有限 责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城 市建设投资 有限责任公 司 | 2019年12月13日 | |
| 16 | 重庆市渝北区 两路组团 F23-2/03 地块 | 渝北区 | 渝北区空港 新城模具园 睦邻路与腾 芳大道交口 北行 40 米 | 东至汇祥好莱坞 小区,南至腾芳大 道、喜满鸿福酒 店,西至睦邻路, 北至祥和路 | 45343 | 重庆空港新城 开发建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆空港新 城开发建设 有限公司 | 2020年3月4日 | |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--------------------------|------|------------------------|---|--------------|-----------------------|---------------|---|-----------------------|----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 17 | 黄水天然气有 限公司 LNG 原 址 | 石柱县 | 石柱县黄水 镇七龙居委 马蹄窑湾 | 东、西、北三侧为 少量民居和荒地, 南至 S302 川鄂线 | 35000 | 重庆民生石柱 天然气有限公 司 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤 环境质量要求,具体指标以 《土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。 | 重庆民生石 柱天然气有 限公司 | 2020年3 月25日 | |
| 18 | 重庆市沙坪坝区永华电镀厂 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区土主镇五一村 | 东至水池,南至飞雪寺,西至梁滩河,北至水池 | 5588 | 重庆丰文实业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆丰文实业有限公司 | 2020年3月30日 | |
| 19 | 重庆黄桷坪电镀厂原址场地 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄 桷坪新市场 铁路新村 | 东至曦圆云岭小 区,南至黄桷坪街 道唐家湾社区,西 至广夏城一期小 区,北至广夏城蜜 宫小区 | 6433 | 重庆观江置业 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆观江置业有限公司 | 2020年3月30日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---------------------------------|-------|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|-----------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 20 | 沙坪坝区 D8-1-1/03 等地 块 | 沙坪 坝区 | 沙坪坝区井口镇南溪口1号 | 东侧约 300 m是 嘉陵江,东南侧 100 m是 颐灰老年公寓,南侧为物流公司及加油站、新升南溪园小区,西南侧 200 m为远祖桥小学,西侧约 30 m为 212 国道,北侧 200 米为嘉阅滨江小区 | 55820 | 重庆沙坪坝滨 江建设开发有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝 滨江建设开 发有限公司 | 2020年4月1日 | |
| 21 | 大足县宏元金 属材料股份有 限公司原址场 地 | 大足区 | 大足区邮亭 镇长河社区 居委会长河 五组 | 东至林地,南至长 河社区,西至居民 区,北至居民区 | 14236 | 重庆市大足区 创佳环境整治 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市大足 区创佳环境 整治有限公 司 | 2020年4月7日 | |

| | | | 地址 | 决基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|-----------------|------|----------------------|--|--------------|-------------------------|---------------|--|-------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 22 | 石坪桥横街片 区原址场地 | 九龙坡区 | 九龙坡区石坪桥横街 | 东北侧为重庆市中 奥林匹克体为隆 水,西北侧为东侧为 大公馆立交桥,两 大公馆立交桥,两侧为石坪桥 中侧为石坪桥 横街。 | 48542 | 重庆市九龙坡 区土地整治储 备中心 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市九龙 坡区土地整 治储备中心 | 2020年4月15日 | |
| 23 | 重庆三阳化工有限公司 | 万州区 | 万州区龙都 街道金陵路 1号 | 东至长江沿岸 500m,南至桐子 园码头,西面靠近 索特盐化和宜化 化工,东北至渝万 高速公路入口和 万州长江大桥北 | 189100 | 重庆三阳化工 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足工矿用地、仓储用地、 商业服务业用地、绿地与开 敞空间用地、交通运输用地 土壤环境质量要求,具体指 标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标 准 (试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆三阳化工有限公司 | 2020年4月21日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|----|--|------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 24 | 重庆新华化工 有限公司 | 潼南区 | 潼南区桂林 街道 | 东至学潼路,南至 涪江滨江大道,西 临奋进大道,北至 民业街 | 116172 | 重庆市潼南区 水务(集团)有 限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市潼南 区水务(集 团)有限公 司 | 2020年5月14日 | |
| 25 | 重庆市万利来 化工股份有限 公司原址 | 潼南区 | 重庆市潼南 区桂林街道 办事处五湖 路2号 | 东至邻新华化工, 南紧邻涪江,西紧 邻荒地和少量居 民楼,北紧邻民业 街 | 228678 | 重庆市潼南区 水务(集团)有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市潼南 区水务(集 团)有限公 司 | 2020年5月14日 | |
| 26 | 大杨石组团 K06-2/03、 K06-3/03 号地 块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石新路71号 | 东至柳背桥小区, 南至朝阳机电市 场,西至鼎航雅座 小区,北至石新路 | 35561 | 重庆创驿建设投资有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆创驿建 设投资有限 公司 | 2020年6月18日 | |

| | | | 地 | 决基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|----|------------------|------|------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------|---|------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 27 | 特钢 1935 项目 地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇双碑村 | 东至河流,南至磁器口古镇,西至东华医院,北至企业 | 188474 | 重庆迈瑞城市 建设投资有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地、绿地与开敞空间用地 土壤环境质量要求,具体指 标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标 准 (试 行) 》 (GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆迈瑞城 市建设投资 有限公司 | 2020年6月23日 | |
| 28 | 红旗河沟枢纽 站原址地块 | 渝北区 | 渝北区红锦 大道 19 号 附近 | 东至红锦大道, 金人大道, 金人大道, 金人大道, 金人大厦、金人大厦、金人大路,加州交通大路。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 50000 | 重庆城市综合 交通枢纽(集 团)有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆城市 合交集团 (限公司 | 2020年7月31日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---|------|------------|--|--------------|--------------------------|-------------------|--|------------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 29 | 重庆钢铁集团 耐火材料有限 责任公司原址 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区双碑街道 | 东至农户区,南至 住宅区,西至子弟 校家属区,北至白 泥家属区 | 189100 | 重庆共享工业 投资有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆共享工 业投资有限 公司 | 2020年8月3日 | |
| 30 | 梅子堡地块(大 杨石组团 T 分 区 T03-2/03、 T03-1-1/03、 T10-1-2/03 地 块) | 九龙坡区 | 九龙坡区杨家坪梅子堡 | 东至杨家坪正街, 南至铁马变速器 厂,西至西城镜园 小区,北至中迪广 场 | 89595 | 重庆市九龙坡 区土地整治储 备中心 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市九龙 坡区土地整 治储备中心 | 2020年8月24日 | |
| 31 | 重庆市沙坪坝 区组团 G 标准 分区 G15-5-2 地 块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区梨高路 | 东至重庆市精神 病医院,南至窝凼 社区,西至西南医 院,北至鹏耀机械 厂 | 38031 | 重庆迈瑞城市 建设投资有限 责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城 市建设投资 有限责任公 司 | 2020年8月31日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|---------|---------------------------|--|--------------|---|------------|---|--|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 32 | 重庆长安运输 有限责任公司 汽车维修中心 原址场地 | 江北 区 | 江北区劳动 一村1号 | 东至培新小学现 有校区,南至麒麟 公馆,西至洋河东 路,北至长安丽都 小区 | 4206 | 重庆市江北区 培新小学、重庆 市江北区城市 建设发展有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆 区 培 新 庆 市 江 北 小 市 市 市 東 選 と と と と と と と と と と と と と と と と と と | 2020年9月3日 | |
| 33 | 重庆市合川区 合阳组团城西 标 准 分 区 CX03-01/01 、 CX03-02/02 地 块 | 合川 区 | 合川区合阳 办凉亭子西 路 131 号 | 东至安太锦江新 城自小区,南至滨 江路,西至教师新 村住宿区,北至思 源大道 | 13200 | 重庆市合川区 房屋征收事务 中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市合川 区房屋征收 事务中心 | 2020年9月3日 | |
| 34 | 重庆水轮机厂 有限责任公司 原址地块 | 巴南区 | 巴南区李家 沱马王坪正 街 10 号 | 东至居民区和街道,南至李家沱道路及街道,西至映江花园居民小区,北至长江沿岸50m | 147555 | 重庆市地产集团 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市地产 集团 | 2020年9月14日 | |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|-------------------------------------|-------|-------------------------|---|--------------|------------------------|---------------|---|------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 35 | 重庆水泵厂有 限责任公司原 址局部地块 | 沙坪 坝区 | 沙坪坝区小龙坎正街 | 东至宏华苑小区, 南至东原 ARC 中 央广场,西至洪逸 新村,北至紫荆花 园小区 | 18925 | 重庆渝富土地 开发经营有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地、交运输用地土壤环境 质量要求,具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土壤 污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018)和风险 评估结论为准。 | 重庆渝富土 地开发经营 有限公司 | 2020年9月15日 | |
| 36 | 渝北区两路组 团 E 标准分区 E01-8-6/04 地块 | 渝北区 | 渝北区双凤 桥街道瓦房 社区6组 | 东至汉渝路小学、 特殊教育学校,南 至相国名居、泽科 兴城,西至农村居 民点、泽科兴城, 北至空闲地、农村 居民点 | 29853 | 重庆空港新城 开发建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆空港新 城开发建设 有限公司 | 2020年9月21日 | |
| 37 | 渝北区空港新城 F 标准分区 F25-2 地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃 睦邻路片区 顺义路1号 | 东至兰馨大道、御城华府小区,南至祥和路、汇祥好莱坞小区,西至同盛路、F25-1地块,北至顺义路、F27-2地块 | 55245 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2020年9月24日 | |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|----|---|------|-------------------------|---|--------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 38 | 渝北区空港新城 F 标准分区 F25-1/03 地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃 睦邻路片区 顺义路旁 | 东至同盛路、 F25-2 地块,南至 祥和路、F23-2 地 块,西至睦邻路, F24-4 地块,北至 顺义路、F27-1 地 块 | 57800 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2020年9月24日 | |
| 39 | 重庆市北碚电 镀厂原址地块 (一期) | 北碚区 | 北碚区歇马 镇天马村大 磨滩蒋家岩 | 东至邻近居民区 及荒地,南至邻近 居民区及荒地,西 至邻近居民区及 荒地,北至道路 | 4259 | 重庆市北碚区 新城建设有限 责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚 区新城建设 有限责任公 司 | 2020年9月30日 | |
| 40 | 重庆市沙坪坝 区沙坪坝组团 B10-2-3/02 地块 (部分) | 沙坪坝区 | 沙坪坝区童家桥街道刘家坟 | 东至金融街金悦 锦城,南至童家桥 村幼儿园,西至歌 乐山烈士陵园,北 至九鼎名都 | 24107 | 重庆沙坪坝滨 江建设开发有 限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝 滨江建设开 发有限公司 | 2020年10 月21日 | |

| | | | 地址 | 决基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|----------------------------------|-----|---------------------|--|--------------|------------------------|-------------------|---|------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 41 | 廖家山片区 J5-5/03 及 J5-6/03 地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠 石镇纳溪沟 村 | 东至石纳路,南至 J5-7 地块(南岸区 土储中心储备地 块),西至纳溪沟, 北至横一路 | 37598 | 重庆市南岸区 土地整治储备 中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸 区土地整治 储备中心 | 2020年11月5日 | |
| 42 | 两路组团 E 标准分区 E88-2/01 地块 | 渝北区 | 渝北区回兴 街道科兰 | 东重限服至正小路众原开重有 医水材段,堡山科东。有关区,在上,大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 16258 | 重庆市渝北区 土地储备整治 中心 | 完成修复效任 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市渝北 区土地储备 整治中心 | 2020年11月5日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--------------------------------|------|-----------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------|--|------------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 43 | 九龙坡区黄桷 坪海员村片区 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄 桷坪街道搬 运西村 | 东至黄桷坪正街, 南至黄桷花园小 区,西至搬运西村 小区,北至重庆市 市第十三人民医 院住院部 | 40522 | 重庆九龙半岛 开发建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 2020年11月5日 | |
| 44 | 沙坪坝区 C 分 区 C4-4-1/02 地 块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇政府南侧 | 东至重庆六十四 中,南至陈堡幼儿 园,西至井口村复 兴社,北至星光幼 儿园 | 26812 | 重庆迈瑞城市 建设投资有限 责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城 市建设投资 有限责任公 司 | 2020年11月5日 | |
| 45 | 沙坪坝区双碑 组团 F08-4-1/03 地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇天平村 | 东至沙坪坝区大 新小学,南至重庆 吉马玻璃制品有 限公司,西至原玻璃器皿厂成品仓 库,北至重庆市长 应机械有限公司 | 26082 | 重庆市沙坪坝 区房地产开发 总公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市沙坪 坝区房地产 开发总公司 | 2020年11 月13日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|--------------|--|--------------|-------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 46 | 重庆锻造厂原址 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区上桥五星村 1号 | 东至上桥都南至重 水管委会,南有限 次司仓库,西至限 公司仓库,西至重庆 、北至重庆 铁路运输中等职 业学校 | 28068 | 重庆市沙坪坝 区房地产开发 总公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市沙坪 坝区房地产 开发总公司 | 2020年12月8日 | |
| 47 | 重庆市大渡口 区大渡口组团 H标准分区 H11-1、H11-2 地块 | 大渡口区 | 大渡口区庹 家坳 | 东至蓝领公寓小区,南至天泰钢城印象小区,西至袁 茄路,北至金中大道 | 86465 | 大渡口区土地整理储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 大渡口区土 地整理储备 中心 | 2020年12 月17日 | |
| 48 | 重庆市大渡口 区大渡口组团 H标准分区 H04-1-1 等 7 个 地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇 | 东至金桥路,南至 金中大道,西至西 城大道,北侧为建 桥大道 | 142968 | 重庆建桥实业 发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆建桥实 业发展有限 公司 | 2020年12 月17日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------|--|------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 49 | 大渡口区大渡 口组团 H 标准 分区 H05-1-1/05 等 7 个地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇 | 调查地块北至建桥大道,东至银桥路,西至袁茄路(金桥路),南至重庆市民族中学 | 149923 | 重庆建桥实业发展有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、交通运输用地、工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)和风险评估结论为准。 | 大渡口区土 地整理储备 中心 | 2020年12月17日 | |
| 50 | 渝北区空港新 城 F 标准分区 F27-1 地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃 睦邻路片区 顺义路旁 | 东至同盛路、 F27-2 地块,南至 顺义路、F25-1 地 块,西至睦邻路、 F26-4 地块,北至 兰桂大道、汇祥林 里 3000 小区 | 54826 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2020年12月30日 | |

| | | | 地块 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---|------|----------------------|--|--------------|-------------------------|---------------|--|-------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 51 | 渝北区空港新 城 F 标准分区 F27-2、F27-6 和 F27-7 地块 | 渝北区 | 渝北区顺义 路两路工业 园内 | 东至兰馨大道、仙桃街道办事处,北至兰桂大道、汇祥林里3000小区,南至顺义路、F25-2地块,西至同盛路、F27-1地块 | 31300 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2020年12 月31日 | |
| 52 | 沙坪坝区中梁 山组团 G 分区 G15-4-1/04 地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区梨树湾 30号 | 东至清水洗南至 新桥都市工业园 区 B 区,西至厂 房,北至足球场 | 51453 | 重庆沙坪坝滨 江建设开发有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足交通运输用地、绿地与 开敞空间用地土壤环境质 量要求,具体指标以《土壤 环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018)和风险 评估结论为准。 | 重庆沙坪坝 滨江建设开 发有限公司 | 2021年1月26日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---------------------------|-----|------------------|--|--------------|--------------------------|---------|--|--|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 53 | 百安坝组团 I 分区 D02-15-01/03地块 | 万州区 | 万州区百安 大道1111号 | 东为有厂家 500 庆公(公械工任管面重限区属 500 项司上司有东公业、庆公北区范风一海 重队机司有压风地为块内械区而发示 人有 重公机 医现地为块内核 医阴道 电极机 医现代 人名 电阻 医电阻 医皮肤 医皮肤 化二边重限 庆材机庆贵唐 | 2713 | 中国船舶重工 集团衡远科技 有限公司 | 完成修复效估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 中国船舶大大村村,村村村,村村村,村村村,村村村村,村村村村村村村村村村村村村村村村 | 2021年1月27日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|-----------------------|---|--------------|------------------------|-------------------|---|------------------------|----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 54 | 重庆嘉陵工业 股份有限公司 原址 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区双 碑自由村 100号 | 东至嘉陵江南至 松江社区,西至双 碑派出所,北至自 由村小区 | 220606 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2021年2月7日 | |
| 55 | 大渡口重钢片 区 L26/02 地块 (原重钢动力 厂煤气柜区域) | 大渡口区 | 大渡口区钢 铁支路 | 北临新工村居民 区,南接重钢型钢 厂,西靠重钢型钢 厂,东近大度村居 民区 | 40115 | 重庆渝富土地 开发经营有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝富土 地开发经营 有限公司 | 2021年2 月19日 | |
| 56 | 重庆市九龙坡 区 G12-3/03、 G12-4 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区玉 灵路 159 号 | 北邻远洋城 2 期, 南邻部队边坡,西 邻石美路边界,东 林 G14-5-1/04(重 庆象屿公园悦府 建筑边界)。 | 61978 | 重庆市地产集团 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市地产集团 | 2021年3月4日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 57 | 九龙坡区大渡 口组团 D 标准 分区 D2-1、 D12-1、D13-1 等地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区华 岩镇半山村 冬山路冬瓜 山 | 东靠冬瓜山荒地, 南望重庆内环快 速路,西接勤牛物 流中心五区,北邻 御湖壹号小区。 | 215843 | 重庆高新技术 产业开发区九 龙园区管理委 员会 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆高新技 术产业开发 区九龙园 管理委员会 | 2021年4月27日 | |
| 58 | 重庆润丰纺织 机械有限公司 原址 | 巴南区 | 巴南区鱼洞街道新二村 | 北面为浩大堂,南面 为是民楼,南面 为天明起限。 为天明起限。 检测站,东面为居 民点。 | 40206 | 重庆市渝兴建 设投资有限公 司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市渝兴 建设投资有 限公司 | 2021年5月11日 | |
| 59 | 西永组团 D 分 区 D05-1/02 等 6 个地块 | 高新区 | 高新区金凤镇插旗村 | 东至地块 J4-4(南岸区土储中心储备地块),南至横一路,西至南山,北至弹广路 | 148250 | 重庆市南岸区 土地整治储备 中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸 区土地整治 储备中心 | 2021年6月8日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|----------------------------------|------|----------------------|---|--------------|--------------------------|------------|--|------------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 60 | 廖家山片区 J4-5/03、J2-1/03 地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇纳溪沟村 | 东至地块 J4-4(南 岸区土储中心储 备地块),南至横 一路,西至南山, 北至弹广路 | 31961 | 重庆市南岸区 土地整治储备 中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸 区土地整治 储备中心 | 2021年7月7日 | |
| 61 | 重庆市三灵化 肥有限责任公 司合成氨厂区 原址 | 长寿区 | 长寿区凤城 镇轻化路16 号 | 东至江南大道,南 至三峡水务,西至 雄进汽修厂,北至 轻化路 | 30791 | 重庆长寿开发 投资(集团)有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公用设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆长寿开 发投资(集 团)有限公 司 | 2021 年 8 月 26 日 | |
| 62 | 重庆中豪金属涂装有限公司 | 大渡口区 | 大渡口区建胜镇茄子溪 | 东至吉象人造林 业,南至无名小 路,西至无名荒 地,北至三峡森晶 实业 | 5287 | 重庆市渝地西 部开发投资有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 设施用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境 质量 建设用地土壤污染风 险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市渝地 西部开发投 资有限公司 | 2021年9月18日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---|-----|----------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------|--|------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 63 | 渝北区空港新 城 F 标准分区 F38-1-2、F38-2 地块及其周边 道路 | 渝北区 | 渝北区双龙 湖街道民佳 路 | 东至民佳路、 F36-1 地块, 南至 民兴路、弘阳昕悦 棠小区, 西至荒 地, 北至 F38-1-1 地块 | 46831 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2021年9月30日 | |
| 64 | 渝北区空港新城 F 标准分区 F38-1-1 地块 | 渝北区 | 渝北区双龙 湖街道民佳 路 | 东至荒地、F36-1 地块,南至民康 路、F38-1-2 地块, 西至荒地,北至荒 地 | 39442 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2021年9月30日 | |
| 65 | 渝北区空港新城 F 标准分区 F36-3、F36-6(部分)地块 | 渝北区 | 渝北区双龙 湖街道观音 岩路 119 号 | 东至民兴路,南至 F36-1 地块,西至 荒地,北至土两公 路 | 27443 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2021年9月30日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|--------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|-----------------|---|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 66 | 沙坪坝区双碑 组团 D4-1-2/03 等地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇南溪经济园 | 东至居民区,南至 重庆特钢厂精炼 车间,西至阳光城 翡翠公园,北至加 油站 | 27061 | 重庆沙坪坝滨 江建设开发有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝 滨江建设开 发有限公司 | 2021年11月16日 | |
| 67 | 鹿角片区原唯泰项目地块 | 巴南区 | 巴南区南泉 街道 | 东至东城大道,南 至第五份社,西至 大沟湾社,北至鹿 角镇 | 488961 | 重庆市渝兴建 设投资有限公 司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市渝兴 建设投资有 限公司 | 2021年12 月17日 | 地块信息系统 中名称为: 鹿 角片区原唯泰 项目 733 亩场 地 |
| 68 | 重庆市大渡口 区大渡口组团 I 标准分区 I66-1-1、 I66-1-2、 I66-4-1、I66-4-2 和 I66-2(部分) 地块 | 大渡口区 | 大渡口区庹 家坳 | 东至西城大道,南 至金钟大道,西至 农地,北至凤祥路 | 90514 | 重庆市大渡口 区土地整理储 备中心 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市大渡 口区土地整 理储备中心 | 2021年12 月17日 | |

| | | | 地址 | 决基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---|------|--------------------------------|--|--------------|---------------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 69 | 壁山区六旗片 区东北侧张薛 电镀作坊原址 地块 | 壁山区 | 壁山区壁城 街道马家桥 社区第三居 民小组 | 东至厦成线,南至 乡村道路,西至农 地,北至已搬迁的 2户民房 | 451 | 重庆璧山现代 服务业发展区 管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆璧山现 代服务业发 展区管理委 员会 | 2021年12月31日 | 地块信息系统 中名称为:张 薛电镀作坊 |
| 70 | 大杨石组团 C 分区 C14-3-2/04、 C15-1/04 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石桥铺六店子 | 东至明发御景,南 至长新路,西至半 山公馆,北至经纬 大道 | 30787 | 重庆高新资产经营有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆高新资 产经营有限 公司 | 2021年12 月31日 | |
| 71 | 重庆市巴南区 华利制版厂原 址场地 | 巴南区 | 巴南区花溪镇先锋村8社 | 东至千山凌云小 区宿舍楼 20m,南 至无名支路侧,西 至无名支路,北至 千山凌云小区 20m | 1360 | 重庆市城市建 设投资有限公 司 | 完成修 复效果 评估 | 满足绿地与开敞空间用地 土壤环境质量要求,具体指 标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标 准 (试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市巴南 区生态环境 局 | 2021年12月31日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|----------------------------|---------------|------------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------|----------------------------------|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 72 | 渝北区空港新城 F 标准分区 F26-4 地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃 睦邻路片区 顺义路旁 | 东至睦邻路,南至 顺义路,西至春华 大道,北至兰桂大 道 | 53926 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2022年1月21日 | |
| 73 | 双桥经开区城 市生活垃圾填 埋场 | 双桥 经开 区 | 双桥区龙滩 子街道太平 村石猪湾 | 东至太平河毛家 断桥,南至双长 路,西至西湖大 道,北至重庆双桥 中学 | 72279 | 重庆市双桥经 济技术开发区 建设管理局 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市双桥 经济技术开 发区建设管 理局 | 2022年1月27日 | 地块信息系统 中名称为: 双 桥区垃圾填埋 场 |
| 74 | 重庆红岩内燃 机有限责任公 司原址地块 | 北碚 区 | 北碚区歇马街道东风村、永远村 | 东至西南大学柑 桔研究所,南至吴 家坝,西至红岩医 院,北至歇马支路 | 236000 | 重庆机电控股 (集团)公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆机电控 股(集团) 公司 | 2022年3月31日 | |

| | | | 地 | | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---|------|-----------------------|--|--------------|------------------------|---------------|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 75 | 重庆市九龙坡 区大渡口组团 V标准分区 V20/07 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区九 龙镇上游村 七社 | 东至钢铁支路,南 至重庆有机化工 厂,西至圣象地板 库房,北至重庆优 集再生资源利用 有限公司 | 74202 | 重庆市九龙坡 区人民医院 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市九龙 坡区人民医 院 | 2022 年 4 月 15 日 | |
| 76 | 廖家山片区 J2-1/03 等 23 个 地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇纳溪沟村 | 东至南山公园北路,南至重庆南松 医药科技股份有限公司原址(现为区土储中心储备地),西至弹广路 | 265052 | 重庆市南岸区 土地整治储备 中心 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地、公共服务用地、绿地与开敞空间用地、土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸 区土地整治 储备中心 | 2022 年 4 月 20 日 | 2 个地块 (J6-3/03、 J15-3/03) |
| 77 | 重庆市九龙坡 区大杨石组团 K 标准分区 K01-1-1、 K01-1-2、 K01-1-3 地块及 道路 | 九龙坡区 | 九龙坡区石 桥铺石新路 83号 | 北至石新路,西至 经纬大道,南至朝 阳路,东至石美路 | 116046 | 重庆巴山仪器 有限责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆巴山仪 器有限责任 公司 | 2022 年 6 月 6 日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|---|------|-----------------------|---|--------------|---------------------------|---------------|--|-------------------------------|--------------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 78 | 重庆川东化工 (集团)有限公 司川东化工厂 原址场地 | 南岸区 | 南岸区鸡冠 石镇中窑村 20号 | 东至污水处理厂, 南至江南化工原 址和浙中铝合金 原址,西至华南无 机盐原址,北至长 江 | 76415 | 重庆市土地储 备整治中心 | 完成修 复效果 评估 | 满足工矿用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆地产集团 | 2022 年 6 月 15 日 | |
| 79 | 重庆市壁山区 地铁1号线站前 片区 A41-1/03 部分地块 | 壁山区 | 壁山区壁城街道双龙村 | 东至东林北路,南 至杨柳坝路,西至 黛山大道,北至龙 梭山路 | 85566 | 重庆璧山现代 服务业发展区 管理委员会 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆璧山现 代服务业发 展区管理委 员会 | 2022 年 6 月 15 日 | |
| 80 | 大渡口区大渡 口组团 H 标准 分区 H17-1(部 分)、H17-2、 H17-3、H17-4、 H17-5、H20-1、 H20-2等地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇民新村 | 东至融创春晖十里小区,南至H17-6地块、 H20-3地块,西至袁茄路,北至融创春晖十里小区 | 200307 | 重庆市大渡口 区土地整理储 备中心 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝弘土 地开发有限 公司 | 2022年6月21日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|----|---|------|------------------|---|--------------|----------------------------|------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 81 | 沙坪坝区双碑 组团 B22-3、 B22-7-1 地块及 周边规划道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道 | 东至重庆二塘中 心、南至井源路、 西至重庆小康汽 车控股有限公司 井口基地一期工 程、北至井熙路 | 94339 | 重庆国际物流 枢纽园区建设 有限责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求。具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆国际物 流枢纽园区 建设有限责 任公司 | 2022年6月21日 | |
| 82 | 大渡口组团 A 标准分区 A01-1 (部分)、 A01-2-2(部分) 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区九 龙园区 A 区 | 东至龙庭路,南至 凯邦支路,西至庆 铃汽车有限公司, 北至石竹山公园 | 22134 | 重庆九龙园高 新产业集团有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地、绿地与开敞空间用地 土壤环境质量要求,具体指 标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标 准 (试 行) 》 (GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆九龙园 高新产业集 团有限公司 | 2022 年 8 月 18 日 | |
| 83 | 南岸区南坪镇 杨家山片区建 设用地6号地块 | 南岸区 | 南岸区罗家坝杨家山 | 东至9号地块,南至5号地块,西至3号地块北至7号地块 | 65098 | 和记黄埔地产 (重庆南岸)有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 和记黄埔地 产(重庆 岸)有限公 司 | 2022年9月1日 | 四至范围地块 使用权属皆为 和记黄埔地产 (重庆南岸) 有限公司) |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|-------------------------------|-------|----------------------------------|---|--------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|--|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 84 | 中地装重庆探 矿机械有限公司沙坪坝区红旗院地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区小 龙坎快乐里 1号 | 东至沙坪坝第一 小学,南至重探原 家属院,西至诺丁 阳光,北至嘉福苑 | 60340 | 重庆沙坪坝区 渝探土地整理 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆沙坪坝 区渝探土地 整理有限公 司 | 2022年9月5日 | 地块信息系统 中名称为:中 地装重庆探矿 机械厂沙坪坝 区红旗院 |
| 85 | 沙坪坝组团 A 标准分区 A19-2 地块 | 沙坪 坝区 | 重庆市沙坪 坝区渝碚路 街道杨梨路 社区 | 东至融汇国际温泉城·上筑,南至融汇温泉城童话里,西邻腰子堡安置房,北靠成渝高铁线 | 38100 | 重庆共享工业投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆共享工 业投资有限 公司 | 2022年9月26日 | |
| 86 | 渝北区华荣路 B32-1 和 B36-1 地块 | 渝北区 | 渝北区宝圣 湖街道金石 路社区食品 城大道南侧 | 东邻重庆创意公园,北邻食品大道,西邻华牧肉业科技园,南邻在建宝和路 | 82237 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2022年10月18日 | |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|-----------------------|--|--------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 87 | 沙坪坝区双碑 组团 A09-2/03、 A09-1/03(部 分)、 A08-1/03(部分) 地块及周边道 路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口半边街2号 | 东至嘉陵江,南至 地质仪器厂家属 区,西至先锋街商 业区,北至松堡幼 儿园 | 58697 | 重庆旭辰产业 发展集团有限 责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、交通设施用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆旭辰产 业发展集团 有限责任公 司 | 2022年10月21日 | |
| 88 | 江北区黑石子 仓库原址场地 | 江北区 | 江北区寸滩 黑石子 | 东至荒山,南至长 江,西至吉庆里小 区,北至荒山 | 53069 | 重庆商社(集 团)有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆商社 (集团)有 限公司 | 2022年12月6日 | |
| 89 | 重庆江南化工 有限责任公司 原址 | 南岸区 | 南岸区鸡冠 石镇盘龙山 68号 | 东至重庆浙中铝 合金有限公司,南 至鸡冠石污水处 理厂,西至重庆乐 德新材料有限公 司,北至荒地。 | 29772 | 重庆江南化工有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆江南化 工有限责任 公司 | 2022年12月6日 | |

| | | | 地 | | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|-------------------------------------|-----|-------------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 90 | 重庆石油(集 团)有限公司仓 储、加油站及周 边区域 | 壁山区 | 璧山区双龙 大道北侧 | 东居建项有用地水有限和 医睫状 人名 医电影 人名 医 电电影 人名 医 电电影 人名 医 电电影 人名 医 电电影 人名 医 电 电 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 17536 | 重庆壁山现代 服务业发展区 管理委员会 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆璧山现 代服务业发 展区管理委 员会 | 2022年12月8日 | |
| 91 | 重庆机床(集 团)有限责任公 司原址场地 | 巴南区 | 巴南区道角 新工地莲花 1 村 | 东至内环高速公路,南至农田及居民,西至重庆渝港 民,西至重庆渝港 钛白粉股份有限 公司,长江北至烧 伤医院 | 288293 | 重庆市地产集 团 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市地产 集团 | 2022年12 月13日 | |
| 92 | 重庆市北碚电 镀厂原址地块 (二期) | 北碚区 | 北碚区歇马 镇天马村大 磨滩蒋家岩 | 东至居民区及荒地,南至居民区及荒地,西至居民区及荒地,西至居民区 及荒地,北至道路 | 4258 | 重庆市北碚区 新城建设有限 责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚 区新城建设 有限责任公 司 | 2023年1月3日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|-------|---|--|--------------|-----------------|---------------|---|----------------------|----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 93 | 重庆力帆乘用 车有限公司驾 鸯厂区原址地 块 | 两江 新区 | 两江新区金 开大道 1539 号 | 东临金开大道,北 抵龙景路,西靠园 博园,南至鸳鸯北 路 | 494912 | 重庆力帆乘用 车有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆力帆乘 用车有限公 司 | 2023年1月18日 | |
| 94 | O38-1-1 地块 (八中金溪中 学校) | 两江新区 | 重庆市两江 新区鸳鸯 O 标准分区 O38-1-1/04 地块 | 北至常青藤人文 别墅和绿地翠谷 勃朗庭,西至湖世明珠 有,南至盛世明珠 和青和世家,东至 常青藤人文别墅 | 91246 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市八中 两江金溪中 学校 | 2023年2 月8日 | |
| 95 | 两江新区川美 项目土地整治 (水土组团 E43-2 地块不包 含焦化厂) | 两江新区 | 两江新区悦 来镇清溪口 南村1组 | 东至玉屏寨存,西 至悦来庄稼文创 项目,南至清溪 河,北至清南社区 | 15664 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆悦来投 资集团有限 公司 | 2023年2 月15日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|----|--|------|---------------------------------|---|--------------|---------------------------|---------------|---|-------------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 96 | 巴南区李家沱 组团 K 标准分 区 K11-1-1 地块 (部分)、K11-2 地块(部分) | 巴南区 | 巴南区花溪 街道建新村 13 号附 64 号 | 东至农用地,南至 进场无名道路,西 至荒地,北至荒地 | 17700 | 重庆市巴帝语人民 中心 放军联第三人称 整 中 联 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市巴南 区土地整治 储备中心 | 2023年2月17日 | |
| 97 | 重庆泰山电缆 有限公司原址 部分地块(联合 车间及周边区 域) | 渝北区 | 渝北区金果 大道 203 号 | 东至重庆泰山电 缆有限公司材料 库房,南至渝都大 道,西至汽博中 心,北至金果大道 | 125000 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2023年3月22日 | |
| 98 | 九龙坡区大杨 石组团 U04-5-1 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄 桷坪街道滩 子口社区 | 东至京渝国际文创园,南至规划道路(未建设),西至滩子口2号路(建设中),北至天兴路 | 5572 | 重庆市城市建 设土地发展有 限责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市二零 八地质环境 研究院有限 公司 | 2023年6月6日 | |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|------------------------------|------|-----------------------|---|--------------|------------------------|---------------|---|------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 99 | 重庆市巫溪县 宏达化工有限 公司 | 巫溪县 | 巫溪县城厢 镇 | 东至三岔公路,南 至临山峰,西至小 溪沟,北至临小溪 沟 | 15650 | 巫溪县信德资 产有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 巫溪县城市 建设有限公 司 | 2023年6月16日 | |
| 100 | 大杨石组团 W 分区 W21-1/04 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄 桷坪街道电 力一村 | 东至杨九路,南至 黄桷坪街道唐家 湾社区,西至广厦 城小区,北至禾风 雅筑小区 | 35782 | 重庆九龙半岛 开发建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤 环境质量要求,具体指标以 《土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 2023年6月27日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|----------------------------|------|-----------------------|---|--------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 101 | 大杨石组团 W 分区 W21-2 地 块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄 桷坪街道电 力一村 | 南至建地 (原拌站、建东下面,面至建地 (原拌站、建东,面,也是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个, | 8579 | 重庆九龙半岛 开发建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 2023年6月27日 | |
| 102 | 大渡口组团 I67-8/03 地块 | 大渡口区 | 大渡口区八 桥镇 | 东至空地,南至已 拆迁区域,西至已 拆迁区域,北至空 地 | 9947 | 重庆市城市建 设土地发展有 限责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市城市 建设土地发 展有限责任 公司 | 2023年7月6日 | |

| | | | 地块 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|-----------------------------|------|-------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------|--|------------------------|------------|---|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 103 | 重庆红岩方大 汽车悬架有限 公司原址地块 | 渝北区 | 渝北区宝圣 湖街道金果 大道 308 号 | 东至集团 有限 至 至 集 有 展 至 至 集 有 限 至 至 重 反 在 景 有 南 至 至 重 庆 全 年 美 市 西 至 重 庆 全 年 次 入 天 世 道 , 北 车 年 修 有 金 域 立 三 湾 小 区 。 | 66884 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2023年7月12日 | |
| 104 | 重庆江合煤化 (集团)有限公 司焦化厂原址 | 两江新区 | 两江新区悦 来镇清溪口 清南村1组 | 东至玉屏寨存,南 至清溪河,西至悦 来庄稼文创项目, 北至清南社区 | 63851 | 重庆悦来投资 集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地、交通运输用地土壤环 境质量要求,具体指标以 《土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。 | 重庆悦来投 资集团有限 公司 | 2023年7月14日 | 地块信息系统 中名称为: 重 庆江合煤化 (集团)有限 公司焦化厂 |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|---|------|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 105 | 大渡口区大渡 口组团 J5-2 地 块(新建初中工 程) | 大渡口区 | 大渡口区公 民村公民小 学南侧 | 东至大宝山公墓, 南至甘霖路,西至 金湾路,北至公民 小学 | 27372 | 重庆市大渡口 区教育委员会 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市渝地 西部开发投 资有限公司 | 2023 年 7 月 17 日 | |
| 106 | 重庆泰山电缆 有限公司原址 部分地块(铝线 分厂及周边区 域) | 渝北区 | 渝北区金果 大道 203 号 | 东临两江慧谷小 区,南至渝都大 道,西至泰山电缆 联合车间,北至金 果大道 | 161895 | 重庆渝北城市 更新建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝北城 市更新建设 有限公司 | 2023年7月26日 | |
| 107 | 江北区观音桥 组团 K 标准分 区 K18-1 地块 | 江北区 | 江北区五里 店街道建新 东路 260 号 | 北至三工厂污水 处理站,南至建新 东路,东至雨花苑 小区,西至鲤鱼池 路 | 76300 | 重庆市江北区 城市开发集团 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足商业商务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市江北 区城市开发 集团有限公 司 | 2023年8月3日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|---|------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------|---|------------------------------|----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 108 | 江北区观音桥 组团 K 标准分 区 K17-4、 K17-3-2 等 6 个 地块 | 江北区 | 市江北区五 里店街道建 新东路 260 号 | 北至三工厂污水 处理站,南至建新 东路,东至雨花苑 小区,西至鲤鱼池 路 | 97900 | 重庆市江北区 城市开发集团 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市江北 区城市开发 集团有限公 司 | 2023 年 8 月 3 日 | |
| 109 | 重庆市中明环 境治理有限公 司原址地块 | 永川区 | 永川区双石 镇大涧村 | 东至林地,南至林 地,西至耕地,北 至道路 | 16996 | 中国人民解放 军 78416 部队 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市中明 环境治理有 限公司 | 2023 年 8 月 8 日 | |
| 110 | 白马凼棚户区 一期拆迁土地 原址地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石桥铺街道 | 东至石小路、西至 重庆农业机 械厂、南至岭秀枫 景小区、北至奇峰 自由湾小区 | 36033 | 重庆科学城高 新产业发展有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆科学城 高新产业发 展有限公司 | 2023年8月8日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|--|------|-----------------------------|---|--------------|-------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 111 | 南岸区黄桷垭B 分区 B13/02 地 块部分区域(中 国智谷•环重邮 创新创业园项 目用地) | 南岸区 | 南岸区南山 街道新力村 民委员会 侧 | 东至重庆邮电大 学,南至重庆邮电 大学驾校,西至南 山路,北至崇文路 | 5610 | 重庆南山建设 开发有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆南山建 设开发有限 公司 | 2023 年 8 月 10 日 | |
| 112 | 重庆农业机械厂原址地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区石 桥铺张坪村 6号 | 地块东至岭秀枫 景小区,南至八益 建材市场4区,西 至玉灵路,北至奇 峰自由湾小区 | 13519 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2023 年 8 月 28 日 | |
| 113 | 重庆市大渡口区 建 路 村 P2-11-4/02 储备 地块(品格临时 利用场地) | 大渡口区 | 大渡口区建路村陈家坝 | 东至茄子溪铁路, 南至道路,西至市 政道路,北至万吨 冻库 | 30460 | 重庆市渝地资 产经营管理有 限公司 | 完成修复效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地 土壤环境质量要求,具体指 标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标 准 (试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市渝地 资产经营管 理有限公司 | 2023 年 9 月 13 日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|----------------------------------|------|------------|--|--------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 114 | 重庆市大渡口 区 H13-1 部分 地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇民乐村 | 东至袁茄路,南至 车家坪小学,西至 现状农用地,北至 豪盛园机电市场 (未开业) | 84383 | 重庆市大渡口 区教育委员会、 重庆建桥实业 发展有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市大震 口区教 重庆 区教 重 区 受 | 2023年10月9日 | |
| 115 | 重庆华南无机 盐工业有限公 司原址地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇中窑村 | 东至长江,南至鸡 冠石污水处理厂, 西至白沙沱正街, 北至荒地 | 7778 | 重庆华南无机 盐工业有限公 司 | 完成修 复效果 评估 | 满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆华南无 机盐工业有 限公司 | 2023年10 月17日 | |
| 116 | 两江新区大竹 林 F 标准分区 F06-6-1 地块 | 两江新区 | 渝北区平祥 路 | 西邻金通大道,东 面为荒山,北邻九 曲河湿地公园,南 临平祥路 | 55850 | 重庆城市综合 交通枢纽(集 团)有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆城市综 合交通枢纽 (集团)有 限公司 | 2023年11月15日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|---|---------|---------------------|--|--------------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 117 | 重庆新兴齿轮 有限公司原址 地块 | 北碚 区 | 北碚区缙云 大道9号 | 东临金鼎龙泉-南区,西临重庆凯米尔汽油机有限公司,南临重庆美化光电有限责任公司,北临金鼎龙泉-北区。 | 52248 | 重庆市北碚区 新城建设有限 责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚 区新城建设 有限责任公 司 | 2023年12月8日 | |
| 118 | 重庆市巴南区 花溪新村9号片 区土桥老街和 土桥中学片块 旧城区改建(棚 户区改造)项目 地块 | 巴南区 | 巴南区花溪 街道土桥正 街 | 东至华瑞名仕阁 小区,南至屏都小 区,西至土桥新 街,北至曼哈顿城 小区 | 47924 | 重庆市巴南区 土地整治储备 中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市巴南 区土地整治 储备中心 | 2023年12月12日 | |
| 119 | 南岸区南坪组 团 K4-1(部分) 地块及道路(四 公里棚户区一 期地块) | 南岸区 | 南岸区广黔路 | 东侧临近重庆市 机电工程技工学 校,西侧距离江南 大道约200米,南 侧紧邻广黔路,北 侧距离海峡路约 100米 | 49618 | 重庆市南岸区 土地整治储备 中心 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸 区土地整治 储备中心 | 2023年12月15日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|--|------|-----------------------|--|--------------|----------------------------|---------------|--|--------------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 120 | 沙坪坝区中梁 山组团 B 标准 分区 B2-505、 B3-205、 B2-4-207、 B2-104(部分)、 B3-1-105(部 分)地块及道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区上 桥东风新四 村一号 | 东至沙坪坝区金 桥路 2-1 号,南 至沙坪坝区金桥 路 61 附 5 号, 西至青秀阅山校 区,北至银昆高速 | 113100 | 重庆国际物流 枢纽园区建设 有限责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆国际物 流枢纽园园 建设有限责 任公司 | 2023年12月18日 | |
| 121 | 重钢炼铁厂原址地块 | 大渡口区 | 大渡口区钢 花路 1155 号 | 东至重钢股份有 限公司焦化厂,南 至长江,北至耗子 山、大坪山 | 287887 | 重庆渝弘土地 开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝弘土 地开发有限 公司 | 2023年12月21日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|--|------|-----------------------|--|--------------|------------------|---------------|---|-------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 122 | 重庆市九龙坡 区中梁山组团 J 标准分区 J03-01、J03-04-3 地块及周边道 路 | 九龙坡区 | 九龙坡区华 岩镇田福路 69号 | 东至 里市 九龙 中 | 11600 | 重庆龙九建设有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆桃花溪 建设项目管 理有限公司 | 2023年12月25日 | |
| 123 | 九龙坡大杨石 组团 K08-4/07 部分地块及周 边道路 | 九龙坡区 | 九龙坡区石 桥铺街道朝 阳路 | 东至柳背桥路,南 至银昆高速,西至 招商·时光序小 区,北至兰花苑小 区 | 11463 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公园绿地、道路与交通 设施用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境 质量 建设用地土壤污染风 险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2023年12月26日 | |

| | | | 地块 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------------|--|--------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|------------|----------------------------|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 124 | 重庆开元化工有限公司原址 | 梁平区 | 梁平区屏锦镇 | 东至厂区大门,南 至渝丰纸厂,西至 七屏大道,北至七 涧河 | 97900 | 梁平区人民政 府 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、公共管理与 公共服务用地土壤环境质 量要求,具体指标以《土壤 环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018)和风险 评估结论为准。 | 梁平区生态 环境局 | 2024年1月2日 | 地块信息系统 中名称为:屏 锦镇开元化工 |
| 125 | 荣昌区濑溪河 滨水组团 V19-1、V19-2 地块 | 荣昌区 | 荣昌区昌元 街道虹桥社 区 | 北至香国大道、虹 桥路和荒地,南至 水泥厂片区安置 房,西至香国大 道、散居民房和耕 地,东至 V19-3 地块和虹桥路 | 28577 | 重庆市兴荣控 股集团有限公 司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市兴荣 控股集团有 限公司 | 2024年1月12日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|-------------------------------------|------|------------|--|--------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 126 | 重庆市鹏程钢铁有限公司 | 江津 区 | 江津区双福工业园区 | 东至重庆嘉川物 流公司,南至河 流,西至道路,北 至道路 | 81372 | 重庆市天扬钧 达物流供应链 管理有限公司 | 补充 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | - | 2024年1月31日 | 2018年,用,地估重为设染修前划物,估可年划定用评了用风复,用流补结接该途暂进,庆土管录地调储调为该途暂进,庆土管录地调储调为 |
| 127 | 重庆市农业生 产资料(集团) 有限公司井口 仓库原址 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇经济桥 | 东至井口小学,南 至银竹幼儿园,西 至居民区,北至重 庆六十四中学 | 7904 | 重庆市农业生 产资料(集团) 有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市农业 生产资料 (集团)有 限公司 | 2024年2 月2日 | |

| | | | 地块 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|--|------|----------------------|--|--------------|------------------|---------------|--|----------------------|-----------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 128 | 沙坪坝区双碑 组团 F08-4-2、 F08-4-3、 F09-1-2 地块及 周边规划道路 (部分) | 沙坪坝区 | 市沙坪坝区 井口镇東重大 球璃器 無例) | 东侧约 140m 为 | 75669 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2024年2月7日 | |
| 129 | 重庆市大渡口 区重钢炼钢厂 原址地块(道路 区域) | 大渡口区 | 重庆市大渡口区钢铁路 | 东邻矿石原料厂, 西侧为山体崖,北 靠重钢片区炼铁 厂和烧结厂,南邻 高速线材厂和型 钢厂 | 58268.2 7 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2024年2月7日 | |

| | | | 地块 | 央基本信息 | | | | 风险管控或修复情况 | | | |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 130 | 南岸区弹子石B 分区B15-6地块 | 南岸区 | 鸡冠石镇白 沙沱正街银 家湾 | 东、北侧为荒地、 南侧为腾龙大道、 西侧为渝航大道 | 65890 | 重庆市中央商 务(南部)开发 区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市中央 商务(南部) 开发区管理 委员会 | 2024年2 月7日 | |
| 131 | 渝北区两路组 团 F 标准分区 F04-1 地块 | 渝北区 | 重庆 市渝北区宝 桐路 | 北侧和北侧邻中司南侧邻公司,市目里侧次,有限一种,为于,是一种,为一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是 | 51549 | 重庆空港新城 开发建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆空港新 城开发建设 有限公司 | 2024年2月19日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|---|------|-------------------|--|--------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 132 | 重庆市旷世工 穷有限公司 | 南岸区 | 重庆市南岸 区广阳镇塘 坎村河口场 | 西至沿江路,东侧 紧邻长江生态文 明干部学院,南、 北两侧为荒地 | 5346 | 重庆市旷世工 窗有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市旷世 工贸有限公 司 | 2024年3月27日 | |
| 133 | 九龙坡区滩子 口大杨石组团 U标准分区 U04-4-1 地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区滩子口 | 地块东邻长江,南 接茗都华苑,西连 重庆天宝实验学 校,北毗上江城 | 32392 | 重庆市城市建 设土地发展有 限责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市城市 建设土地发 展有限责任 公司 | 2024年5月11日 | |
| 134 | 沙坪坝区双碑 组团 A03-2-7 地 块 | 沙坪坝区 | 井口街道柏 杨村 67号 | 北靠二横线道路, 西至砂石厂,南临 垭口社居民区,东 抵荒山 | 37184.2 | 重庆旭辰产业 发展集团有限 责任公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆旭辰产 业发展集团 有限责任公 司 | 2024年5月16日 | |

| | | | 地址 | 央基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|---|------|------------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------------|------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 135 | 重庆市九龙坡 区兰美路秦安 机电原址地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙 坡区兰美路 701号 | 北至汽配仓库,南 至顺盛雅苑小区, 西至石新路相邻 的绿化带,东至兰 美路 | 79378.3 | 重庆渝隆资产 经营(集团)有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆渝隆资 产经营(集 团)有限公 司 | 2024年5月31日 | |
| 136 | 重庆市九龙坡 区人民医院配 套道路地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区上游村 | 地块南侧为 V20/07 地块, 西 侧为钢铁支路,北 侧为锦龙路,东侧 为钢渔鳅浩地块 | 56116 | 重庆九龙半岛 开发建设有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 2024年6月11日 | |
| 137 | 重庆市九龙坡 区大杨石组团 G16-1 地块及 配套道路部分 区域 | 九龙坡区 | 重庆市九龙 坡区石桥铺 街道高庙社 区 | 东至国窖明城(北区),西至高庙路, 北至玉灵路,南至 巴山路 | 25973.5 | 重庆九宸实业 有限公 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆九宸实业有限公 | 2024年6月26日 | |

| | | | 地 | 块基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|--|---------|------------------------|---|--------------|------------------------|---------------|---|------------------------|----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 138 | 重钢片区烧结厂原址地块 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区钢花路 | 西接重钢股份有 限公司炼钢厂,北 靠耗子山和大坪 山(紧邻为重钢炼 铁厂),东邻重钢 焦化厂片区,南濒 成渝铁路和长江 | 281500 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2024年8月23日 | |
| 139 | 九龙坡区大杨 石组团 W 标准 分区 W44-1-2/06 地 块(部分)及周 边规划道路 | 九龙坡区 | 九渡口正街 五龙庙社区 电力二村 | 东邻南站货运站, 南邻成渝铁路线, 西邻重庆九龙发 电厂主厂房,北邻 重庆发电厂干煤 库 | 27796.7 6 | 重庆九龙半岛 开发建设有限 公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆九龙半 岛开发建设 有限公司 | 2024年8 月27日 | |
| 140 | 重庆光电仪器 有限公司原址 地块 | 北碚 区 | 北碚区歇马街道光学村 | 北侧为重庆市北 碚区云山幼儿园, 南侧为碚青路,西 侧为福安路,东侧 为歇马公租房(缙 云新居) | 51735.4 7 | 中国四联仪器 仪表集团有限 公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 中国四联仪 器仪表集团 有限公司 | 2024年8 月30日 | |

| | | | 地址 | 块基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|--|------|-------------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情 况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 141 | 重庆市九龙坡 区大杨石组团 V标准分区 V09-1 地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙 坡区九建支 路旁 | 北至杨渡一村,东 至重庆利丰金属 回收有限公司, 西、南至中建龙玺 台小区 | 9483.25 | 重庆幸福城绿 色发展有限公 司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆幸福城 绿色发展有 限公司 | 2024年9月9日 | |
| 142 | 大渡口组团 I 标 准分区 I01-2-1 地块 和 I01-2-2 部分 地块 | 大渡口区 | 重庆市大渡 口区八桥镇 互助村 | 东至凤祥路北段、 西至通往花生坪 临时道路、南至互 助路、北至内环快 速路 | 40903 | 重庆市大渡口 区土地整理储 备中心 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求,具 体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆市大渡 口区土地整 理储备中心 | 2024年9 月20日 | |
| 143 | 大杨石组团 P03-2-2 、 P03-2-3 、 P03-2-4 地块及 周边道路 | 九龙坡区 | 重庆市九龙 坡区谢家湾 正街万象大 道旁 | 北至华润二十四 城央玺,南至华润 万象大道,西至华 润万象二路,东至 华润二十四城央 玺 | 14115 | 重庆九龙坡城 市更新建设有 限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆九龙坡 城市更新建 设有限公司 | 2024年10 月25日 | |

| | | | 地 | 央基本信息 | | | 风险管控或修复情况 | | | | |
|-----|--|------|------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------|-------------|----|
| 序号 | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面 积(m²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在 阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或 修复委托人 | 移出日期 | 备注 |
| 144 | 南岸区茶园组 团 F 标准分区 F45-1(部分) 地块 | 南岸区 | 重庆市南岸 区长生桥镇 桃花店村 | 北至荒地,西至路 网开发施工区域, 南至渝黔铁路施 工项目部,东至东 广路施工区域 | 37363.4 | 重庆城市综合 交通枢纽(集 团)有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足绿地与开敞空间用地 土壤环境质量要求,具体指 标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标 准 (试 行) 》 (GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。 | 重庆城市宗 合交通枢 (集团)有 限公司 | 2024年11月20日 | |
| 145 | 沙坪坝区双碑组 图 B34-1、 C7-1(部分)、 C7-4(部分)地 块及周边道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道果园社区 | 东至 世界 | 53067 | 重庆渝泓土地 开发有限公司 | 完成修 复效果 评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土 地开发有限 公司 | 2024年12月16日 | |