

重庆市建设用土壤污染风险管控和修复名录（截至 2025 年 3 月 31 日）

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-------------------------|------|-----------------|---|------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 1 | 重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂（含精苯厂地块） | 大渡口区 | 大渡口区临江村 | 东至落中子，南至成渝铁路线，西至重钢固废有限公司炼铁厂，北至耗子山 | 478800 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2018年4月8日 | |
| 2 | 重庆井口农药有限公司 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口经济桥 119 号 | 东至区民区，南至乾陇建材，西至居民区，北至机加作坊 | 7490 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 正在实施风险管控 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2018年10月18日 | |
| 3 | 重庆市大渡口长江电镀厂 | 大渡口区 | 大渡口区柏树堡 3 号 | 东至重庆大渡口台湾中小企业产业园，南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车 4S 店，西至为钢花路，北至卢山锦程小区 | 4000 | 重庆天安数码城有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆天安数码城有限公司 | 2019年4月9日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-------------------------|------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|------------|------------------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 4 | 重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块 | 永川区 | 永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社 | 东至民房，南至农田，西至坑塘，北至道路 | 2500 | 重庆市永川区卫星湖街道办事处 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市永川区卫星湖街道办事处 | 2019年4月22日 | |
| 5 | 重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿 A2 地块 | 璧山区 | 璧山区来凤街道孙河村五组 | 东至孙河组 5 组集体土地，南至原煤场水沟，西至原煤场坝子，北至孙河村 5 组社道 | 5510 | 重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处 | 2019年5月30日 | |
| 6 | 重钢片区炼钢厂 | 大渡口区 | 大渡口区钢铁路 | 东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路 | 284269 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2019年7月31日 | 地块信息系统中名称为：重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地 |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------------|------|---------------|--|-----------------------|----------------|-----------|---|----------------|-------------|--|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 7 | 谢家湾抗战兵器工业旧址公园1期1-2地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区谢家湾 | 东至奥园康城C区,南至原建峰厂链轮厂,西至原建峰厂防空洞,北至原建设厂家属楼 | 8442 | 重庆征创住房服务有限公司 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆征创住房服务有限公司 | 2019年9月3日 | |
| 8 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司原址地块 | 江津区 | 江津区印染园路1号 | 东至山峰,南至道路,西至道路,北至道路 | 206129 | 滨江新城开发建设集团有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 滨江新城开发建设集团有限公司 | 2019年10月11日 | 地块信息系统中名称为:重庆三五三三服装印染总厂有限公司(原址) |
| 9 | 重庆农药化工(集团)有限公司原址(局部)地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇经济桥30号 | 东至井口街道办事处,南至道路,西至道路,北至居民区 | 145086 | 重庆城投集团 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 2019年10月29日 | 重庆农药化工(集团)有限公司原址地块(ABCD区,嘉阅滨江地块)面积为145086平方米 |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------|-----|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------|---|-----------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 10 | 重庆北碚化工厂原址场地 | 北碚区 | 北碚区东阳街道大沱口社区82号 | 东至盐东路,南至盐东路,西至农田、嘉陵江,北至大沱口社区委员会、大沱口社区养老服务站、嘉陵煤矿居民区 | 12982 | 重庆市北碚文化旅游开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚文化旅游开发有限公司 | 2019年12月30日 | |
| 11 | 重庆市北源玻璃有限公司 | 北碚区 | 北碚区黄桷树人路34号 | 东至重庆东阳玻璃有限公司,南至嘉陵江,西至重庆福星玻璃厂,北至黄桷小学 | 17856 | 重庆北源玻璃有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市北碚区生态环境局 | 2020年3月10日 | |
| 12 | 重庆海朋废油回收有限公司原址地块 | 渝北区 | 渝北区洛碛镇沙湾村1社 | 东至国道319线和农林用地,南至农用地,西至国道319线和林地,北至乡村道路和林地 | 6360 | 渝北区洛碛镇人民政府 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 渝北区洛碛镇人民政府 | 2020年3月27日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---------------------------|------|-------------|--|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------|------------|-----------------------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 13 | 重庆市合川区三峡电镀厂原址地块 | 合川区 | 合川区草街街道玉龙村 | 东至创业大道公路,南至笔柏村六社土地,西至笔柏村六社土地,北至笔柏村六社土地 | 6600 | 重庆市合川区三峡电镀厂 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 合川区生态环境局 | 2020年8月31日 | 该地块暂未纳入城乡规划 |
| 14 | 重钢渔鳅浩地块(重庆钢铁集团产业有限公司(源丰)) | 大渡口区 | 大渡口区渔鳅浩 | 东至桃花溪,南至渔鳅浩码头,西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地,北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场 | 222601 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 2020年9月25日 | 地块信息系统中名称为:重庆钢铁集团产业有限公司(源丰公司)原址场地 |
| 15 | 重庆华孚工业股份有限公司原址地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区凤天大道18号 | 东至沙坪坝区国资局,南至天音阁小区,西至金都花园小区,北至国税花园 | 25018 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 2020年9月30日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-----------------------------|------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--|------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 16 | 青凤工业园启动区Aj03-1/02等五个地块及周边道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区凤凰镇胡南坝村和凤凰桥村 | 东至扶南坝村，南至桂花水库，西至散户居民，北至散户居民 | 119207 | 重庆共享工业投资有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆共享工业投资有限公司 | 2020年10月19日 | |
| 17 | 重庆恒岳矿业集团有限公司选矿三车间地块 | 石柱县 | 石柱土家族自治县龙潭乡都会村 | 东至生活区建筑墙体，南至道路边界，西至尾矿库，北至道路边界 | 16510 | 前人为重庆恒岳矿业集团有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 石柱县生态环境局 | 2020年11月30日 | |
| 18 | 重庆星博化工有限公司原址地块 | 忠县 | 忠县复兴镇水坪村 | 东至农用地，南至复兴镇水坪工业园，西北面至滨江公园，靠近长江 | 99670 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地、居住用地土壤质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 | 2020年12月17日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------|------|-------------|---|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------|-------------|---------------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 19 | 重庆市荣昌区峰高冶炼厂原址地块 | 荣昌区 | 荣昌区峰高镇峨眉村 | 东至临峨帽社区2队叶春林耕地和林地，南至峨帽社区7队何光足、邹德木林地，西临熊平君、杨华君耕地，北至成渝公路 | 17626 | 重庆市荣昌区峰高冶炼厂 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市荣昌区峰高冶炼厂 | 2020年12月22日 | 地块信息系统中名称为：重庆市峰高冶炼厂 |
| 20 | 重钢大坪山（卓力标件厂）地块 | 大渡口区 | 大渡口区钢铁支路大坪山 | 东至重庆有机化工厂职工宿舍，南至重庆金塔机电设备有限公司，西至重钢木材加工厂，北至重庆冶金动力设备安装工程有限公司 | 6656 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2020年12月29日 | |
| 21 | 重庆市同德发焦炭有限公司原址地块 | 合川区 | 合川区狮滩镇白银村四组 | 东至白银村小学，南至下茅坪村，西至双中寺村，北至白银村 | 30842 | 集体用地 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市同德发焦炭有限公司 | 2021年1月22日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-----------------------|------|--------------|--|-----------------------|--------------|-----------|--|------------------|------------|------------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 22 | 重庆市桂花磷肥厂原址地块 | 大足区 | 大足区龙水镇桂花村四组 | 东至农地，西至废弃住宿楼，北至小玉滩河，南至农地 | 6076 | 集体用地 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 | 2021年1月27日 | |
| 23 | 重庆有机化工厂 | 大渡口区 | 大渡口区临江村 | 东至腾辉新型建材公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂，北至钢铁支路 | 134800 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝弘土地开发有限公司 | 2021年5月17日 | |
| 24 | 重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块 | 石柱县 | 石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪 | 东至空坝，南至公路，西至居民点，北至小山头 | 24339 | 重庆恒岳矿业集团有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 石柱县生态环境局 | 2021年9月9日 | 地块暂未纳入城乡规划 |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---------------------|-------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---|----------------------|------------|--------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 25 | 重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块 | 万盛经开区 | 万盛经开区丛林镇海孔村 | 东至山体，南至池塘，北至山体，西至晋林机械厂火炮配件铸造区 | 5814 | 重庆市万盛建设投资有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市万盛建设投资有限公司 | 2021年9月15日 | 地块暂无规划 |
| 26 | 重庆市万盛和美机械配件加工厂地块 | 万盛经开区 | 万盛经开区南桐镇501村 | 东至水井湾社区民房，北至南桐黄沙厂，西至水井湾社区民房，南至南通煤矿公路 | 8309 | 重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司 | 2021年9月30日 | |
| 27 | 重庆市民丰化工有限责任公司原址地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口先锋街老山沟166号 | 东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园 | 296370 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2021年9月30日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--|----------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 28 | 西永组团Q分区Q17-1/03号地块 | 高新区 | 重庆高新区重庆高速公路产业物流园附近 | 西至曾家互通,东至重庆高速公路产业物流园,南至曾家收费站,北至振华路39号 | 32932 | 重庆高速公路集团有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆高速公路集团有限公司 | 2021年11月22日 | |
| 29 | 重庆市大渡口区V29-2/07(部分)、V31-1/05(部分)地块 | 大渡口区 | 大渡口区锦龙路 | 东至桃花溪,南至渔鳅浩渣场,西至渔鳅浩渣场,北至锦龙路 | 7930 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2021年12月15日 | |
| 30 | 南岸区廖家山片区弹子石组团J标准分区J5-1、J5-2地块 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石纳溪沟村 | 东至纳溪沟,南至原南松医药厂区,西至原南方染厂,北至原南方染厂 | 33365 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 正在实施风险管控 | 满足公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 2021年12月17日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 31 | 重庆钢铁集团钢管有限责任公司 | 巴南区 | 巴南区花溪街道土桥新溪村1号 | 东至重钢钢管厂家属区,南至重庆典雅花溪半岛,西至花溪河,北至花溪河 | 145956 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2021年12月17日 | |
| 32 | 重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块 | 綦江区 | 綦江区篆塘镇鱼梁村五社 | 东、南、西侧均未山坡,北侧为郭扶河 | 13858 | 集体用地 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市綦江区生态环境局 | 2022年3月24日 | |
| 33 | 南岸区弹子石组团F分区F7-19地块(拟建鸡冠石派出所) | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇 | 北至弹广路,西至县道750,南至县道750,东至和平小学 | 3460 | 重庆市公安局南岸区分局 | 正在编制修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市公安局南岸区分局 | 2022年4月15日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--|------|------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------|---|------------------------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 34 | 重庆市大渡口区大渡口组团N标准分区N35-1-3地块、N36-1地块及周边道路 | 大渡口区 | 大渡口区跳磴镇双河村 | 东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路,南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地 | 26482 | 重庆建桥实业发展有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆建桥实业发展有限公司 | 2022年5月7日 | |
| 35 | 重庆市綦江区V02-1/02(部分)、V05-1/01(部分)等13个地块及周边道路 | 綦江区 | 綦江区文龙街道转关口 | 东至玉龙村农用地,南至玉龙村农用地,西至重庆华强控股(集团)有限公司硫酸厂,北至玉龙村农用地 | 121315 | 重庆华强控股(集团)有限公司、重庆康明房地产开发有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆华强控股(集团)有限公司、重庆康明房地产开发有限公司 | 2023年6月9日 | |
| 36 | 中化涪陵化工有限公司原址B地块 | 涪陵区 | 涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村 | 东至中化涪陵氮肥厂外林地,南至南岸浦社区6社林地,西至国道G348,北至龙桥街道南岸浦社区4社林地 | 355785 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 2023年7月6日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---|------|------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 37 | 中化涪陵化工有限公司原址A地块 | 涪陵区 | 涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村 | 东至国道 G348，南至南岸浦社区 6 社林地，西至长江，北至国道 G348 与厂区内部分道路交汇处 | 234216 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 2023年7月6日 | |
| 38 | 西永组团E11-2地块 | 高新区 | 高新区 | 西至荒地，东至襄渝铁路，南至宝洪小学，北至宝洪村村委会 | 36619 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 2023年7月7日 | |
| 39 | 重庆市大渡口区V19-1-I(部分)、V19-2、V19-3(部分)地块及周边道路 | 大渡口区 | 大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧 | 东至原圣象地板仓库、九龙坡人民医院，南至明镜玻璃坊、重庆超强园林有限公司和重庆团团环保有限公司，西至重庆冶金动力设备安装有限公司、原余热发电厂和金塔设备厂，北至陡坡 | 58457 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2023年7月12日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--------------------------------|------|------------|--|-----------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 40 | 大渡口组团 V 标准分区 V24 及周边道路地块 | 大渡口区 | 大渡口区临江村 | 北至原圣象木地板仓库、V20/07 地块(九龙坡区人民医院新院址), 西至原重钢建设公司, 南至宏达物资回收、原海威玻璃(现为中建五局嘉南线项目部)和原华原门窗, 东至原重庆有机化工厂 | 34264 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2023 年 8 月 8 日 | |
| 41 | 青凤工业园启动区 Aj01-19-4-2 地块及周边道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区凤凰镇 | 东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至奥林机械 | 84490 | 重庆共享工业投资有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆共享工业投资有限公司 | 2023 年 8 月 10 日 | |
| 42 | 大渡口 P3-10-2/05 地块(重庆前进化工厂原址部分) | 大渡口区 | 大渡口区建胜镇钓鱼咀 | 北至 1 号道路, 东、南、西三面均为长江 | 110703 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足公留白用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2023 年 8 月 14 日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---|------|-------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 43 | 重庆市大渡口区 K2-2、K4-1-1 地块 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇公民村 | 东邻半岛乐园小区，西靠半岛佳园小区，南侧及北侧为荒地 | 51350 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2023年9月4日 | |
| 44 | 双赢集团北固磷铵厂（部分）原址地块 | 南川区 | 市南川区东城街道龙岩河居委 9 组 | 北至龙岩江，南至北固东城街道，西至磷石膏堆场，东至重庆市龙岩特种烧结铝有限公司 | 78952 | 重庆园业实业（集团）有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆园业实业（集团）有限公司 | 2023年9月13日 | |
| 45 | 沙坪坝区双碑组团 F06-4-2（部分）、F06-5-1、F06-5-2（部分）、F04-9-1（部分）地块及周边道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道井口村 | 西邻渝黔铁路，南靠原重庆玻璃器皿厂，北邻原重庆方乘式建筑材料有限公司，东邻同兴南路 | 96441 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2023年9月27日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--|--------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 46 | 重庆汉华制药有限公司原址部分地块 | 北碚区 | 北碚区东阳街道夏坝新村50号 | 东临重庆福星玻璃厂，北至夏坝中学，西至重庆大新药业股份有限公司，南靠嘉陵江 | 35653 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2023年10月11日 | |
| 47 | 沙坪坝区双碑组团F07-2、F07-8地块 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇 | 北至井照路，南至井源路，西距铁路约370米，东距G212国道约35米 | 24731 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2023年10月24日 | |
| 48 | 重庆市江北区石马河单元C0102街区肥皂厂地块（D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6） | 江北区 | 市江北区石马河桂花村80号 | 东邻中粮天悦壹号小区，北邻国奥村小区，西、南邻嘉陵江， | 110229 | 重庆市江北区城市建设发展集团有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市江北区城市建设发展集团有限公司 | 2023年11月16日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-------------------------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 49 | 碳金国际中心项目地块 | 南岸区 | 南岸区弹子石 CBD 总部经济区北侧 | 北侧及西侧为中海十里长江住宅区，南侧为 CBD 总部经济区中讯时代，东侧为巨能集团地块在建基坑，东北侧为中海学校 | 24785 | 重庆市南岸城市更新建设发展有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足商业商务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸城市更新建设发展有限公司 | 2023年11月28日 | |
| 50 | 渝北区两路组团 S 标准分区 S30-3 地块 | 渝北区 | 渝北区仙桃街道花石村 | 东至重庆君之福食品有限公司，南邻悦港大道北一横线在建道路，西侧和北侧临近周边工地临时办公住宿区 | 9076 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 2023年12月5日 | |
| 51 | 大渡口区长江文化艺术湾区 C44-5-5 等 9 个地块及周边道路用地 | 大渡口区 | 大渡口区李子林钢铁铁路跃进村街道渝钢社区 | 东至丁家垭口，北至跃进村，西至钢花支路，南至原炼铁厂区域 | 154800 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2023年12月18日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---|------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 52 | 北碚区蔡家组团H标准分区H32-01-02地块 | 北碚区 | 北碚区蔡家岗街道龙溪社区陵江村 | 南接同康路,北侧为力帆翡翠郡小区,西侧为翡翠华府小区,东侧为闲置空地 | 14077 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2023年12月20日 | |
| 53 | 重庆市南岸区弹子石组团J标准分区J5-4(部分)、J14-1(部分)地块及周边区域 | 南岸区 | 南岸区鸡冠石镇纳溪沟58号 | 北至水沟、南至现状道路,西至陡坡、东至纳溪沟 | 19529 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南岸区土地整治储备中心 | 2023年12月21日 | |
| 54 | 重庆市沙坪坝区西站片区A4-3/06地块 | 沙坪坝区 | 西站枢纽沙坪坝上桥片区 | 北至清水溪路,东至兰海高速,南至北循环道,西至重庆西车站派出所 | 22203 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 2023年12月28日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--------------------------|------|---------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 55 | 重庆市九龙港码头地块 | 九龙坡区 | 九龙坡区黄桷坪铁路二村 | 东至长江岸坡地带(“两江四岸”项目),西至重庆南站,南至废弃的九龙坡食用油储备库,北至直港大道佳宇广场 | 309401 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 2024年1月5日 | |
| 56 | 重庆丰源化学制品有限公司原址地块 | 江北区 | 江北区寸滩黑石子正街27号 | 东临吉庆里小区,南临长江,西临黑石子冲沟,北临黑石子村道支路 | 4619 | 重庆市港城工业园区建设有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市港城工业园区建设有限公司 | 2024年1月16日 | |
| 57 | 大渡口区大渡口组团H01-2-1等地块及周边道路 | 大渡口区 | 大渡口区八桥镇金桥路10号 | 东至内环快速路,南至鑫康路,西至西城大道,北至江北天然气九宫庙中心站 | 107515 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 2024年1月29日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---|------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 58 | 重庆市大渡口区 V13、V16-1、V16-2 地块及周边道路土壤污染风险评估报告 | 大渡口区 | 市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧 | 东至 V18 地块，南至 V15 地块，西至 V12 地块，北至 V12 地块 | 73235 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年1月29日 | |
| 59 | 重钢崖线剩余地块（L10-3/05（部分）地块 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区重钢片区 | 地块西、北至重钢片区南大干道，东临重钢炼铁厂地块，南临重钢烧结厂地块 | 2019 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年3月12日 | |
| 60 | 来龙垃圾堆放场原址地块 | 璧山区 | 璧山区璧城街道城丁路与东林寺村道支路交叉口东南侧 | 北至城丁路，西至东林寺村道支路，南至重庆荣路建筑有限公司，东至在建市政道路 | 46865 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆璧山现代服务业发展区管理委员会 | 2024年3月18日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--|------|--------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|--|------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 61 | 九龙坡区大杨石组团W标准分区W46-2/04(部分)、W46-3/04(部分)地块及周边规划道路 | 九龙坡区 | 于重庆市九龙坡区九渡口正街五龙庙社区 | 东至美术公园一期,南至原九龙发电厂主厂区,西至九渡口正街,北至电力二村 | 78100 | 重庆九龙半岛开发有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆九龙半岛开发有限公司 | 2024年3月27日 | |
| 62 | 沙坪坝区C16-2、C15-3等7个地块及周边道路 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区井口街道经济桥社区 | E1区西至嘉悦滨江,东临嘉陵江,北至井口正街,南为拆迁空地;E2区西为井口正街,东临嘉陵江,北至詹家溪,南为拆迁空地 | 33425 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 2024年4月22日 | |
| 63 | 南岸区杨家山片区建设用地16号(E12-1、E12-2)地块 | 南岸区 | 重庆市南岸区海棠溪街道 | 东至前驱路,南至杨家山片区15号地块(E14-1),西至和黄御峰四期商城,北至杨家山片区17号地块(E9-3) | 48095 | 和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司 | 2024年4月25日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---------------------------|------|---------------|--|-----------------------|------------------|-----------|--|------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 64 | 大渡口组团H标准分区H20-3地块及周边道路 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区八桥镇民新村 | 东接申佳子溪苑居民小区，南临星港路，西临H20-2地块，北接现状建设用地（H17-6号地块） | 30475 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 2024年5月21日 | |
| 65 | 沙坪坝区双碑组团C16-2/03部分地块及周边道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道 | 北至井双片区规划7号路，东至沙滨路，南至井双片区规划8号路，西至规划井双片区10号路 | 34935 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2024年8月12日 | |
| 66 | 沙坪坝区双碑组团C15-3/04部分地块及周边道路 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道 | 北至詹家溪，东至沙滨路，南至规划井双片区7号路，西至规划井双片区10号路 | 28024 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2024年8月12日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-----------------------------|------|-------------|--|-----------------------|------------------|-----------|---|------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 67 | 重庆市沙坪坝区双碑组团D8-2-1/03部分地块 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区井口街道 | 地块北临原重庆农药化工(集团)有限公司(原重庆农化厂),东至嘉佳大道,南至嘉益路,西至南溪沟 | 19712 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2024年8月12日 | |
| 68 | 沙坪坝区双碑组团F07-3地块及纵四线规划道路部分区域 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区井口镇井口村 | 北至横二路,南靠乡村公路,西距铁路最近约320米,东临国道G212国道 | 17117 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年8月14日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--|------|-----------------|---|-----------------------|---------------|-----------|--|---------------|-----------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 69 | 重庆市主城区唐家沱组团 I15-6/03 、 I14-4/07 、 I14-5/05 (部分)、I15-4/05 (部分) 等地块及相邻道路 | 江北区 | 重庆市江北区寸滩街道黑石子社区 | 地块西至海尔路,东至荒地,南至已建道路和荒地,北至轨道4号线黑石子站 | 38857.18 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 2024年9月2日 | |
| 70 | 重庆市九龙坡区大杨石组团 V 标准分区 V28-7-3 、 V28-7-2-2 、 V28-7-6 、 V28-7-2 (部分) 地块及周边道路 | 九龙坡区 | 九龙坡区锦龙路西郊四村西南侧 | 东至锦龙路与九凤大道交汇处青龙嘴立交,西至重庆发电厂毛线沟灰场片区,北至锦龙路,南至重钢渔鳅浩地块 | 81936.9 | 重庆幸福城绿色发展有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆幸福城绿色发展有限公司 | 2024年9月2日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--|------|----------------|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 71 | 大渡口区重钢片区 V15-1 地块 | 大渡口区 | 大渡口跃进村街道钢铁支路南侧 | 东至重庆建工新型建材有限公司三分公司,南至大坪山山顶崖线,西至大渡口区钢铁支路西端,北至原重钢医院住院部和家属区 | 10742.77 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年9月10日 | |
| 72 | 重钢崖线锦霞路及周边地块 (F2-3-4/07 部分地块、F2-3-5/07 部分地块、F2-3-2/07 地块、L19-1/05 部分地块、L19-3/05 部分地块) | 大渡口区 | 大渡口区钢花路 | 东至工博连接道,南至技光村居民区,西至新山村光明社区及九怡社区居民,北至隋唐公园 | 40991.93 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年9月26日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---|------|--------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|--|----------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 73 | 重庆市沙坪坝区 U11-1-2、U11-2-2 等 19 个地块（原重庆虎溪电机厂老厂区、家属区） | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈电村 | 北至盛德路，南至大学城北路，东至东一路，西至大学城东路 | 367644.8 | 重庆虎溪电机工业有限责任公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆虎溪电机工业有限责任公司 | 2024年9月29日 | |
| 74 | 重庆昆仑化工有限公司原址地块 | 渝北区 | 重庆市渝北区洛碛镇青木村2社 | 西邻洛青路，北、东、南三面周边为青木村农用地，距洛碛镇约600m，距长江约350m | 18688 | 重庆市渝北区土地储备整治中心 | 正在编制修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市渝北区土地储备整治中心 | 2024年10月15日 | |
| 75 | 大渡口区大坪山 V14-1 地块及周边道路 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧 | 东至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区（已拆除），南至钢铁支路，西至重钢医院（已部分拆除），北至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区（已拆除） | 40155.39 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年10月30日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|---|------|--------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|--|----------------|-------------|--------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 76 | 大渡口区重钢片区大坪山V17、V18-1(部分)、V11-2(部分)地块及周边道路 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧 | 西至重钢职业病防治所,北至九龙坡区环境卫生管理处,东至重庆钢铁集团建设工程有限公司、南至钢铁支路 | 44128.2 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2024年10月30日 | |
| 77 | 南川区文凤煤焦化有限公司原址地块 | 南川区 | 重庆市南川区南城办事处大星居委4社 | 东至凤嘴江、北至凤嘴江、南至农用地、西至S104省道 | 76093.33 | 重庆市南川区新城开发有限公司 | 正在实施修复 | 满足交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市南川区新城开发有限公司 | 2024年10月28日 | |
| 78 | 重庆东方农药有限责任公司原址地块 | 忠县 | 重庆市忠县忠州镇长河村大包梁 | 西侧临中国石化金竹湾加油站,北侧、东侧为空地,南侧为石垫路 | 6926.76 | 重庆市通达投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市通达投资有限公司 | 2024年11月14日 | 地块暂无规划 |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--------------------|------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--|------------------|-------------|--------|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 79 | 重庆市嘉世泰化工有限公司原址地块 | 两江新区 | 重庆市大竹林街道凤栖沱社区金开大道西南侧 | 东南侧临近大溪河沟，北、西两侧均为嘉陵江，东临金开大道。 | 8398.43 | 重庆市嘉世泰化工有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市嘉世泰化工有限公司 | 2024年11月20日 | |
| 80 | 重庆树荣作物科学有限公司 | 永川区 | 重庆市永川区兴龙大道2169号附近 | 北靠永川区爱情广场，西临兴龙大道，南100m至永津大道，东临凤凰湖公园。 | 38079 | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | 2024年11月28日 | 地块暂无规划 |
| 81 | 中国船舶集团长江科技有限公司原址地块 | 万州区 | 重庆市万州区天城大道123号 | 北至海成·天生天城，东至天城大道，南至天凤路，西至荒地 | 58811 | 中国船舶集团长江科技有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 中国船舶集团长江科技有限公司 | 2024年12月15日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|-------------------------------|------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 82 | 九龙坡区大杨石组团J标准分区J05-1-2地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟 | 东邻华宇春江花月北区小区，南邻鹤皋村，西邻红馆公寓，北邻文化一村 | 22804.69 | 重庆九龙坡城市更新建设有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆九龙坡城市更新建设有限公司 | 2024年12月16日 | |
| 83 | 重庆市九龙坡区中梁山组团6-1/01（部分）地块及周边地块 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区中梁山南风井 | 北至荒地、西至荒地、南至南风井工业广场动力车间、东至荒地 | 92076.6 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 正在实施风险管控 | 满足商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 2024年12月18日 | |
| 84 | 重庆市大渡口区五一互助城中村改造项目I55-1地块 | 大渡口 | 重庆市大渡口区八桥镇五一村 | 东至规划地块I55-2，南至五一互助片区道路及荒地，西至规划道路，北至规划地块I55-2 | 15677 | 重庆建桥置业有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆建桥置业有限公司 | 2025年2月27日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--|------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|--|---------------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 85 | 重庆市九龙坡区大杨石组团J标准分区J01-16/05地块(部分)、J05-1-1/05地块(部分)及周边规划道路 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟 | 东邻奥园康城小区C区,南邻文化三村,西邻大鼎城市花园小区,北邻文化一村 | 5231.31 | 重庆九龙坡城市更新建设有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足广场用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆九龙坡城市更新建设有限公司 | 2025年1月24日 | |
| 86 | 重庆市大坪山V15-2/08、V15-4/08地块及周边道路 | 大渡口区 | 重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路南侧 | 北侧临跃进村街道钢铁支路,西侧临V15-1地块,南侧临边坡,东侧临重钢余热发电厂燃气检修车间 | 48906.9 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 2025年1月6日 | |
| 87 | 重庆市南岸区弹子石片区B标准分区B2-2、B3-2、B3-3地块 | 南岸区 | 重庆市南岸区鸡冠石镇兴隆村农塘果园白沙沱正街6号 | 西至寸滩长江大桥,东至中石化加油站,南至荒地,北至长江。 | 78275 | 重庆市中央商务(南部)开发区管理委员会 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)和风险评估结论为准。 | 重庆市中央商务(南部)开发区管理委员会 | 2025年1月24日 | |

| 序号 | 地块基本信息 | | | | | | 风险管控或修复情况 | | | 纳入日期 | 备注 |
|----|--|-----|----------------|---|-----------------------|----------------|-----------|---|----------------|------------|----|
| | 地块名称 | 区县 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m ²) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复委托人 | | |
| 88 | 南岸区南坪组团 I11-1-5-1、I11-1-6 地块（原康师傅地块北侧部分） | 南岸区 | 重庆市南岸区丹龙路 29 号 | 西侧为美心集团，东侧紧邻桃源三路，北侧紧邻白鹤路，南侧为丹龙路 29 号产业园 | 51678.6 | 重庆新宇思远企业管理有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和风险评估结论为准。 | 重庆新宇思远企业管理有限公司 | 2025年2月13日 | |