

# 重庆市建设用土壤污染风险管控和修复名录（截至2024年6月30日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
1	重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂（含精茶厂地块）	大渡口区	大渡口区临江村	东至落中子，南至成渝铁路线，西至重钢固废有限公司炼铁厂，北至耗子山	478800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2018年4月8日	
2	重庆井口农药有限公司	沙坪坝区	沙坪坝区井口经济桥119号	东至区民区，南至乾沱建材，西至居民区，北至机加作坊	7490	重庆迈瑞城投有限公司	正在实施风险管控	满足交通运输用土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城投有限公司	2018年10月18日	
3	重庆市大渡口长江电镀厂	大渡口区	大渡口区柏树堡3号	东至重庆大渡口台湾中小企业产业园，南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车4S店，西至为钢花路，北至庐山锦程小区	4000	重庆天安数码城有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆天安数码城有限公司	2019年4月9日	
4	重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块	永川区	永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社	东至民房，南至农田，西至坑塘，北至道路	2500	重庆市永川区卫星湖街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市永川区卫星湖街道办事处	2019年4月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
5	重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿A2地块	璧山区	璧山区来凤街道孙河村五组	东至孙河组5组集体土地，南至原煤场水沟，西至原煤场坝子，北至孙河村5组社道	5510	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	2019年5月30日	
6	重钢片区炼钢厂	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路	284269	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019年7月31日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地
7	谢家湾抗战兵器工业旧址公园1期1-2地块	九龙坡区	九龙坡区谢家湾	东至奥园康城C区，南至原建峰厂链轮厂，西至原建峰厂防空洞，北至原建设厂家属楼	8442	重庆征创住房服务有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆征创住房服务有限公司	2019年9月3日	
8	重庆三五三印染服装总厂有限公司原址地块	江津区	江津区印染园路1号	东至山峰，南至道路，西至道路，北至道路	206129	滨江新城开发建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	滨江新城开发建设集团有限公司	2019年10月11日	地块信息系统中名称为：重庆三五三服装印染总厂有限公司（原址）
9	重庆农药化工（集团）有限公司原址（局部）地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥30号	东至井口街道办事处，南至道路，西至道路，北至居民区	14204	重庆农药化工（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2019年10月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
10	重庆北碚化工厂原址场地	北碚区	北碚区东阳街道大沱口社区82号	东至盐东路，南至盐东路，西至农田、嘉陵江，北至大沱口社区委员会、大沱口社区养老服务站、嘉陵煤矿居民区	12982	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	正在实施修复	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	2019年12月30日	
11	重庆市北源玻璃有限公司	北碚区	北碚区黄桷树人路34号	东至重庆东阳玻璃有限公司，南至嘉陵江，西至重庆福星玻璃厂，北至黄桷小学	17856	重庆北源玻璃有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚区生态环境局	2020年3月10日	
12	重庆海朋废油回收有限公司原址地块	渝北区	渝北区洛碛镇沙湾村1社	东至国道319线和农林用地，南至农用地，西至国道319线和林地，北至乡村道路和林地	6360	渝北区洛碛镇人民政府	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	渝北区洛碛镇人民政府	2020年3月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
13	重钢片区烧结厂原址地块	大渡口区	大渡口区钢花路1155号	东至重钢焦化厂片区，南至成渝铁路和长江，西至重钢股份有限公司炼钢厂，北至耗子山和大坪山（紧邻为重钢炼铁厂）	281500	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年4月7日	
14	重庆市合川区三峡电镀厂原址地块	合川区	合川区草街街道玉龙村	东至创业大道公路，南至笔柏村六社土地，西至笔柏村六社土地，北至笔柏村六社土地	6600	重庆市合川区三峡电镀厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	合川区生态环境局	2020年8月31日	该地块暂未纳入城乡规划
15	重钢渔鳅浩地块（重庆钢铁集团有限公司（源丰））	大渡口区	大渡口区渔鳅浩	东至桃花溪，南至渔鳅浩码头，西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地，北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场	222601	重庆渝弘土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年9月25日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁集团有限公司（源丰公司）原址场地
16	重庆华孚工业股份有限公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区凤天大道18号	东至沙坪坝区国资局，南至天音阁小区，西至金都花园小区，北至国税花园	25018	重庆华孚工业股份有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华孚工业股份有限公司	2020年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
17	青凤工业园启动区Aj03-1/02等五个地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇胡南坝村和凤凰桥村	东至扶南坝村，南至桂花水库，西至散户居民，北至散户居民	119207	重庆共享工业投资有限公司	正在实施修复	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020年10月19日	
18	重庆恒岳矿业集团有限公司选矿三车间地块	石柱县	石柱土家族自治县龙潭乡都会村	东至生活区建筑墙体，南至道路边界，西至尾矿库，北至道路边界	16510	前任为重庆恒岳矿业集团有限公司	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2020年11月30日	
19	重庆星博化工有限公司原址地块	忠县	忠县复兴镇水坪村	东至农用地，南至复兴镇水坪工业园，西北面至滨江公园，靠近长江	99670	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地、居住用地土壤质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	2020年12月17日	
20	重钢高速线材厂原址地块	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至隔条厂区马路为原重钢三峰锻造厂，南至隔条厂区马路，为原重钢质量监督管理局，北至原重钢机制司办公区域	142521	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年12月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
21	重庆市荣昌区峰高冶炼厂原址地块	荣昌区	荣昌区峰高镇峨眉村	东至临峨嵋社区2队叶春林耕地和林地，南至峨嵋社区7队何光足、邹德木林地，西临熊平君、杨华君耕地，北至成渝公路	17626	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	2020年12月22日	地块信息系统中名称为：重庆市峰高冶炼厂
22	重钢大坪山（卓力标件厂）地块	大渡口区	大渡口区钢铁支路大坪山	东至重庆有机化工厂职工宿舍，南至重庆金塔机电设备有限公司，西至重钢木材加工厂，北至重庆冶金动力设备安装工程有限公司	6656	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2020年12月29日	
23	重庆市同德发焦炭有限公司原址地块	合川区	合川区狮滩镇白银村四组	东至白银村小学，南至下茅坪村，西至双中寺村，北至白银村	30842	集体用地	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市同德发焦炭有限公司	2021年1月22日	
24	重庆市桂花磷肥厂原址地块	大足区	大足区龙水镇桂花村四组	东至农地，西至废弃住宿楼，北至小玉滩河，南至农地	6076	集体用地	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	2021年1月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
25	重庆有机化工厂	大渡口区	大渡口区 临江村	东至腾辉新型建材公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂，北至钢铁支路	134800	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2021年5月17日	
26	重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块	石柱县	石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪	东至空坝，南至公路，西至居民点，北至小山头	24339	重庆恒岳矿业集团有限公司	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2021年9月9日	该地块暂未纳入城乡规划
27	重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块	万盛经开区	万盛经开区丛林镇海孔村	东至山体，南至池塘，北至山体，西至晋林机械火炮配件铸造区	5814	重庆市万盛建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛建设投资有限公司	2021年9月15日	地块暂无规划
28	重庆市万盛和美机械配件加工厂地块	万盛经开区	万盛经开区南桐镇501村	东至水井湾社区民房，北至南桐黄沙厂，西至水井湾社区民房，南至南通煤矿公路	8309	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	2021年9月30日	
29	重庆市民丰化工有限责任公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口先锋街老山沟166号	东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园	296370	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
30	沙坪坝区双碑组团D标准分区D6-10/03地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至远祖桥社区，南至首飞驾校，西至农用地，北至重庆联鑫食品有限公司	21599	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2021年11月4日	
31	沙坪坝区双碑组团D标准分区D6-9/03地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至阳光城翡翠公园，南至首飞驾校，西至门窗厂，北至远祖桥变电站	37629	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2021年11月4日	
32	重庆中渝电镀有限公司原址场地及其影响区	江北区	江北区大石坝大庆村73号	东至大庆村综合小区，南至嘉鸿大道路，西至大庆村立，北至红石路	15772	重庆市江北区滨江路建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展有限公司	2021年11月26日	地块信息系统中名称为：重庆中渝电镀厂
33	重庆市大渡口区V29-2/07(部分)、V31-1/05(部分)地块	大渡口区	大渡口区锦龙路	东至桃花溪，南至渔鳅浩渣场，西至渔鳅浩渣场，北至锦龙路	7930	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月15日	
34	南岸区廖家山片区弹子石组团J标准分区J5-1、J5-2地块	南岸区	南岸区鸡冠石纳溪沟村	东至纳溪沟，南至原南松医药厂区，西至原南方染厂，北至原南方染厂	33365	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021年12月17日	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
35	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	巴南区	巴南区花溪街道土桥新溪村1号	东至重钢钢管厂家属区，南至重庆典雅花溪半岛，西至花溪河，北至花溪河	145956	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月17日	
36	西永组团Q分区Q17-1/03号地块	高新区	重庆高新区重庆高速公路产业物流园附近	西至曾家互通，东至重庆高速公路产业物流园，南至曾家收费站，北至振华路39号	32932	重庆高速公路集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆高速公路集团有限公司	2021年11月22日	
37	重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块	綦江区	綦江区篆塘镇鱼梁村五社	东、南、西侧均未山坡，北侧为郭扶河	13858	集体用地	正在编制风险管控方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市綦江区生态环境局	2022年3月24日	
38	南岸区弹子石组团F分区F7-19地块（拟建鸡冠石派出所）	南岸区	南岸区鸡冠石镇	北至弹广路，西至县道750，南至县道750，东至和平小学	3460	重庆市公安局南岸区分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市公安局南岸区分局	2022年4月15日	
39	重庆市大渡口区大渡口组团N标准分区N35-1-3地块、N36-1地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跳磴镇双河村	东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路，南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地	26482	重庆建桥实业发展有限公司	正在编制风险管控方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2022年5月7日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
40	大渡口组团I标准分区I01-2-1地块、I01-2-2(部分)地块	大渡口区	大渡口区八桥镇互助村	东至凤祥路,南至荣盛城,西北面为坡地	40902	大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足商业商务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	大渡口区土地整理储备中心	2023年2月17日	
41	重庆市綦江区V02-1/02(部分)、V05-1/01(部分)等13个地块及周边道路	綦江区	綦江区文龙街道转关口	东至玉龙村农用地,南至玉龙村农用地,西至重庆华强控股(集团)有限公司硫酸厂,北至玉龙村农用地	121315	重庆华强控股(集团)有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆华强控股(集团)有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	2023年6月9日	
42	重庆市大渡口区V19-1-1(部分)、V19-2、V19-3(部分)地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至原圣象地板仓库、九龙坡人民医院,南至明镜玻璃坊、重庆超强园林有限公司和重庆团团环保科技有限公司,西至重庆冶金动力设备安装有限公司、原余热发电厂和金塔设备厂,北至陡坡	58457	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年7月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
43	中化涪陵化工有限公司原址B地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至中化涪陵氮肥厂外林地，南至南岸浦社区6社林地，西至国道G348，北至龙桥街道南岸浦社区4社林地	355785	中化重庆涪陵化工有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	
44	中化涪陵化工有限公司原址A地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至国道G348，南至南岸浦社区6社林地，西至长江，北至国道G348与厂区内内部道路交汇处	234216	中化重庆涪陵化工有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	
45	大渡口组团V标准分区V24及周边道路地块	大渡口区	大渡口区临江村	北至原圣象木地板仓库、V20/07地块（九龙坡区人民医院新院址），西至原重钢建设公司，南至宏达物资回收、原海威玻璃（现为中建五局嘉南线项目部）和原华原门窗，东至原重庆有机化工厂	34264	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年8月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
46	青凤工业园启动区Aj01-19-4-2地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇	东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至澳林机械	84490	重庆共享工业投资有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2023年8月10日	
47	大渡口P3-10-2/05地块（重庆前进化工厂原址部分）	大渡口区	大渡口区建胜镇钓鱼咀	北至1号道路，东、南、西三面均为长江	110703	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足公留白用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年8月14日	
48	重庆市大渡口区K2-2、K4-1-1地块	大渡口区	大渡口区八桥镇公民村	东邻半岛乐园小区，西靠半岛佳园小区，南侧及北侧为荒地	51350	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年9月4日	
49	双赢集团北固磷铵厂（部分）原址地块	南川区	市南川区东城街道龙岩河居委9组	北至龙岩江，南至北固东城街道，西至磷石膏堆场，东至重庆市龙岩特种烧结铝有限公司	78952	重庆园业实业（集团）有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆园业实业（集团）有限公司	2023年9月13日	
50	沙坪坝区双碑组团F06-4-2（部分）、F06-5-1、F06-5-2（部分）、F04-9-1（部分）地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道井口村	西邻渝黔铁路，南靠原重庆玻璃器皿厂，北邻原重庆方乘式建筑材料有限公司，东邻同兴南路	96441	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年9月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
51	西永组团E11-2地块	高新区	高新区	西至荒地，东至襄渝铁路，南至宝洪小学，北至宝洪村村委会	36619	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023年7月7日	
52	重庆汉华制药有限公司原址部分地块	北碚区	北碚区东阳街道夏坝新村50号	东临重庆福星玻璃厂，北至夏坝中学，西至重庆大新药业股份有限公司，南靠嘉陵江	35653	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年10月11日	
53	南岸区茶园组团F标准分区F45-1地块（部分）	南岸区	南岸区长生桥镇桃花店村	北至荒地，西至路网开发施工区域，南至渝黔铁路施工项目部，东至东广路施工区域	37363	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	2023年10月21日	
54	沙坪坝区双碑组团F07-2、F07-8地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇	北至井熙路，南至井源路，西距铁路约370米，东距G212国道约35米	24731	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年10月24日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
55	重庆市江北区石马河单元C0102街区肥皂厂地块(D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6)	江北区	市江北区石马河桂花村80号	东邻中粮天悦壹号小区，北邻国奥村小区，西、南邻嘉陵江	110229	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2023年11月16日	
56	渝北区两路组团S标准分区S30-3地块	渝北区	渝北区仙桃街道花石村	东至重庆君之福食品有限公司，南邻悦港大道北一横线在建道路，西侧和北侧临近周边工地临时办公住宿区	9076	重庆空港新城开发建设有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2023年12月5日	
57	沙坪坝区双碑组团B34-1、C7-1(部分)、C7-4(部分)地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道果园社区	东至井源路，南至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂石材加工车间，西至美丽阳光家园小区和小学，北至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂机加工车间	53067	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年12月13日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
58	大渡口区长江文化艺术湾区C44-5-5等9个地块及周边道路用地	大渡口区	大渡口区李子林钢铁路跃进村街道渝钢社区	块东至丁家垭口，北至跃进村，西至钢花支路，南至原炼铁厂区域	154800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年12月18日	
59	碳金国际中心项目地块	南岸区	南岸区弹子石CBD总部经济区北侧	北侧及西侧为中海十里长江住宅区，南侧为CBD总部经济区中讯时代，东侧为巨能集团地块在建基坑，东北侧为中海学校	24785	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	正在编制修复方案	满足商业商务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	2023年11月28日	
60	北碚区蔡家组团H标准分区H32-01-02地块	北碚区	北碚区蔡家岗街道龙溪社区陵江村	南接同康路，北侧为力帆翡翠郡小区，西侧为翡翠华府小区，东侧为闲置空地	14077	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年12月20日	
61	重庆市南岸区弹子石组团J标准分区J5-4（部分）、J14-1（部分）地块及周边区域	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟58号	北至水沟、南至现状道路，西至陡坡、东至纳溪沟	19529	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023年12月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
62	重庆市九龙港码头地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村	东至长江岸坡地带（“两江四岸”项目），西至重庆南站，南至废弃的九龙坡食用油储备库，北至直港大道佳宇广场	309401	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2024年1月5日	
63	大渡口区大渡口组团H01-2-1等地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇金桥路10号	东至内环快速路，南至鑫康路，西至西城大道，北至江北天然气九宫庙中心站	107515	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年1月29日	
64	重庆市大渡口区V13、V16-1、V16-2地块及周边道路土壤污染风险评估报告	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至重庆金塔机电设备有限公司，南至重庆建工新型建材有限公司三分公司，西至重庆市九龙坡区九龙石油有限公司九龙加油站，北至中建龙玺台住宅区	73235	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年1月29日	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
65	重钢崖线剩余地块 (L10-3/05 (部分)地块)	大渡口区	重庆市大渡口区重钢片区	地块西、北至重钢片区南大干道,东临重钢炼铁厂地块,南临重钢烧结厂地块	2019	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年3月12日	
66	九龙坡区大杨石组团W标准分区W46-2/04(部分)、W46-3/04(部分)地块及周边规划道路	九龙坡区	于重庆市九龙坡区九渡口正街五龙庙社区	东至美术公园一期,南至原九龙发电厂主厂区,西至九渡口正街,北至电力二村	78100	重庆九龙半岛开发建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2024年3月27日	
67	重庆市沙坪坝区西站片区A4-3/06地块	沙坪坝区	西站枢纽沙坪坝上桥片区	北至清水溪路,东至兰海高速,南至北循环道,西至重庆西车站派出所	22203	重庆市西站投资发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2023年12月28日	
68	重庆丰源化学制品有限公司原址地块	江北区	江北区寸滩黑石子正街27号	东临吉庆里小区,南临长江,西临黑石子冲沟,北临黑石子村道支路	4619	重庆市港城工业园区建设有限公司	正在编制修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市港城工业园区建设有限公司	2024年1月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
69	重庆光电仪器有限公司原址地块	北碚区	重庆市北碚区歇马镇光学村	北至重庆市北碚区云山幼儿园，东至歇马公租房（缙云新居），南至碚青路，西至福安路	51735	中国四联仪器仪表集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中国四联仪器仪表集团有限公司	2024年2月5日	
70	大杨石组团W44-1-2（部分）地块及周边规划道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区九渡口正街五龙庙社区电力二村	地块东邻南站货运站，南邻成渝铁路线，西邻重庆九龙发电厂主厂房，北邻重庆发电厂干煤库	27797	重庆九龙半岛开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2024年3月3日	
71	来龙垃圾堆放场原址地块	璧山区	璧山区璧城街道城丁路与东林寺村道支路交叉口东南侧	北至城丁路，西至东林寺村道支路，南至重庆荣路建筑有限公司，东至在建市政道路	46865	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2024年3月18日	
72	大杨石组团P03-2-2、P03-2-3、P03-2-4地块及周边道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾正街万象大道旁	北至华润二十四城央玺，南至华润万象大道，西至华润万象二路，东至华润二十四城央玺	14115	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024年3月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
73	沙坪坝区C16-2、C15-3等7个地块及周边道路	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道经济桥社区	E1区西至嘉悦滨江，东临嘉陵江，北至井口正街，南为拆迁空地；E2区西为井口正街，东临嘉陵江，北至詹家溪，南为拆迁空地	33425	重庆农药化工(集团)有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆农药化工(集团)有限公司	2024年4月22日	
74	南岸区杨家山片区建设用地16号(E12-1、E12-2)地块	南岸区	重庆市南岸区海棠溪街道	东至前驱路，南至杨家山片区15号地块(E14-1)，西至和黄御峰二期商城，北至杨家山片区17号地块(E9-3)	48095	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	2024年4月25日	
75	大渡口组团H标准分区H20-3地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇民新村	东接申佳子溪苑居民小区，南临星港路，西临H20-2地块，北接现状建设用地(H17-6号地块)	30475	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年5月21日	