

附件 1

重庆市建设用地土壤污染风险管控和修复名录（截至 2025 年 6 月 30 日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
1	重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂（含精苯厂地块）	大渡口区	大渡口区临江村	东至落中子，南至成渝铁路线，西至重钢固废有限公司炼铁厂，北至耗子山	478800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2018 年 4 月 8 日	
2	重庆井口农药有限公司	沙坪坝区	沙坪坝区井口经济桥 119 号	东至区民区，南至乾沱建材，西至居民区，北至机加作坊	7490	重庆迈瑞城投有限公司	正在实施风险管控	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城投有限公司	2018 年 10 月 18 日	
3	重庆市大渡口长江电镀厂	大渡口区	大渡口区柏树堡 3 号	东至重庆大渡口台湾中小企业产业园，南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车 4S 店，西至为钢花路，北至卢山锦程小区	4000	重庆天安数码城有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆天安数码城有限公司	2019 年 4 月 9 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
4	重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块	永川区	永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社	东至民房，南至农田，西至坑塘，北至道路	2500	重庆市永川区卫星湖街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市永川区卫星湖街道办事处	2019 年 4 月 22 日	
5	重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿 A2 地块	璧山区	璧山区来凤街道孙河村五组	东至孙河组 5 组集体土地，南至原煤场水沟，西至原煤场坝子，北至孙河村 5 组社道	5510	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	2019 年 5 月 30 日	
6	重钢片区炼钢厂	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路	284269	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019 年 7 月 31 日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
7	谢家湾抗战兵器工业旧址公园 1 期 1-2 地块	九龙坡区	九龙坡区谢家湾	东至奥园康城 C 区,南至原建峰厂链轮厂,西至原建峰厂防空洞,北至原建设厂家属楼	8442	重庆征创住房服务有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆征创住房服务有限公司	2019 年 9 月 3 日	
8	重庆三五三三印染服装总厂有限公司原址地块	江津区	江津区印染园路 1 号	东至山峰,南至道路,西至道路,北至道路	206129	滨江新城开发建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	滨江新城开发建设集团有限公司	2019 年 10 月 11 日	地块信息系统中名称为:重庆三五三三服装印染总厂有限公司(原址)
9	重庆农药化工(集团)有限公司原址(局部)地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥 30 号	东至井口街道办事处,南至道路,西至道路,北至居民区	145086	重庆农药化工(集团)有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆农药化工(集团)有限公司	2019 年 10 月 29 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
10	重庆北碚化工厂原址场地	北碚区	北碚区东阳街道大沱口社区 82 号	东至盐东路，南至盐东路，西至农田、嘉陵江，北至大沱口社区委员会、大沱口社区养老服务站、嘉陵煤矿居民区	12982	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	正在实施修复	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	2019 年 12 月 30 日	
11	重庆市北源玻璃有限公司	北碚区	北碚区黄桷树人路 34 号	东至重庆东阳玻璃有限公司，南至嘉陵江，西至重庆福星玻璃厂，北至黄桷小学	17856	重庆北源玻璃有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚区生态环境局	2020 年 3 月 10 日	
12	重庆市合川区三峡电镀厂原址地块	合川区	合川区草街街道玉龙村	东至创业大道公路，南至笔柏村六社土地，西至笔柏村六社土地，北至笔柏村六社土地	6600	重庆市合川区三峡电镀厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	合川区生态环境局	2020 年 8 月 31 日	该地块暂未纳入城乡规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
13	重钢渔鳅浩地块（重庆钢铁集团产业有限公司(源丰)）	大渡口区	大渡口区渔鳅浩	东至桃花溪，南至渔鳅浩码头，西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地，北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场	222601	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年9月25日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁集团产业有限公司(源丰公司)原址场地
14	重庆华孚工业股份有限公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区凤天大道18号	东至沙坪坝区国资局，南至天音阁小区，西至金都花园小区，北至国税花园	25018	重庆华孚工业股份有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华孚工业股份有限公司	2020年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
15	青凤工业园启动区 Aj03-1/02 等五个地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇胡南坝村和凤凰桥村	东至扶南坝村,南至桂花水库,西至散户居民,北至散户居民	119207	重庆共享工业投资有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020 年 10 月 19 日	
16	重庆恒岳矿业集团有限公司选矿三车间地块	石柱县	石柱土家族自治县龙潭乡都会村	东至生活区建筑墙体,南至道路边界,西至尾矿库,北至道路边界	16510	前任为重庆恒岳矿业集团有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2020 年 11 月 30 日	
17	重庆星博化工有限公司原址地块	忠县	忠县复兴镇水坪村	东至农用地,南至复兴镇水坪工业园,西北面至滨江公园,靠近长江	99670	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地、居住用地土壤质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	2020 年 12 月 17 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
18	重庆市荣昌区峰高冶炼厂原址地块	荣昌区	荣昌区峰高镇峨眉村	东至临峨嵋社区 2 队叶春林耕地和林地，南至峨嵋社区 7 队何光足、邹德木林地，西临熊平君、杨华君耕地，北至成渝公路	17626	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	2020 年 12 月 22 日	地块信息系统中名称为：重庆市峰高冶炼厂
19	重钢大坪山（卓力标件厂）地块	大渡口区	大渡口区钢铁支路大坪山	东至重庆有机化工厂职工宿舍，南至重庆金塔机电设备有限公司，西至重钢木材加工厂，北至重庆冶金动力设备安装工程有限公司	6656	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2020 年 12 月 29 日	
20	重庆市同德发焦炭有限公司原址地块	合川区	合川区狮滩镇白银村四组	东至白银村小学，南至下茅坪村，西至双中寺村，北至白银村	30842	集体用地	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市同德发焦炭有限公司	2021 年 1 月 22 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
21	重庆市桂花磷肥厂原址地块	大足区	大足区龙水镇桂花村四组	东至农地，西至废弃住宿楼，北至小玉滩河，南至农地	6076	集体用地	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	2021 年 1 月 27 日	
22	重庆有机化工厂	大渡口区	大渡口区临江村	东至腾辉新型建材公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂，北至钢铁支路	134800	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2021 年 5 月 17 日	
23	重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块	石柱县	石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪	东至空坝，南至公路，西至居民点，北至小山头	24339	重庆恒岳矿业集团有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2021 年 9 月 9 日	地块暂未纳入城乡规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
24	重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块	万盛经开区	万盛经开区丛林镇海孔村	东至山体，南至池塘，北至山体，西至晋林机械火炮配件铸造区	5814	重庆市万盛建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛建设投资有限公司	2021年9月15日	地块暂无规划
25	重庆市万盛和美机械配件加工厂地块	万盛经开区	万盛经开区南桐镇 501 村	东至水井湾社区民房，北至南桐黄沙厂，西至水井湾社区民房，南至南通煤矿公路	8309	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	2021年9月30日	
26	重庆市民丰化工有限责任公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口先锋街老山沟 166 号	东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园	296370	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
27	重庆市大渡口区 V29-2/07(部分)、 V31-1/05(部分)地块	大渡口区	大渡口区锦 龙路	东至桃花溪,南至渔鳅浩 渣场,西至渔鳅浩渣场, 北至锦龙路	7930	重庆渝 泓土地 开发有 限公司	正在实 施风险 管控	满足居住用地用地土壤环 境质量要求,具体指标以 《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝泓土 地开发有限 公司	2021 年 12 月 15 日	
28	南岸区廖家山 片区弹子石组 团 J 标准分区 J5-1、J5-2 地块	南岸区	南岸区鸡冠 石纳溪沟村	东至纳溪沟,南至原南松 医药厂区,西至原南方染 厂,北至原南方染厂	33365	重庆市 南岸区 土地整 治储备 中心	正在实 施风险 管控	满足公共服务用地、绿地 与开敞空间用地土壤环境 质量要求,具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆市南岸 区土地整治 储备中心	2021 年 12 月 17 日	
29	重庆钢铁集团 钢管有限责任 公司	巴南区	巴南区花溪 街道土桥新 溪村 1 号	东至重钢钢管厂家属区, 南至重庆典雅花溪半岛, 西至花溪河,北至花溪河	145956	重庆渝 泓土地 开发有 限公司	正在实 施风险 管控	满足居住用地土壤环境质 量要求,具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝泓土 地开发有限 公司	2021 年 12 月 17 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
30	重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块	綦江区	綦江区篆塘镇鱼梁村五社	东、南、西侧均未山坡，北侧为郭扶河	13858	集体用地	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市綦江区生态环境局	2022 年 3 月 24 日	
31	南岸区弹子石组团 F 分区 F7-19 地块(拟建鸡冠石派出所)	南岸区	南岸区鸡冠石镇	北至弹广路，西至县道 750，南至县道 750，东至和平小学	3460	重庆市公安局南岸区分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市公安局南岸区分局	2022 年 4 月 15 日	
32	重庆市大渡口区大渡口组团 N 标准分区 N35-1-3 地块、N36-1 地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跳磴镇双河村	东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路，南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地	26482	重庆建桥实业发展有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2022 年 5 月 7 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
33	重庆市綦江区 V02-1/02 (部 分)、V05-1/01 (部分) 等 13 个地块及周边 道路	綦江区	綦江区文龙 街道转关口	东至玉龙村农用地,南至 玉龙村农用地,西至重庆 华强控股(集团)有限公 司硫酸厂,北至玉龙村农 用地	121315	重庆华 强控股 (集 团) 有 限 公 司、重 庆康明 房地 产开 发有 限公 司	正在编 制修复 方案	满足居住用地、公共管理 与公共服务用地、商业服 务业用地、绿地与开敞空 间用地、交通运输用地土 壤环境质量要求,具体指 标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标 准 (试 行) 》 (GB 36600-2018) 和风险评估结 论为准。	重庆华强控 股(集团)有 限公司、重庆 康明房地 产开发有 限公 司	2023 年 6 月 9 日	
34	中化涪陵化工 有限公司原址 B 地块	涪陵区	涪陵区龙桥 街道南岸浦 社区及增银 村	东至中化涪陵氮肥厂外 林地,南至南岸浦社区 6 社林地,西至国道 G348,北至龙桥街道南 岸浦社区 4 社林地	355785	中化重 庆涪陵 化工有 限公司	正在实 施修复	满足居住用地土壤环境质 量要求,具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准 (试 行) 》 (GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	中化重庆涪 陵化工有限 公司	2023 年 7 月 6 日	
35	中化涪陵化工 有限公司原址 A 地块	涪陵区	涪陵区龙桥 街道南岸浦 社区及增银 村	东至国道 G348,南至南 岸浦社区 6 社林地,西 至长江,北至国道 G348 与厂区内道路交汇处	234216	中化重 庆涪陵 化工有 限公司	正在实 施修复	满足居住用地土壤环境质 量要求,具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准 (试 行) 》 (GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	中化重庆涪 陵化工有限 公司	2023 年 7 月 6 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
36	西永组团 E11-2 地块	高新区	高新区	西至荒地，东至襄渝铁路，南至宝洪小学，北至宝洪村村委会	36619	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023 年 7 月 7 日	
37	重庆市大渡口区 V19-1-1(部分)、V19-2、V19-3（部分）地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至原圣象地板仓库、九龙坡人民医院，南至明镜玻璃坊、重庆超强园林有限公司和重庆团团环保有限公司，西至重庆冶金动力设备安装有限公司、原余热发电厂和金塔设备厂，北至陡坡	58457	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 7 月 12 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
38	大渡口组团 V 标准分区 V24 及周边道路地块	大渡口区	大渡口区临江村	北至原圣象木地板仓库、V20/07 地块（九龙坡区人民医院新院址），西至原重钢建设公司，南至宏达物资回收、原海威玻璃（现为中建五局嘉南线项目部）和原华原门窗，东至原重庆有机化工厂	34264	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 8 月 8 日	
39	青凤工业园启动区 Aj01-19-4-2 地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇	东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至澳林机械	84490	重庆共享工业投资有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2023 年 8 月 10 日	
40	大渡口 P3-10-2/05 地块（重庆前进化工厂原址部分）	大渡口区	大渡口区建胜镇钓鱼咀	北至 1 号道路，东、南、西三面均为长江	110703	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足公留白用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 8 月 14 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
41	重庆市大渡口区 K2-2、K4-1-1 地块	大渡口区	大渡口区八桥镇公民村	东邻半岛乐园小区，西靠半岛佳园小区，南侧及北侧为荒地	51350	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 9 月 4 日	
42	双赢集团北固磷铵厂（部分）原址地块	南川区	市南川区东城街道龙岩河居委 9 组	北至龙岩江，南至北固东城街道，西至磷石膏堆场，东至重庆市龙岩特种烧结铝有限公司	78952	重庆园业实业（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆园业实业（集团）有限公司	2023 年 9 月 13 日	
43	沙坪坝区双碑组团 F06-4-2（部分）、F06-5-1、F06-5-2（部分）、F04-9-1（部分）地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道井口村	西邻渝黔铁路，南靠原重庆玻璃器皿厂，北邻原重庆方乘式建筑材料有限公司，东邻同兴南路	96441	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 9 月 27 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
44	重庆汉华制药有限公司原址部分地块	北碚区	北碚区东阳街道夏坝新村 50 号	东临重庆福星玻璃厂，北至夏坝中学，西至重庆大新药业股份有限公司，南靠嘉陵江	35653	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 10 月 11 日	
45	重庆市江北区石马河单元 C0102 街区肥皂厂地块（D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6）	江北区	市江北区石马河桂花村 80 号	东邻中粮天悦壹号小区，北邻国奥村小区，西、南邻嘉陵江，	110229	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2023 年 11 月 16 日	
46	碳金国际中心项目地块	南岸区	南岸区弹子石 CBD 总部经济区北侧	北侧及西侧为中海十里长江住宅区，南侧为 CBD 总部经济区中讯时代，东侧为巨能集团地块在建基坑，东北侧为中海学校	24785	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	正在编制修复方案	满足商业商务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	2023 年 11 月 28 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
47	渝北区两路组团 S 标准分区 S30-3 地块	渝北区	渝北区仙桃街道花石村	东至重庆君之福食品有限公司，南邻悦港大道北一横线在建道路，西侧和北侧临近周边工地临时办公住宿区	9076	重庆空港新城开发建设有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2023 年 12 月 5 日	
48	大渡口区长江文化艺术湾区 C44-5-5 等 9 个地块及周边道路用地	大渡口区	大渡口区李子林钢铁路跃进村街道渝钢社区	东至丁家垭口，北至跃进村，西至钢花支路，南至原炼铁厂区域	154800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 12 月 18 日	
49	北碚区蔡家组团 H 标准分区 H32-01-02 地块	北碚区	北碚区蔡家岗街道龙溪社区陵江村	南接同康路，北侧为力帆翡翠郡小区，西侧为翡翠华府小区，东侧为闲置空地	14077	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 12 月 20 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
50	重庆市南岸区弹子石组团 J 标准分区 J5-4 (部分)、J14-1 (部分) 地块及周边区域	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟 58 号	北至水沟、南至现状道路，西至陡坡、东至纳溪沟	19529	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023 年 12 月 21 日	
51	重庆市沙坪坝区西站片区 A4-3/06 地块	沙坪坝区	西站枢纽沙坪坝上桥片区	北至清水 溪路，东至兰海高速，南至北循环道，西至重庆西车站派出所	22203	重庆市西站投资发展有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2023 年 12 月 28 日	
52	重庆市九龙港码头地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪铁路二村	东至长江岸坡地带（“两江四岸”项目），西至重庆南站，南至废弃的九龙坡食用油储备库，北至直港大道佳宇广场	309401	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2024 年 1 月 5 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
53	重庆丰源化学制品有限公司原址地块	江北区	江北区寸滩黑石子正街27号	东临吉庆里小区，南临长江，西临黑石子冲沟，北临黑石子村道支路	4619	重庆市港城工业园区建设有限公司	正在编制修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市港城工业园区建设有限公司	2024年1月16日	
54	大渡口区大渡口组团H01-2-1等地块及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇金桥路10号	东至内环快速路，南至鑫康路，西至西城大道，北至江北天然气九宫庙中心站	107515	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年1月29日	
55	重庆市大渡口区V13、V16-1、V16-2地块及周边道路土壤污染风险评估报告	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至 V18 地块，南至 V15 地块，西至 V12 地块，北至 V12 地块	73235	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年1月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
56	来龙垃圾堆放 场原址地块	璧山区	璧山区璧城 街道城丁路 与东林寺村 道支路交叉 口东南侧	北至城丁路，西至东林寺 村道支路，南至重庆荣路 建筑有限公司，东至在建 市政道路	46865	重庆璧 山现代 服务业 发展区 管理委 员会	正在编 制修复 方案	满足居住用地、公共管理 与公共服务用地土壤环境 质量要求，具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018） 和风险评估结论为准。	重庆璧山现 代服务业发 展区管理委 员会	2024 年 3 月 18 日	
57	九龙坡区大杨 石组团 W 标准 分区 W46-2/04 （部分）、 W46-3/04（部 分）地块及周 边规划道路	九龙坡 区	重庆市九龙 坡区九渡口 正街五龙庙 社区	东至美术公园一期，南至 原九龙发电厂主厂区，西 至九渡口正街，北至电力 二村	78100	重庆九 龙半岛 开发建 设有限 公司	正在编 制修复 方案	满足居住用地土壤环境质 量要求，具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018） 和风险评估结论为准。	重庆九龙半 岛开发建设 有限公司	2024 年 3 月 27 日	
58	沙坪坝区 C16-2、C15-3 等 7 个地块及 周边道路	沙坪坝 区	重庆市沙坪 坝区井口街 道经济桥社 区	E1 区西至嘉悦滨江，东 临嘉陵江，北至井口正 街，南为拆迁空地；E2 区西为井口正街，东临嘉 陵江，北至詹家溪，南为 拆迁空地	33425	重庆农 药化工 （ 集 团 ）有 限公司	正在实 施风险 管控	满足居住用地、公共管理 与公共服务用地土壤环境 质量要求，具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018） 和风险评估结论为准。	重庆农药化 工（集团）有 限公司	2024 年 4 月 22 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
59	南岸区杨家山 片区建设用地 16号（E12-1、 E12-2）地块	南岸区	重庆市南岸 区海棠溪街 道	东至前驱路，南至杨家山 片区 15 号地块（E14-1）， 西至和黄御峰四期商城， 北至杨家山片区 17 号地 块（E9-3）	48095	和记黄 埔地产 （重庆 南岸） 有限公 司	正在编 制修复 方案	满足居住用地、公共管理 与公共服务用地土壤环境 质量要求，具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018） 和风险评估结论为准。	和记黄埔地 产（重庆南 岸）有限公司	2024 年 4 月 25 日	
60	大渡口组团 H 标准分区 H20-3 地块及 周边道路	大渡口 区	重庆市大渡 口区八桥镇 民新村	东接申佳子溪苑居民小 区，南临星港路，西临 H20-2 地块，北接现状建 设用地（H17-6 号地块）	30475	重庆市 大渡口 区土地 整理储 备中心	正在实 施风险 管控	满足居住用地、公共管理 与公共服务用地土壤环境 质量要求，具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018） 和风险评估结论为准。	重庆市大渡 口区土地整 理储备中心	2024 年 5 月 21 日	
61	沙坪坝区双碑 组团 C16-2/03 部分地块及周 边道路	沙坪坝 区	沙坪坝区井 口街道	北至井双片区规划 7 号 路，东至沙滨路，南至井 双片区规划 8 号路，西至 规划井双片区 10 号路	34935	重庆迈 瑞城市 建设投 资有限 责任公 司	正在实 施风险 管控	满足居住用地、公共管理 与公共服务用地土壤环境 质量要求，具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018） 和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城 市建设投资 有限责任公 司	2024 年 8 月 12 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
62	沙坪坝区双碑组团 C15-3/04 部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至詹家溪，东至沙滨路，南至规划井双片区 7 号路，西至规划井双片区 10 号路	28024	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	2024 年 8 月 12 日	
63	重庆市沙坪坝区双碑组团 D8-2-1/03 部分地块	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道	地块北临原重庆农药化工（集团）有限公司（原重庆农化厂），东至嘉佳大道，南至嘉益路，西至南溪沟	19712	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	2024 年 8 月 12 日	
64	沙坪坝区双碑组团 F07-3 地块及纵四线规划道路部分区域	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇井口村	北至横二路，南靠乡村公路，西距铁路最近约 320 米，东临国道 G212 国道	17117	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 8 月 14 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
65	重庆市主城区唐家沱组团 I15-6/03 、 I14-4/07 、 I14-5/05 （ 部分 ）、 I15-4/05 （ 部分 ） 等地块及相邻道路	江北区	重庆市江北区寸滩街道黑石子社区	地块西至海尔路，东至荒地，南至已建道路和荒地，北至轨道 4 号线黑石子站	38857.18	重庆市农业投资集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市农业投资集团有限公司	2024 年 9 月 2 日	
66	重庆市九龙坡区大杨石组团 V 标准分区 V28-7-3、V28-7-2-2、V28-7-6、V28-7-2（ 部分 ） 地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区锦龙路西郊四村西南侧	东至锦龙路与九凤大道交汇处青龙嘴立交，西至重庆发电厂毛线沟灰场片区，北至锦龙路，南至重钢渔鳅浩地块	81936.9	重庆幸福城绿色发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆幸福城绿色发展有限公司	2024 年 9 月 2 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
67	大渡口区重钢片区 V15-1 地块	大渡口区	大渡口跃进村街道钢铁支路南侧	东至重庆建工新型建材有限公司三分公司，南至大坪山山顶崖线，西至大渡口区钢铁支路西端，北至原重钢医院住院部和家属区	10742.77	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 9 月 10 日	
68	重钢崖线锦霞路及周边地块（F2-3-4/07 部分地块、F2-3-5/07 部分地块、F2-3-2/07 地块、L19-1/05 部分地块、L19-3/05 部分地块）	大渡口区	大渡口区钢花路	东至工博连接道，南至技光村居民区，西至新山村光明社区及九怡社区居民，北至隋唐公园	40991.93	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 9 月 26 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
69	重庆昆仑化工有限公司原址地块	渝北区	重庆市渝北区洛碛镇青木村2社	西邻洛青路，北、东、南三面周边为青木村农用地，距洛碛镇约 600m，距长江约 350m	18688	重庆市渝北区土地储备整治中心	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝北区土地储备整治中心	2024 年 10 月 15 日	地块暂无规划
70	大渡口区大坪山 V14-1 地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区（已拆除），南至钢铁支路，西至重钢医院（已部分拆除），北至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区（已拆除）	40155.39	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 10 月 30 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
71	大渡口区重钢片区大坪山V17、V18-1（部分）、V11-2（部分）地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	西至重钢职业病防治所，北至九龙坡区环境卫生管理处，东至重庆钢铁集团建设工程有限公司、南至钢铁支路	44128.2	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 10 月 30 日	地块暂无规划
72	南川区文凤煤焦化有限公司原址地块	南川区	重庆市南川区南城办事处大星居委4社	东至凤嘴江、北至凤嘴江、南至农用地、西至S104省道	76093.33	重庆市南川区新城开发建设有限公司	正在实施修复	满足交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南川区新城开发建设有限公司	2024 年 10 月 28 日	
73	重庆市嘉世泰化工有限公司原址地块	两江新区	重庆市大竹林街道凤栖沱社区金开大道西南侧	东南侧临近大溪河沟，北、西两侧均为嘉陵江，东临金开大道。	8398.43	重庆市嘉世泰化工有限公司	正在编制修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市嘉世泰化工有限公司	2024 年 11 月 20 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
74	重庆树荣作物科学有限公司	永川区	重庆市永川区兴龙大道2169号附近	北靠永川区爱情广场，西临兴龙大道，南100m至永津大道，东临凤凰湖公园。	38079	永川高新技术产业开发区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	永川高新技术产业开发区管理委员会	2024年11月28日	地块暂无规划
75	九龙坡区大杨石组团J标准分区J05-1-2地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟	东邻华宇春江花月北区小区，南邻鹤泉村，西邻红馆公寓，北邻文化一村	22804.69	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024年12月16日	
76	重庆市九龙坡区中梁山组团6-1/01（部分）地块及周边地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区中梁山南风井	北至荒地、西至荒地、南至南风井工业广场动力车间、东至荒地	92076.6	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2024年12月18日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
77	重庆市大渡口区五一互助城中村改造项目 I55-1 地块	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇五一村	东至规划地块 I55-2，南至五一互助片区道路及荒地，西至规划道路，北至规划地块 I55-2	15677	重庆建桥置业有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥置业有限公司	2025 年 2 月 27 日	
78	重庆市九龙坡区大杨石组团 J 标准分区 J01-16/05 地块（部分）、J05-1-1/05 地块（部分）及周边规划道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟	东邻奥园康城小区 C 区，南邻文化三村，西邻大鼎城市花园小区，北邻文化一村	5231.31	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足广场用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2025 年 1 月 24 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
79	重庆市大坪山 V15-2/08、V15-4/08 地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路南侧	北侧临跃进村街道钢铁支路，西侧临 V15-1 地块，南侧临边坡，东侧临重钢余热发电厂燃气检修车间	48906.9	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2025 年 1 月 6 日	地块信息系统中名称为：大坪山 V15-2/07 、V15-4/07 地块及周边道路
80	重庆市南岸区弹子石片区 B 标准分区 B2-2、B3-2、B3-3 地块	南岸区	重庆市南岸区鸡冠石镇兴隆村农塘果园白沙沱正街 6 号	西至寸滩长江大桥，东至中石化加油站，南至荒地，北至长江。	78275	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会红黑名单	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会红黑名单	2025 年 1 月 24 日	
81	南岸区南坪组团 I11-1-5-1 、I11-1-6 地块（原康师傅地块北侧部分）	南岸区	重庆市南岸区丹龙路 29 号	西侧为美心集团，东侧紧邻桃源三路，北侧紧邻白鹤路，南侧为丹龙路 29 号产业园	51678.6	重庆新宇思远企业管理有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆新宇思远企业管理有限公司	2025 年 2 月 13 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
82	大渡口组团 I 标准分区 I40-3、I40-5 地块	大渡口 区	重庆市大渡 口区八桥镇 互助村	西至互助村农用地，南 至马鞍山自来水加压 站，东至互助村工业园 拆迁区域，北至互助村 工业园区拆迁区域	33060	重庆建 桥置业 有限公 司	正 在 编 制 修 复 方 案	满足公共管理与公共服务 用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质 量 建设用地土壤污染风 险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结 论为准。	重庆建桥置 业有限公司	2025 年 4 月 8 日	
83	重庆市主城 区唐家沱组 团 I16-6-2/04 (部分)、 I16-1-2/05 (部分)地块 及相邻道路	江北区	重庆市江北 区寸滩街道 黑石子社区	北邻规划北滨路三支 路，东至原重庆嘉溢华 科技实业有限公司居民 区，南至规划北滨路一 支路，西邻规划 I16-1-1/05	11282.57	重庆江 北新城 发展建 设有限 公司	正 在 编 制 修 复 方 案	满足居住用地土壤环境 质量要求，具体指标以 《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估 结论为准。	重庆江北新 城发展建设 有限公司	2025 年 4 月 9 日	
84	开州区罗家 16H 井原址场 地	开州区	重庆市开州 区高桥镇晓 阳村	东至居民房(已拆除)， 北至荒地，西至荒地， 南至欣荣街	9055.41	中国石 油天然 气股份 有限公 司西南 油气田 川东北	正 在 实 施 风 险 管 控	满足工业用地土壤环境 质量要求，具体指标以 《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估 结论为准。	中国石油天 然气股份有 限公司西南 油气田川东 北作业分公 司	2025 年 4 月 22 日	地块信息系 统 中 名 称 为：重庆市 开县高桥镇 罗家 16H 井

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
						作业分 公司					
85	大渡口组团 I 标准分区 I37-3、I37-4、 I38、I39 地块 (现大渡口 区 B01 单元 05 街区 026、 027、028、029 地块) 及周边 道路	大渡口 区	重庆市大渡 口区八桥镇 互助村北 端，	东侧为西城大道，南侧 区域同属八桥镇互助 村，西侧为伏牛大道， 北侧为华生园金色蛋糕 梦幻王国	96737.74	重庆建 桥置业 有限公 司	正 在 编 制 修 复 方 案	满足居住用地、道路与交 通设施用地土壤环境质 量要求，具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018） 和风险评估结论为准。	重庆建桥置 业有限公司	2025 年 5 月 16 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地 使用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复委托人		
86	重 庆 市 奥 迪 尔 铁 合 金 有 限 公 司 原 址 地 块	云阳县	重 庆 市 云 阳 县 江 口 镇 新 华 村	东 侧 为 临 时 石 料 堆 积 厂 ， 南 侧 为 在 建 向 阳 水 库 ， 西 侧 紧 邻 帆 水 河 ， 北 面 紧 邻 重 庆 市 云 阳 县 江 口 东 风 水 泥 有 限 公 司 原 址 场 地 （ 已 拆 迁 ）	14584.56	重 庆 市 向 洋 水 资 源 开 发 有 限 公 司	正 在 实 施 修 复	满 足 公 用 设 施 用 地 土 壤 环 境 质 量 要 求 ， 具 体 指 标 以 《 土 壤 环 境 质 量 建 设 用 地 土 壤 污 染 风 险 管 控 标 准 （ 试 行 ） 》 （ GB 36600-2018 ） 和 风 险 评 估 结 论 为 准 。	重 庆 市 向 洋 水 资 源 开 发 有 限 公 司	2025 年 5 月 28 日	