

重庆市建设用土壤污染风险管控和修复名录（截至 2025 年 9 月 30 日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m²）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
1	重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂(含精苯厂地块)	大渡口区	大渡口区临江村	东至落中子，南至成渝铁路线，西至重钢固废有限公司炼铁厂，北至耗子山	478800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2018 年 4 月 8 日	
2	重庆井口农药有限公司	沙坪坝区	沙坪坝区井口经济桥 119 号	东至区民区，南至乾沱建材，西至居民区，北至机加作坊	7490	重庆迈瑞城投有限公司	正在实施风险管控	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城投有限公司	2018 年 10 月 18 日	
3	重庆市大渡口长江电镀厂	大渡口区	大渡口区柏树堡 3 号	东至重庆大渡口台湾中小企业产业园，南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车 4S 店，西至为钢花路，北至卢山锦程小区	4000	重庆天安数码城有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆天安数码城有限公司	2019 年 4 月 9 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
4	重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块	永川区	永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社	东至民房，南至农田，西至坑塘，北至道路	2500	重庆市永川区卫星湖街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市永川区卫星湖街道办事处	2019 年 4 月 22 日	
5	重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿 A2 地块	璧山区	璧山区来凤街道孙河村五组	东至孙河组 5 组集体土地，南至原煤场水沟，西至原煤场坝子，北至孙河村 5 组社道	5510	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	2019 年 5 月 30 日	
6	重钢片区炼钢厂	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路	284269	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019 年 7 月 31 日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
7	谢家湾抗战兵器工业旧址公园 1 期 1-2 地块	九龙坡区	九龙坡区谢家湾	东至奥园康城 C 区，南至原建峰厂链轮厂，西至原建峰厂防空洞，北至原建设厂家属楼	8442	重庆征创住房服务有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆征创住房服务有限公司	2019 年 9 月 3 日	
8	重庆三五三三印染服装总厂有限公司原址地块	江津区	江津区印染园路 1 号	东至山峰，南至道路，西至道路，北至道路	206129	滨江新城开发建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	滨江新城开发建设集团有限公司	2019 年 10 月 11 日	地块信息系统中名称为:重庆三五三三服装印染总厂有限公司（原址）
9	重庆农药化工（集团）有限公司原址（局部）地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥 30 号	东至井口街道办事处，南至道路，西至道路，北至居民区	145086	重庆农药化工（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2019 年 10 月 29 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
10	重庆市北源玻璃有限公司	北碚区	北碚区黄桷树人路34号	东至重庆东阳玻璃有限公司，南至嘉陵江，西至重庆福星玻璃厂，北至黄桷小学	17856	重庆北源玻璃有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚区生态环境局	2020年3月10日	
11	重庆市合川区三峡电镀厂原址地块	合川区	合川区草街街道玉龙村	东至创业大道公路，南至笔柏村六社土地，西至笔柏村六社土地，北至笔柏村六社土地	6600	重庆市合川区三峡电镀厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	合川区生态环境局	2020年8月31日	该地块暂未纳入城乡规划
12	重钢渔鳅浩地块(重庆钢铁集团产业有限公司(源丰))	大渡口区	大渡口区渔鳅浩	东至桃花溪，南至渔鳅浩码头，西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地，北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场	222601	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年9月25日	地块信息系统中名称为:重庆钢铁集团产业有限公司(源丰公司)原址场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
13	重庆华孚工业股份有限公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区凤天大道18号	东至沙坪坝区国资局，南至天音阁小区，西至金都花园小区，北至国税花园	25018	重庆华孚工业股份有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华孚工业股份有限公司	2020年9月30日	
14	青凤工业园启动区Aj03-1/02等五个地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇胡南坝村和凤凰桥村	东至扶南坝村，南至桂花水库，西至散户居民，北至散户居民	119207	重庆共享工业投资有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020年10月19日	
15	重庆恒岳矿业集团有限公司选矿三车间地块	石柱县	石柱土家族自治县龙潭乡都会村	东至生活区建筑墙体，南至道路边界，西至尾矿库，北至道路边界	16510	前任为重庆恒岳矿业集团有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2020年11月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
16	重庆星博化工有限公司原址地块	忠县	忠县复兴镇水坪村	东至农用地，南至复兴镇水坪工业园，西北面至滨江公园，靠近长江	99670	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地、居住用地土壤质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	2020 年 12 月 17 日	
17	重庆市荣昌区峰高冶炼厂原址地块	荣昌区	荣昌区峰高镇峨眉村	东至临峨帽社区 2 队叶春林耕地和林地，南至峨帽社区 7 队何光足、邹德木林地，西临熊平君、杨华君耕地，北至成渝公路	17626	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	2020 年 12 月 22 日	地块信息系统中名称为：重庆市峰高冶炼厂
18	重钢大坪山(卓力标件厂)地块	大渡口区	大渡口区钢铁支路大坪山	东至重庆有机化工厂职工宿舍，南至重庆金塔机电设备有限公司，西至重钢木材加工厂，北至重庆冶金动力设备安装工程有限公司	6656	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2020 年 12 月 29 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
19	重庆市同德发焦炭有限公司原址地块	合川区	合川区狮滩镇白银村四组	东至白银村小学，南至下茅坪村，西至双中寺村，北至白银村	30842	集体用地	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市同德发焦炭有限公司	2021 年 1 月 22 日	
20	重庆市桂花磷肥厂原址地块	大足区	大足区龙水镇桂花村四组	东至农地，西至废弃住宿楼，北至小玉滩河，南至农地	6076	集体用地	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	2021 年 1 月 27 日	
21	重庆有机化工厂	大渡口区	大渡口区临江村	东至腾辉新型建材公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂，北至钢铁支路	134800	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2021 年 5 月 17 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
22	重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块	石柱县	石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪	东至空坝，南至公路，西至居民点，北至小山头	24339	重庆恒岳矿业集团有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2021 年 9 月 9 日	地块暂未纳入城乡规划
23	重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块	万盛经开区	万盛经开区丛林镇海孔村	东至山体，南至池塘，北至山体，西至晋林机械火炮配件铸造区	5814	重庆市万盛建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛建设投资有限公司	2021 年 9 月 15 日	地块暂无规划
24	重庆市万盛和美机械配件加工厂地块	万盛经开区	万盛经开区南桐镇501 村	东至水井湾社区民房，北至南桐黄沙河，西至水井湾社区民房，南至南通煤矿公路	8309	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	2021 年 9 月 30 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
25	重庆市民丰化工有限责任公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口先锋街老山沟166号	东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园	296370	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月30日	
26	重庆市大渡口区V29-2/07(部分)、V31-1/05(部分)地块	大渡口区	大渡口区锦龙路	东至桃花溪，南至渔鳅浩渣场，西至渔鳅浩渣场，北至锦龙路	7930	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月15日	
27	南岸区廖家山片区弹子石组团J标准分区J5-1、J5-2地块	南岸区	南岸区鸡冠石纳溪沟村	东至纳溪沟，南至原南松医药厂区，西至原南方染厂，北至原南方染厂	33365	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021年12月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
28	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	巴南区	巴南区花溪街道土桥新溪村1号	东至重钢钢管厂家属区，南至重庆典雅花溪半岛，西至花溪河，北至花溪河	145956	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021 年 12 月 17 日	
29	重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块	綦江区	綦江区篆塘镇鱼梁村五社	东、南、西侧均未山坡，北侧为郭扶河	13858	集体用地	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市綦江区生态环境局	2022 年 3 月 24 日	
30	南岸区弹子石组团F 分 区 F7-19地块（ 拟建鸡冠石派出所）	南岸区	南岸区鸡冠石镇	北至弹广路，西至县道 750，南至县道 750，东至和平小学	3460	重庆市公安局南岸区分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市公安局南岸区分局	2022 年 4 月 15 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
31	重庆市大渡口区大渡口组团N标准分区N35-1-3地块、N36-1地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跳磴镇双河村	东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路，南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地	26482	重庆建桥实业发展有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2022年5月7日	
32	重庆市綦江区V02-1/02（部分）、V05-1/01（部分）等13个地块及周边道路	綦江区	綦江区文龙街道转关口	东至玉龙村农用地，南至玉龙村农用地，西至重庆华强控股（集团）有限公司硫酸厂，北至玉龙村农用地	121315	重庆华强控股（集团）有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华强控股（集团）有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	2023年6月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
33	中化涪陵化工有限公司原址B地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至中化涪陵氮肥厂外林地，南至南岸浦社区6社林地，西至国道G348，北至龙桥街道南岸浦社区4社林地	355785	中化重庆涪陵化工有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	
34	中化涪陵化工有限公司原址A地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至国道G348，南至南岸浦社区6社林地，西至长江，北至国道G348与厂区内道路交汇处	234216	中化重庆涪陵化工有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	
35	西永组团E11-2地块	高新区	高新区	西至荒地，东至襄渝铁路，南至宝洪小学，北至宝洪村村委会	36619	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023年7月7日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
36	重庆市大渡口区 V19-1-1 (部分)、V19-2、V19-3 (部分)地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至原圣象地板仓库、九龙坡人民医院，南至明镜玻璃坊、重庆超强园林有限公司和重庆团环环保有限公司，西至重庆冶金动力设备安装有限公司、原余热发电厂和金塔设备厂，北至陡坡	58457	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 7 月 12 日	
37	大渡口组团 V 标准分区 V24 及周边道路地块	大渡口区	大渡口区临江村	北至原圣象木地板仓库、V20/07 地块（九龙坡区人民医院新院址），西至原重钢建设公司，南至宏达物资回收、原海威玻璃(现为中建五局嘉南线项目部)和原华原门窗，东至原重庆有机化工厂	34264	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 8 月 8 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
38	青凤工业园启动区 Aj01-19-4-2 地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇	东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至澳林机械	84490	重庆共享工业投资有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2023 年 8 月 10 日	
39	大渡口 P3-10-2/05 地块(重庆前进化工厂原址部分)	大渡口区	大渡口区建胜镇钓鱼咀	北至 1 号道路，东、南、西三面均为长江	110703	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足公留白用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 8 月 14 日	
40	双赢集团北固磷铵厂（部分）原址地块	南川区	市南川区东城街道龙岩河居委 9 组	北至龙岩江，南至北固东城街道，西至磷石膏堆场，东至重庆市龙岩特种烧结铝有限公司	78952	重庆园业实业（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆园业实业（集团）有限公司	2023 年 9 月 13 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
41	沙坪坝区双碑组团F06-4-2（部分）、F06-5-1、F06-5-2（部分）、F04-9-1（部分）地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道井口村	西邻渝黔铁路，南靠原重庆玻璃器皿厂，北邻原重庆方乘式建筑材料有限公司，东邻同兴南路	96441	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 9 月 27 日	
42	重庆汉华制药有限公司原址部分地块	北碚区	北碚区东阳街道夏坝新村 50 号	东临重庆福星玻璃厂，北至夏坝中学，西至重庆大新药业股份有限公司，南靠嘉陵江	35653	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 10 月 11 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
43	重庆市江北区石马河单元C0102街区肥皂厂地块（D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6）	江北区	市江北区石马河桂花村 80 号	东邻中粮天悦壹号小区，北邻国奥村小区，西、南邻嘉陵江，	110229	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2023 年 11 月 16 日	
44	碳金国际中心项目地块	南岸区	南岸区弹子石 CBD 总部经济区北侧	北侧及西侧为中海十里长江住宅区，南侧为 CBD 总部经济区中讯时代，东侧为巨能集团地块在建基坑，东北侧为中海学校	24785	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	正在编制修复方案	满足商业商务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	2023 年 11 月 28 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
45	渝北区两路组团S标准分区S30-3地块	渝北区	渝北区仙桃街道花石村	东至重庆君之福食品有限公司，南邻悦港大道北一横线在建道路，西侧和北侧临近周边工地临时办公住宿区	9076	重庆空港新城开发有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发有限公司	2023年12月5日	
46	大渡口区长江文化艺术湾区C44-5-5等9个地块及周边道路用地	大渡口区	大渡口区李子林钢铁铁路跃进村街道渝钢社区	东至丁家垭口，北至跃进村，西至钢花支路，南至原炼铁厂区域	154800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年12月18日	
47	北碚区蔡家组团H标准分区H32-01-02地块	北碚区	北碚区蔡家岗街道龙溪社区陵江村	南接同康路，北侧为力帆翡翠郡小区，西侧为翡翠华府小区，东侧为闲置空地	14077	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年12月20日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
48	重庆市南岸区弹子石组团J标准分区J5-4（部分）、J14-1（部分）地块及周边区域	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟58号	北至水沟、南至现状道路，西至陡坡、东至纳溪沟	19529	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023年12月21日	
49	重庆市沙坪坝区西站片区A4-3/06地块	沙坪坝区	西站枢纽沙坪坝上桥片区	北至清水溪路，东至兰海高速，南至北循环道，西至重庆西车站派出所	22203	重庆市西站投资发展有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2023年12月28日	
50	重庆市九龙港码头地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪铁路二村	东至长江岸坡地带（“两江四岸”项目），西至重庆南站，南至废弃的九龙坡食用油储备库，北至直港大道佳宇广场	309401	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2024年1月5日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
51	重庆丰源化学制品有限公司原址地块	江北区	江北区寸滩黑石子正街27号	东临吉庆里小区，南临长江，西临黑石子冲沟，北临黑石子村道支路	4619	重庆市港城工业园区建设有限公司	正在编制修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市港城工业园区建设有限公司	2024年1月16日	
52	大渡口区大渡口组团H01-2-1等地块及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇金桥路10号	东至内环快速路，南至鑫康路，西至西城大道，北至江北天然气九宫庙中心站	107515	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年1月29日	
53	重庆市大渡口区V13、V16-1、V16-2地块及周边道路	大渡口区	市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至 V18 地块，南至 V15 地块，西至 V12 地块，北至 V12 地块	73235	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年1月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
54	来龙垃圾堆放场原址地块	璧山区	璧山区璧城街道城丁路与东林寺村道支路交叉口东南侧	北至城丁路，西至东林寺村道支路，南至重庆荣路建筑有限公司，东至在建市政道路	46865	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2024年3月18日	
55	沙坪坝区C16-2、C15-3等7个地块及周边道路	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道经济桥社区	E1区西至嘉悦滨江，东临嘉陵江，北至井口正街，南为拆迁空地；E2区西为井口正街，东临嘉陵江，北至詹家溪，南为拆迁空地	33425	重庆农药化工（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2024年4月22日	
56	南岸区杨家山片区建设用地16号（E12-1、E12-2）地块	南岸区	重庆市南岸区海棠溪街道	东至前驱路，南至杨家山片区15号地块（E14-1），西至和黄御峰四期商城，北至杨家山片区17号地块（E9-3）	48095	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	2024年4月25日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
57	大渡口组团H标准分区H20-3地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇民新村	东接申佳子溪苑居民小区，南临星港路，西临H20-2地块，北接现状建设用地（H17-6号地块）	30475	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年5月21日	
58	沙坪坝区双碑组团C16-2/03部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至井双片区规划7号路，东至沙滨路，南至井双片区规划8号路，西至规划井双片区10号路	34935	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	
59	沙坪坝区双碑组团C15-3/04部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至詹家溪，东至沙滨路，南至规划井双片区7号路，西至规划井双片区10号路	28024	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
60	重庆市沙坪坝区双碑组团D8-2-1/03部分地块	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道	地块北临原重庆农药化工（集团）有限公司（原重庆农药厂），东至嘉佳大道，南至嘉益路，西至南溪沟	19712	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024 年 8 月 12 日	
61	沙坪坝区双碑组团F07-3地块及纵四线规划道路部分区域	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇井口村	北至横二路，南靠乡村公路，西距铁路最近约 320 米，东临国道 G212 国道	17117	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 8 月 14 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
62	重庆市九龙坡区大杨石组团V标准分区V28-7-3、V28-7-2-2、V28-7-6、V28-7-2（部分）地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区锦龙路西郊四村西南侧	东至锦龙路与九凤大道交汇处青龙嘴立交，西至重庆发电厂毛线沟灰场片区，北至锦龙路，南至重钢渔鳅浩地块	81936.9	重庆幸福城绿色发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆幸福城绿色发展有限公司	2024年9月2日	
63	大渡口区重钢片区V15-1地块	大渡口区	大渡口跃进村街道钢铁支路南侧	东至重庆建工新型建材有限公司三分公司，南至大坪山山顶崖线，西至大渡口区钢铁支路西端，北至原重钢医院住院部和家属区	10742.77	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年9月10日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
64	重钢崖线锦霞路及周边地块（F2-3-4/07部分地块、F2-3-5/07部分地块、F2-3-2/07地块、L19-1/05部分地块、L19-3/05部分地块）	大渡口区	大渡口区钢花路	东至工博连接道，南至技光村居民区，西至新山村光明社区及九怡社区居民，北至隋唐公园	40991.93	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 9 月 26 日	
65	重庆昆仑化工有限公司原址地块	渝北区	重庆市渝北区洛碛镇青木村2社	西邻洛青路，北、东、南三面周边为青木村农用地，距珞碛镇约 600m，距长江约 350m	18688	重庆市渝北区土地储备整治中心	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝北区土地储备整治中心	2024 年 10 月 15 日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m²）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
66	大渡口区大坪山V14-1地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区（已拆除），南至钢铁支路，西至重钢医院（已部分拆除），北至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区（已拆除）	40155.39	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 10 月 30 日	
67	大渡口区重钢片区大坪山V17、V18-1（部分）、V11-2（部分）地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	西至重钢职业病防治所，北至九龙坡区环境卫生管理处，东至重庆钢铁集团建设工程有限公司、南至钢铁支路	44128.2	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 10 月 30 日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
68	南川区文凤煤焦化有限公司原址地块	南川区	重庆市南川区南城办事处大星居委4社	东至凤嘴江、北至凤嘴江、南至农用地、西至S104省道	76093.33	重庆市南川区新城开发建设有限公司	正在实施修复	满足交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南川区新城开发建设有限公司	2024年10月28日	
69	重庆市嘉世泰化工有限公司原址地块	两江新区	重庆市大竹林街道凤栖沱社区金开大道西南侧	东南侧临近大溪河沟，北、西两侧均为嘉陵江，东临金开大道。	8398.43	重庆市嘉世泰化工有限公司	正在编制修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市嘉世泰化工有限公司	2024年11月20日	
70	重庆树荣作物科学有限公司	永川区	重庆市永川区兴龙大道2169号附近	北靠永川区爱情广场，西临兴龙大道，南100m至永津大道，东临凤凰湖公园。	38079	永川高新技术产业开发区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	永川高新技术产业开发区管理委员会	2024年11月28日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m²）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
71	九龙坡区大杨石组团J标准分区J05-1-2地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟	东邻华宇春江花月北区小区，南邻鹤皋村，西邻红馆公寓，北邻文化一村	22804.69	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024年12月16日	
72	重庆市九龙坡区中梁山组团6-1/01（部分）地块及周边地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区中梁山南风井	北至荒地、西至荒地、南至南风井工业广场动力车间、东至荒地	92076.6	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2024年12月18日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m²）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
73	重庆市九龙坡区大杨石组团J标准分区J01-16/05地块（部分）、J05-1-1/05地块(部分)及周边规划道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟	东邻奥园康城小区C区,南邻文化三村,西邻大鼎城市花园小区,北邻文化一村	5231.31	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足广场用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2025年1月24日	
74	重庆市大坪山V15-2/08、V15-4/08地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路南侧	北侧临跃进村街道钢铁支路,西侧临V15-1地块,南侧临边坡,东侧临重钢余热发电厂燃气检修车间	48906.9	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2025年1月6日	地块信息系统中名称为:大坪山V15-2/07、V15-4/07地块及周边道路

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
75	重庆市南岸区弹子石片区B标准分区B2-2、B3-2、B3-3地块	南岸区	重庆市南岸区鸡冠石镇兴隆村农塘果园白沙沱正街6号	西至寸滩长江大桥，东至中石化加油站，南至荒地，北至长江。	78275	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会红黑名单	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会红黑名单	2025年1月24日	
76	南岸区南坪组团I11-1-5-1、I11-1-6地块（原康师傅地块北侧部分）	南岸区	重庆市南岸区丹龙路29号	西侧为美心集团，东侧紧邻桃源三路，北侧紧邻白鹤路，南侧为丹龙路29号产业园	51678.6	重庆新宇思远企业管理有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆新宇思远企业管理有限公司	2025年2月13日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m²）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
77	大渡口组团Ⅰ标准分区I40-3、I40-5地块	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇互助村	西至互助村农用地，南至马鞍山自来水加压站，东至互助村工业园拆迁区域，北至互助村工业园区拆迁区域	33060	重庆建桥置业有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥置业有限公司	2025年4月8日	
78	重庆市主城区唐家沱组团I16-6-2/04（部分）、I16-1-2/05（部分）地块及相邻道路	江北区	重庆市江北区寸滩街道黑石子社区	北邻规划北滨路三支路，东至原重庆嘉溢华科技实业有限公司居民区，南至规划北滨路一支路，西邻规划I16-1-1/05	11282.57	重庆江北新城发展建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆江北新城发展建设有限公司	2025年4月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
79	开州区罗家16H井原址场地	开州区	重庆市开州区高桥镇晓阳村	东至居民房（已拆除），北至荒地，西至荒地，南至欣荣街	9055.41	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	正在实施风险管控	满足工业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	2025年4月22日	地块信息系统中名称为：重庆市开县高桥镇罗家16H井
80	大渡口组团Ⅰ标准分区I37-3、I37-4、I38、I39地块（现大渡口区B01单元05街区026、027、028、029地块）及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇互助村北端，	东侧为西城大道，南侧区域同属八桥镇互助村，西侧为伏牛大道，北侧为华生园金色蛋糕梦幻王国	96737.74	重庆建桥置业有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥置业有限公司	2025年5月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积（m ² ）	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
81	长平机械厂优化利用项目（Ⅱ号地块）	万州区	重庆市万州区天城街道	北至荒地，东至万家河，南至长平机械厂宿舍大楼，西至长平机械厂优化利用项目（Ⅰ号地块）	10849	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司	2025年7月3日	
82	渝北区观音桥组团E标准分区E4-5-2地块	渝北区	渝北区龙塔街道紫园路社区	北至龙城天都小区，东至梧桐郡小区，南至梧桐郡小区，西至紫园路	6518.67	重庆渝北城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2025年8月25日	
83	渝北区观音桥组团E标准分区E4-3-1地块及周边部分道路	渝北区	重庆市渝北区龙塔街道紫园路社区	北临紫园路，西临龙越路，南临黄龙支路，东临龙飞路	8360	重庆渝北城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2025年8月25日	