

重庆市建设用土壤污染风险管控和修复名录（截至2026年3月31日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
1	重庆钢铁(集团)有限公司焦化厂(含精苯厂地块)	大渡口区	大渡口区临江村	东至落中子,南至成渝铁路线,西至重钢固废有限公司炼铁厂,北至耗子山	478800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2018年4月8日	
2	重庆井口农药有限公司	沙坪坝区	沙坪坝区井口经济桥119号	东至居民区,南至乾沱建材,西至居民区,北至机加作坊	7490	重庆迈瑞城投资有限公司	正在实施风险管控	满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城投资有限公司	2018年10月18日	
3	重庆市大渡口长江电镀厂	大渡口区	大渡口区柏树堡3号	东至重庆大渡口台湾中小企业产业园,南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车4S店,西至为钢花路,北至卢山锦程小区	4000	重庆天安数码城有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆天安数码城有限公司	2019年4月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
4	重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块	永川区	永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社	东至民房，南至农田，西至坑塘，北至道路	2500	重庆市永川区卫星湖街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市永川区卫星湖街道办事处	2019年4月22日	
5	重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿A2地块	璧山区	璧山区来凤街道孙河村五组	东至孙河组5组集体土地，南至原煤场水沟，西至原煤场坝子，北至孙河村5组社道	5360	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	正在实施风险管控	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	2019年5月30日	因规划调整，2026年3月重新开展风险评估。
6	重钢片区炼钢厂	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路	284269	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019年7月31日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
7	谢家湾抗战兵器工业旧址公园1期1-2地块	九龙坡区	九龙坡区谢家湾	东至奥园康城C区,南至原建峰厂链轮厂,西至原建峰厂防空洞,北至原建设厂家属楼	8442	重庆征创住房服务有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆征创住房服务有限公司	2019年9月3日	
8	重庆三五三印染服装总厂有限公司原址地块	江津区	江津区印染园路1号	东至山峰,南至道路,西至道路,北至道路	206129	滨江新城开发建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	滨江新城开发建设集团有限公司	2019年10月11日	地块信息系统中名称为:重庆三五三服装印染总厂有限公司(原址)
9	重庆农药化工有限公司原址(局部)地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥30号	东至井口街道办事处,南至道路,西至道路,北至居民区	14204	重庆农药化工有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆农药化工有限公司	2019年10月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
10	重庆市北源玻璃有限公司	北碚区	北碚区黄桷树人路34号	东至重庆东阳玻璃有限公司,南至嘉陵江,西至重庆福星玻璃厂,北至黄桷小学	17856	重庆北源玻璃有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市北碚区生态环境局	2020年3月10日	
11	重庆市合川区三峡电镀厂原址地块	合川区	合川区草街街道玉龙村	东至创业大道公路,南至笔柏村六社土地,西至笔柏村六社土地,北至笔柏村六社土地	6600	重庆市合川区三峡电镀厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	合川区生态环境局	2020年8月31日	该地块暂未纳入城乡规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
12	重钢渔鳅浩地块(重庆钢铁集团有限公司(源丰))	大渡口区	大渡口区渔鳅浩	东至桃花溪,南至渔鳅浩码头,西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地,北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场	55836.36	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年9月25日	地块信息系统中名称为:重庆钢铁集团有限公司(源丰公司)原址场地;重钢渔鳅浩原址B区和C区已移出名录(2026年2月5日),地块编码为:50010442420200

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
13	重庆华孚工业股份有限公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区凤天大道18号	东至沙坪坝区国资局，南至天音阁小区，西至金都花园小区，北至国税花园	25018	重庆华孚工业股份有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华孚工业股份有限公司	2020年9月30日	
14	青凤工业园启动区Aj03-1/02等五个地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇胡南坝村和凤凰桥村	东至扶南坝村，南至桂花水库，西至散户居民，北至散户居民	119207	重庆共享工业投资有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020年10月19日	
15	重庆恒岳矿业集团有限公司选矿三车间地块	石柱县	石柱土家族自治县龙潭乡都会村	东至生活区建筑墙体，南至道路边界，西至尾矿库，北至道路边界	16510	前任为重庆恒岳矿业集团有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2020年11月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
16	重庆星博化工有限公司原址地块	忠县	忠县复兴镇水坪村	东至农用地，南至复兴镇水坪工业园，西北面至滨江公园，靠近长江	99670	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地、居住用地土壤质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	2020年12月17日	
17	重庆市荣昌区峰高冶炼厂原址地块	荣昌区	荣昌区峰高镇峨眉村	东至临峨帽社区2队叶春林耕地和林地，南至峨帽社区7队何光足、邹德木林地，西临熊平君、杨华君耕地，北至成渝公路	17626	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	2020年12月22日	地块信息系统中名称为：重庆市峰高冶炼厂
18	重钢大坪山(卓力标件厂)地块	大渡口区	大渡口区钢铁支路大坪山	东至重庆有机化工厂职工宿舍，南至重庆金塔机电设备有限公司，西至重钢木材加工厂，北至重庆冶金动力设备安装工程有限公司	6656	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2020年12月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
19	重庆有机化工厂	大渡口区	大渡口区临江村	东至腾辉新型建材有限公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁(集团)有限公司焦化厂，北至钢铁支路	134800	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2021年5月17日	
20	重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块	石柱县	石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪	东至空坝，南至公路，西至居民点，北至小山头	24339	重庆恒岳矿业集团有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2021年9月9日	地块暂未纳入城乡规划
21	重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块	万盛经开区	万盛经开区丛林镇海孔村	东至山体，南至池塘，北至山体，西至晋林机械火炮配件铸造区	5814	重庆市万盛建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市万盛建设投资有限公司	2021年9月15日	地块暂无规划
22	重庆市万盛和美机械配件加工厂地块	万盛经开区	万盛经开区南桐镇501村	东至水井湾社区民房，北至南桐黄沙厂，西至水井湾社区民房，南至南通煤矿公路	8309	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	2021年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
23	重庆市民丰化工有限责任公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口先锋街老山沟166号	东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园	296370	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月30日	
24	重庆市大渡口区V29-2/07(部分)、V31-1/05(部分)地块	大渡口区	大渡口区锦龙路	东至桃花溪，南至渔鳅浩渣场，西至渔鳅浩渣场，北至锦龙路	7930	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月15日	
25	南岸区廖家山片区弹子石组团J标准分区J5-1、J5-2地块	南岸区	南岸区鸡冠石纳溪沟村	东至纳溪沟，南至原南松医药厂区，西至原南方染厂，北至原南方染厂	33365	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021年12月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
26	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	巴南区	巴南区花溪街道土桥新溪村1号	东至重钢钢管厂家属区,南至重庆典雅花溪半岛,西至花溪河,北至花溪河	145956	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月17日	
27	重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块	綦江区	綦江区篆塘镇鱼梁村五社	东、南、西侧均未山坡,北侧为郭扶河	13858	集体用地	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市綦江区生态环境局	2022年3月24日	
28	南岸区弹子石组团F分区F7-19地块(拟建鸡冠石派出所)	南岸区	南岸区鸡冠石镇	北至弹广路,西至县道750,南至县道750,东至和平小学	3460	重庆市公安局南岸区分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市公安局南岸区分局	2022年4月15日	
29	重庆市大渡口区大渡口组团N标准分区N35-1-3地块、N36-1	大渡口区	大渡口区跳磴镇双河村	东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路,南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地	26482	重庆建桥实业发展有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2022年5月7日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
	地块及周边道路										
30	重庆市綦江区V02-1/02(部分)、V05-1/01(部分)等13个地块及周边道路	綦江区	綦江区文龙街道转关口	东至玉龙村农用地,南至玉龙村农用地,西至重庆华强控股(集团)有限公司硫酸厂,北至玉龙村农用地	121315	重庆华强控股(集团)有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆华强控股(集团)有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	2023年6月9日	
31	中化涪陵化工有限公司原址B地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至中化涪陵氮肥厂外林地,南至南岸浦社区6社林地,西至国道G348,北至龙桥街道南岸浦社区4社林地	355785	中化重庆涪陵化工有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
32	中化涪陵化工有限公司原址A地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至国道 G348，南至南岸浦社区 6 社林地，西至长江，北至国道 G348 与厂区内道路交汇处	234216	中化重庆涪陵化工有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023年7月6日	
33	西永组团 E11-2 地块	高新区	高新区	西至荒地，东至襄渝铁路，南至宝洪小学，北至宝洪村村委会	36619	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023年7月7日	
34	重庆市大渡口区 V19-1-1(部分)、V19-2、V19-3(部分)地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至原圣象地板仓库、九龙坡人民医院，南至明镜玻璃坊、重庆超强园林有限公司和重庆团团环保有限公司，西至重庆冶金动力设备安装有限公司、原余热发电厂和金塔设备厂，北至陡坡	58457	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年7月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
35	大渡口组团V标准分区V24及周边道路地块	大渡口区	大渡口区临江村	北至原圣象木地板仓库、V20/07地块（九龙坡区人民医院新院址），西至原重钢建设公司，南至宏达物资回收、原海威玻璃（现为中建五局嘉南线项目部）和原华原门窗，东至原重庆有机化工厂	34264	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年8月8日	
36	青凤工业园启动区Aj01-19-4-2地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇	东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至澳林机械	84490	重庆共享工业投资有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2023年8月10日	
37	大渡口P3-10-2/05地块（重庆前进化工厂原址部分）	大渡口区	大渡口区建胜镇钓鱼咀	北至1号道路，东、南、西三面均为长江	110703	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足公留白用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年8月14日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
38	双赢集团北固磷铵厂(部分)原址地块	南川区	南川区东城街道龙岩河居委会9组	北至龙岩江,南至北固东城街道,西至磷石膏堆场,东至重庆市龙岩特种烧结铝有限公司	78952	重庆园业实业(集团)有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆园业实业(集团)有限公司	2023年9月13日	
39	沙坪坝区双碑组团F06-4-2(部分)、F06-5-1、F06-5-2(部分)、F04-9-1(部分)地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道井口村	西邻渝黔铁路,南靠原重庆玻璃器皿厂,北邻原重庆方乘式建筑材料有限公司,东邻同兴南路	96441	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年9月27日	
40	重庆汉华制药有限公司原址部分地块	北碚区	北碚区东阳街道夏坝新村50号	东临重庆福星玻璃厂,北至夏坝中学,西至重庆大新药业股份有限公司,南靠嘉陵江	35653	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年10月11日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
41	原江北区石马河单元C0102街区肥皂厂地块(D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6)	两江新区	两江新区石马河桂花村80号	东邻中粮天悦壹号小区,北邻国奥村小区,西、南邻嘉陵江,	110229	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2023年11月16日	
42	碳金国际中心项目地块	南岸区	南岸区弹子石CBD总部经济区北侧	北侧及西侧为中海十里长江住宅区,南侧为CBD总部经济区中讯时代,东侧为巨能集团地块在建基坑,东北侧为中海学校	24785	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	正在编制修复方案	满足商业商务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	2023年11月28日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
43	大渡口区长江文化艺术湾区C44-5-5等9个地块及周边道路用地	大渡口区	大渡口区李子林铁路跃进村街道渝钢社区	东至丁家垭口，北至跃进村，西至钢花支路，南至原炼铁厂区域	154800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年12月18日	
44	北碚区蔡家组团H标准分区H32-01-02地块	北碚区	北碚区蔡家岗街道龙溪社区陵江村	南接同康路，北侧为力帆翡翠郡小区，西侧为翡翠华府小区，东侧为闲置空地	14077	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年12月20日	
45	重庆市南岸区弹子石组团J标准分区J5-4（部分）、J14-1（部分）地块及周边区域	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟58号	北至水沟、南至现状道路，西至陡坡、东至纳溪沟	19529	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023年12月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
46	重庆市沙坪坝区西站片区 A4-3/06 地块	沙坪坝区	西站枢纽沙坪坝上桥片区	北至清水溪路，东至兰海高速，南至北循环道，西至重庆西站派出所	22203	重庆市西站投资发展有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2023年12月28日	
47	重庆市九龙港码头地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪铁路二村	东至长江岸坡地带（“两江四岸”项目），西至重庆南站，南至废弃的九龙坡食用油储备库，北至直港大道佳宇广场	309401	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2024年1月5日	
48	重庆丰源化学制品有限公司原址地块	两江新区	两江新区寸滩黑石子正街27号	东临吉庆里小区，南临长江，西临黑石子冲沟，北临黑石子村道支路	4619	重庆市港城工业园区建设有限公司	正在编制修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市港城工业园区建设有限公司	2024年1月16日	
49	大渡口区大渡口组团 H01-2-1 等地块及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇金桥路10号	东至内环快速路，南至鑫康路，西至西城大道，北至江北天然气九宫庙中心站	107515	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年1月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
50	重庆市大渡口区 V13、V16-1、V16-2 地块及周边道路土壤污染风险评估报告	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北側	东至 V18 地块，南至 V15 地块，西至 V12 地块，北至 V12 地块	73235	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年1月29日	
51	来龙垃圾堆放场原址地块	璧山区	璧山区璧城街道城丁路与东林寺村道支路交叉口东南側	北至城丁路，西至东林寺村道支路，南至重庆荣路建筑有限公司，东至在建市政道路	46865	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2024年3月18日	
52	沙坪坝区 C16-2、C15-3 等 7 个地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道经济桥社区	E1 区西至嘉悦滨江，东临嘉陵江，北至井口正街，南为拆迁空地；E2 区西为井口正街，东临嘉陵江，北至詹家溪，南为拆迁空地	33425	重庆农药化工（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2024年4月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
53	南岸区杨家山片区建设用地16号(E12-1、E12-2)地块	南岸区	南岸区海棠溪街道	东至前驱路,南至杨家山片区15号地块(E14-1),西至和黄御峰四期商城,北至杨家山片区17号地块(E9-3)	48095	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	2024年4月25日	
54	大渡口组团H标准分区H20-3地块及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇民新村	东接申佳子溪苑居民小区,南临星港路,西临H20-2地块,北接现状建设用地(H17-6号地块)	30475	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年5月21日	
55	沙坪坝区双碑组团C16-2/03部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至井双片区规划7号路,东至沙滨路,南至井双片区规划8号路,西至规划井双片区10号路	34935	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
56	沙坪坝区双碑组团C15-3/04部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至詹家溪，东至沙滨路，南至规划井双片区7号路，西至规划井双片区10号路	28024	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	
57	重庆市沙坪坝区双碑组团D8-2-1/03部分地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	地块北临原重庆农药化工（集团）有限公司（原重庆农化工厂），东至嘉佳大道，南至嘉益路，西至南溪沟	19712	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024年8月12日	
58	沙坪坝区双碑组团F07-3地块及纵四线规划道路部分区域	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇井口村	北至横二路，南靠乡村公路，西距铁路最近约320米，东临国道G212国道	17117	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年8月14日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
59	重庆市九龙坡区大杨石组团V标准分区V28-7-3、V28-7-2-2、V28-7-6、V28-7-2(部分)地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区锦龙路西郊四村西南侧	东至锦龙路与九凤大道交汇处青龙嘴立交，西至重庆发电厂毛线沟灰场片区，北至锦龙路，南至重钢渔鳅浩地块	81936.9	重庆幸福城绿色发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆幸福城绿色发展有限公司	2024年9月2日	
60	大渡口区重钢片区V15-1地块	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路南侧	东至重庆建工新型建材有限公司三分公司，南至大坪山山顶崖线，西至大渡口区钢铁支路西端，北至原重钢医院住院部和家属区	10742.77	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年9月10日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
61	重钢崖线锦霞路及周边地块 (F2-3-4/07部分地块、F2-3-5/07部分地块、F2-3-2/07地块、L19-1/05部分地块、L19-3/05部分地块)	大渡口区	大渡口区钢花路	东至工博连接道,南至技光村居民区,西至新山村光明社区及九怡社区居民,北至隋唐公园	40991.93	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年9月26日	
62	重庆昆仑化工有限公司原址地块	两江新区	两江新区洛碛镇青木村2社	西邻洛青路,北、东、南三面周边为青木村农用地,距珞碛镇约600m,距长江约350m	18688	重庆市渝北区土地储备整治中心	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝北区土地储备整治中心	2024年10月15日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
63	大渡口区大坪山 V14-1 地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区(已拆除),南至钢铁支路,西至重钢医院(已部分拆除),北至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区(已拆除)	40155.39	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年10月30日	
64	大渡口区重钢片区大坪山 V17、V18-1(部分)、V11-2(部分)地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	西至重钢职业病防治所,北至九龙坡区环境卫生管理处,东至重庆钢铁集团建设工程有限公司、南至钢铁支路	44128.2	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年10月30日	地块暂无规划
65	南川区文凤煤焦化有限公司原址地块	南川区	南川区南城办事处大星居委4社	东至凤嘴江、北至凤嘴江、南至农用地、西至 S104 省道	76093.33	重庆市南川区新城开发有限公司	正在实施风险管控	满足交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南川区新城开发有限公司	2024年10月28日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
66	重庆市嘉世泰化工有限公司原址地块	两江新区	大竹林街道凤栖沱社区金开大道西南侧	东南侧临近大溪河沟，北、西两侧均为嘉陵江，东临金开大道。	8398.43	重庆市嘉世泰化工有限公司	正在编制修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市嘉世泰化工有限公司	2024年11月20日	
67	重庆树荣作物科学有限公司	永川区	永川区兴龙大道2169号附近	北靠永川区爱情广场，西临兴龙大道，南100m至永津大道，东临凤凰湖公园。	38079	永川高新技术产业开发区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	永川高新技术产业开发区管理委员会	2024年11月28日	地块暂无规划
68	九龙坡区大杨石组团J标准分区J05-1-2地块	九龙坡区	九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟	东邻华宇春江花月北区小区，南邻鹤泉村，西邻红馆公寓，北邻文化一村	22804.69	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024年12月16日	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况			纳入日期	备注	
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标			风险管控或修复委托人
69	重庆市九龙坡区中梁山组团6-1/01(部分)地块及周边地块	九龙坡区	九龙坡区中梁山南风井	北至荒地、西至荒地、南至南风井工业广场动力车间、东至荒地	92076.6	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2024年12月18日	
70	重庆市九龙坡区大杨石组团J标准分区J01-16/05地块(部分)、J05-1-1/05地块(部分)及周边规划道路	九龙坡区	九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟	东邻奥园康城小区C区,南邻文化三村,西邻大鼎城市花园小区,北邻文化一村	5231.31	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在实施风险管控	满足广场用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2025年1月24日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
71	重庆市大坪山V15-2/08、V15-4/08地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路南侧	北侧临跃进村街道钢铁支路，西侧临V15-1地块，南侧临边坡，东侧临重钢余热发电厂燃气检修车间	48906.9	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2025年1月6日	地块信息系统中名称为：大坪山V15-2/07、V15-4/07地块及周边道路
72	重庆市南岸区弹子石片区B标准分区B2-2、B3-2、B3-3地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇兴隆村农塘果园白沙沱正街6号	西至寸滩长江大桥，东至中石化加油站，南至荒地，北至长江。	78275	重庆市中央商务(南部)开发区管理委员会红黑名单	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市中央商务(南部)开发区管理委员会红黑名单	2025年1月24日	
73	南岸区南坪组团I11-1-5-1、I11-1-6地块(原康师傅地块北侧部分)	南岸区	南岸区丹龙路29号	西侧为美心集团，东侧紧邻桃源三路，北侧紧邻白鹤路，南侧为丹龙路29号产业园	51678.6	重庆新宇思远企业管理有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆新宇思远企业管理有限公司	2025年2月13日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
74	大渡口组团 I 标准分区 I40-3、I40-5 地块	大渡口区	大渡口区八桥镇互助村	西至互助村农用地，南至马鞍山自来水加压站，东至互助村工业园拆迁区域，北至互助村工业园区拆迁区域	33060	重庆建桥置业有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥置业有限公司	2025年4月8日	
75	重庆市主城区唐家沱组团 I16-6-2/04（部分）、I16-1-2/05（部分）地块及相邻道路	两江新区	两江新区寸滩街道黑石子社区	北邻规划北滨路三支路，东至原重庆嘉溢华科技实业有限公司居民区，南至规划北滨路一支路，西邻规划 I16-1-1/05	11282.57	重庆江北新城发展建设有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆江北新城发展建设有限公司	2025年4月9日	
76	开州区罗家 16H 井原址场地	开州区	开州区高桥镇晓阳村	东至居民房（已拆除），北至荒地，西至荒地，南至欣荣街	9055.41	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	正在实施风险管控	满足工业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	2025年4月22日	地块信息系统中名称为：重庆市开县高桥镇罗家 16H 井

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
77	大渡口组团 I 标准分区 I37-3 、 I37-4、I38、I39 地块(现大渡口区 B01 单元 05 街区 026、027、028、029 地块) 及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇互助村北端,	东侧为西城大道, 南侧区域同属八桥镇互助村, 西侧为伏牛大道, 北侧为华生园金色蛋糕梦幻王国	96737.74	重庆建桥置业有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆建桥置业有限公司	2025 年 5 月 16 日	
78	长平机械厂优化利用项目(II 号地块)	万州区	万州区天城街道	北至荒地, 东至万家河, 南至长平机械厂宿舍大楼, 西至长平机械厂优化利用项目(I 号地块)	10849	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆万州经济技术开发区(集团)有限公司	2025 年 7 月 3 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
79	原渝北区观音桥组团E标准分区E4-5-2地块	两江新区	两江新区龙塔街道紫园路社区	北至龙城天都小区，东至梧桐郡小区，南至梧桐郡小区，西至紫园路	6518.67	重庆渝北城市更新建设有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2025年8月25日	
80	原渝北区观音桥组团E标准分区E4-3-1地块及周边部分道路	两江新区	两江新区龙塔街道紫园路社区	北临紫园路，西临龙越路，南临黄龙支路，东临龙飞路	8360	重庆渝北城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2025年8月25日	
81	秀山望明锰业有限公司原址地块	秀山县	重庆市秀山土家族苗族自治县孝溪乡望明村	东至平江河，南至望明村居民用房，西至G326国道、林地，北至望明渣场、农田	23590	秀山县秀兴生态环境工程有限公司	正在编制修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	秀山县秀兴生态环境工程有限公司	2025年12月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
82	秀山宝精锰业有限公司原址地块	秀山县	重庆市秀山土家族苗族自治县孝溪乡望明村	东至农田、平江河，南、北紧邻农田，西至 G326 国道、望明村居民用房	24909.53	秀山县秀兴生态环境工程有限公司	正在编制修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	秀山县秀兴生态环境工程有限公司	2025年12月15日	
83	原渝北区观音桥组团E标准分区E4-10-1地块	两江新区	两江新区龙塔街道紫园路社区	东邻紫园路，北接紫薇支路，西靠龙飞路，南至紫园路	10609	重庆渝北城市更新建设有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2026年2月10日	
84	原渝北区H04单元07街区F24-4（原睦邻路四期F24-4）地块	两江新区	两江新区仙桃睦邻路片区顺义路旁	北至顺义路，西至春华大道，南至祥和路，东至睦邻路	54679	重庆渝北城市更新建设有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2026年3月3日	