

重庆市建设用地土壤污染风险管控和修复名录（截至 2026 年 6 月 30 日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
1	重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂（含精苯厂地块）	大渡口区	大渡口区临江村	东至落中子，南至成渝铁路线，西至重钢固废有限公司炼铁厂，北至耗子山	478800	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2018 年 4 月 8 日	
2	重庆井口农药有限公司	沙坪坝区	沙坪坝区井口经济桥 119 号	东至居民区，南至乾龙建材，西至居民区，北至机加作坊	7490	重 庆 迈 瑞 城 投 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城投有限公司	2018 年 10 月 18 日	
3	重庆市大渡口长江电镀厂	大渡口区	大渡口区柏树堡 3 号	东至重庆大渡口台湾中小企业产业园，南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车 4S 店，西至钢花路，北至庐山锦程小区	4000	重 庆 天 安 数 码 城 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆天安数码城有限公司	2019 年 4 月 9 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
4	重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块	永川区	永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社	东至民房，南至农田，西至坑塘，北至道路	2500	重庆市永川区卫星湖街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市永川区卫星湖街道办事处	2019 年 4 月 22 日	
5	重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿 A2 地块	璧山区	璧山区来凤街道孙河村五组	东至孙河组 5 组集体土地，南至原煤场水沟，西至原煤场坝子，北至孙河村 5 组社道	5360	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	正在实施风险管控	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	2019 年 5 月 30 日	因规划调整，2026 年 3 月重新开展风险评估。
6	重钢片区炼钢厂	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路	284269	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019 年 7 月 31 日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
7	重庆三五三三印染服装总厂有限公司原址地块	江津区	江津区印染园路1号	东至山峰，南至道路，西至道路，北至道路	206129	滨江新城开发建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	滨江新城开发建设集团有限公司	2019年10月11日	地块信息系统中名称为：重庆三五三三服装印染总厂有限公司（原址）
8	重庆农药化工（集团）有限公司原址（局部）地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥30号	东至井口街道办事处，南至道路，西至道路，北至居民区	14204	重庆农药化工（集团）有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2019年10月29日	
9	重庆市北源玻璃有限公司	北碚区	北碚区黄桷树人路34号	东至重庆东阳玻璃有限公司，南至嘉陵江，西至重庆福星玻璃厂，北至黄桷小学	17856	重庆北源玻璃有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚区生态环境局	2020年3月10日	
10	重庆市合川区三峡电镀厂原址地块	合川区	合川区草街街道玉龙村	东至创业大道公路，南至笔柏村六社土地，西至笔柏村六社土地，北至笔柏村六社土地	6600	重庆市合川区三峡电镀厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	合川区生态环境局	2020年8月31日	该地块暂未纳入城乡规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
11	重钢渔鳅 浩地块 (重庆钢铁集团产业有限公司(源丰))	大渡口区	大渡口区渔鳅浩	东至桃花溪，南至渔鳅浩码头，西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地，北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场	55836.36	重 庆 渝 弘 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施修复	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020 年 9 月 25 日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁集团产业有限公司（源丰公司）原址场地；重钢渔鳅浩原址 B 区和 C 区已移出名录（2026 年 2 月 5 日），地块编码为：5001042420200
12	重庆华孚工业股份有限公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区凤天大道 18 号	东至沙坪坝区国资局，南至天音阁小区，西至金都花园小区，北至国税花园	25018	重 庆 华 孚 工 业 股 份 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华孚工业股份有限公司	2020 年 9 月 30 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
13	青凤工业 园启动区 Aj03-1/02 等五个地 块及周边 道路	沙坪 坝区	沙坪坝 区凤凰 镇胡南 坝村和 凤凰桥 村	东至扶南坝村， 南至桂花水库， 西至散户居民， 北至散户居民	119207	重 庆 共 享 工 业 投 资 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足工矿用地、公共管理与公共服 务用地、商业服务业用地、绿地与 开敞空间用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆共享工业投 资有限公司	2020 年 10 月 19 日	
14	重庆恒岳 矿业集团 有限公司 选矿三车 间地块	石柱 县	石柱土 家族自治 县龙潭乡 都会村	东至生活区建 筑墙体，南至道 路边界，西至尾 矿库，北至道路 边界	16510	前 任 为 重 庆 恒 岳 矿 业 集 团 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足工矿用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	石柱县生态环境 局	2020 年 11 月 30 日	
15	重庆星博 化工有限公司原址 地块	忠县	忠县复 兴镇水 坪村	东至农用地，南 至复兴镇水坪 工业园，西北面 至滨江公园，靠 近长江	99670	重 庆 橘 城 旅 游 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地、居 住用地土壤质量要求，具体指标以 《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为 准。	重庆橘城旅游投 资开发有限责任 公司	2020 年 12 月 17 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
16	重庆市荣 昌区峰高 冶炼厂原 址地块	荣昌 区	荣昌区 峰高镇 峨眉村	东至临峨嵋社 区2队叶春林耕 地和林地，南至 峨嵋社区7队何 光足、邹德木林 地，西临熊平 君、杨华君耕 地，北至成渝公 路	17626	重 庆 市 荣 昌 区 峰 高 冶 炼 厂	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆市荣昌区峰 高冶炼厂	2020年12 月22日	地块信息系统中名 称为：重庆市峰高 冶炼厂
17	重钢大坪 山（卓力 标件厂） 地块	大渡 口区	大渡口 区钢铁 支路大 坪山	东至重庆有机 化工厂职工宿 舍，南至重庆金 塔机电设备有 限公司，西至重 钢木材加工厂， 北至重庆冶金 动力设备安装 工程有限公司	6656	重 庆 渝 弘 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2020年12 月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
18	重庆有机化工厂	大渡口区	大渡口区临江村	东至腾辉新型建材公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂，北至钢铁支路	134800	重 庆 渝弘土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2021 年 5 月 17 日	
19	重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块	石柱县	石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪	东至空坝，南至公路，西至居民点，北至小山头	24339	重 庆 恒岳矿 业 集 团 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2021 年 9 月 9 日	地块暂未纳入城乡规划
20	重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块	万盛经开区	万盛经开区丛林镇海孔村	东至山体，南至池塘，北至山体，西至晋林机械火炮配件铸造区	5814	重 庆 市 万 盛 建 设 投 资 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市万盛建设投资有限公司	2021 年 9 月 15 日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
21	重庆市万盛和美机械配件加工厂地块	万盛经开区	万盛经开区南桐镇501村	东至水井湾社区民房，北至南桐黄沙厂，西至水井湾社区民房，南至南通煤矿公路	8309	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	2021年9月30日	
22	重庆市民丰化工有限责任公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口先锋街老山沟166号	东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园	296370	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月30日	
23	重庆市大渡口区V29-2/07(部分)、V31-1/05(部分)地块	大渡口区	大渡口区锦龙路	东至桃花溪，南至渔鳅浩渣场，西至渔鳅浩渣场，北至锦龙路	7930	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
24	南岸区廖家山片区弹子石组团J标准分区J5-1、J5-2地块	南岸区	南岸区鸡冠石纳溪沟村	东至纳溪沟，南至原南松医药厂区，西至原南方染厂，北至原南方染厂	33365	重 庆 市 南 岸 区 土 地 整 治 储 备 中心	正在实施风险管控	满足公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021 年 12 月 17 日	
25	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	巴南区	巴南区花溪街道土桥新溪村1号	东至重钢钢管厂家属区，南至重庆典雅花溪半岛，西至花溪河，北至花溪河	145956	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021 年 12 月 17 日	
26	南岸区弹子石组团F分区F7-19地块（拟建鸡冠石派出所）	南岸区	南岸区鸡冠石镇	北至弹广路，西至县道 750，南至县道 750，东至和平小学	3460	重 庆 市 公 安 局 南 岸 区 分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市公安局南岸区分局	2022 年 4 月 15 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
27	重庆市大渡口区大渡口组团N标准分区N35-1-3地块、N36-1地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跳磴镇双河村	东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路，南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地	26482	重 庆 建 桥 实 业 发 展 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2022 年 5 月 7 日	
28	重庆市綦江区V02-1/02(部分)、V05-1/01(部分)等13个地块及周边道路	綦江区	綦江区文龙街道转关口	东至玉龙村农用地，南至玉龙村农用地，西至重庆华强控股(集团)有限公司硫酸厂，北至玉龙村农用地	121315	重 庆 华 强 控 股 (集 团) 有 限 公 司、重 庆 康 明 房 地 产 开 发 有 限 公 司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆华强控股(集团)有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	2023 年 6 月 9 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用 权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
29	中化涪陵 化工有限公司原址 B 地块	涪陵 区	涪陵区 龙桥街 道南岸 浦社区 及增银 村	东至中化涪陵 氮肥厂外林地， 南至南岸浦社 区 6 社林地， 西至国道 G348，北至龙桥 街道南岸浦社 区 4 社林地	355785	中 化 重 庆 涪 陵 化 工 有 限 公 司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	中化重庆涪陵化 工有限公司	2023 年 7 月 6 日	
30	中化涪陵 化工有限公司原址 A 地块	涪陵 区	涪陵区 龙桥街 道南岸 浦社区 及增银 村	东至国道 G348，南至南岸 浦社区 6 社林 地，西至长江， 北至国道 G348 与厂区内道路 交汇处	234216	中 化 重 庆 涪 陵 化 工 有 限 公 司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	中化重庆涪陵化 工有限公司	2023 年 7 月 6 日	
31	西永组团 E11-2 地 块	高新 区	高新区	西至荒地，东至 襄渝铁路，南至 宝洪小学，北至 宝洪村村委会	36619	重 庆 市 城 市 建 设 土 地 发 展 有 限 责 任 公 司	正在编制修复方 案	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆市城市建设 土地发展有限责 任公司	2023 年 7 月 7 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
32	重庆市大渡口区 V19-1-1 (部分)、 V19-2、 V19-3(部分)地块 及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道 钢铁支路北侧	东至原圣象地板仓库、九龙坡 人民医院，南至明 镜玻璃坊、重庆超 强园林有限公司和 重庆团团环保有限 公司，西至重庆冶 金动力设备安装有 限公司、原余热发 电厂和金塔设备厂 ，北至陡坡	58457	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤 环境质量要求，具 体指标以《土壤环 境质量 建设用地土 壤污染风险管控标 准（试行）》（GB 36600-2018）和 风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2023 年 7 月 12 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
33	大渡口组团 V 标准分区 V24 及周边道路地块	大渡口区	大渡口区临江村	北至原圣象木地板仓库、V20/07 地块(九龙坡区人民医院新院址)，西至原重钢建设公司，南至宏达物资回收、原海威玻璃(现为中建五局嘉南线项目部) 和原华原门窗，东至原重庆有机化工厂	34264	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB 36600-2018 ）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 8 月 8 日	
34	青凤工业园启动区 Aj01-19-4 -2 地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇	东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至澳林机械	84490	重 庆 共 享 工 业 投 资 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB 36600-2018 ）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2023 年 8 月 10 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
35	大渡口 P3-10-2/0 5 地块(重 庆前进化 工厂原址 部分)	大渡 口区	大渡口 区建胜 镇钓鱼 咀	北至 1 号道路， 东、南、西三面 均为长江	110703	重 庆 市 渝 地 西 部 开 发 投 资 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足公留白用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部 开发投资有限公司	2023 年 8 月 14 日	
36	双赢集团 北固磷铵 厂（部分） 原址地块	南川 区	南川区 东城街 道龙岩 河居委 9 组	北至龙岩江，南 至北固东城街 道，西至磷石膏 堆场，东至重庆 市龙岩特种烧 结铝有限公司	78952	重 庆 园 业 实 业 （ 集 团 ） 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆园业实业 （集团）有限公 司	2023 年 9 月 13 日	
37	沙坪坝区 双碑组团 F06-4-2 （部分）、 F06-5-1、 F06-5-2 （部分）、 F04-9-1 （部分） 地块及周 边道路	沙坪 坝区	沙坪坝 区井口 街道井 口村	西邻渝黔铁路， 南靠原重庆玻 璃器皿厂，北邻 原重庆方乘式 建筑材料有限 公司，东邻同兴 南路	96441	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2023 年 9 月 27 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
38	重庆汉华制药有限公司原址部分地块	北碚区	北碚区东阳街道夏坝新村 50 号	东临重庆福星玻璃厂，北至夏坝中学，西至重庆大新药业股份有限公司，南靠嘉陵江	35653	重 庆 市 渝 地 西 部 开 发 投 资 有 限 公 司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 10 月 11 日	
39	原江北区石马河单元 C0102 街区肥皂厂地块（D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6）	两江新区	两江新区石马河桂花村 80 号	东邻中粮天悦壹号小区，北邻国奥村小区，西、南邻嘉陵江，	110229	重 庆 市 江 北 区 城 市 建 设 发 展 集 团 有 限 公 司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2023 年 11 月 16 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
40	碳金国际 中心项目 地块	南岸 区	南岸区 弹子石 CBD 总 部经济 区北侧	北 侧 及 西 侧 为 中 海 十 里 长 江 住 宅 区，南侧为 CBD 总 部 经 济 区 中 讯 时 代，东 侧 为 巨 能 集 团 地 块 在 建 基 坑， 东 北 侧 为 中 海 学 校	24785	重 庆 市 南 岸 城 市 更 新 建 设 发 展 有 限 公 司	正在编制修复方 案	满足商业商务用地土壤环境质量 要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB 36600-2018）和 风险评估结论为准。	重庆市南岸城市 更新建设发展有 限 公 司	2023 年 11 月 28 日	
41	大渡口区 长江文化 艺术湾区 C44-5-5 等 9 个地 块及周边 道路用地	大渡 口区	大渡口区 李子 林钢铁 路跃进 村街道 渝钢社 区	东至丁家垭口， 北至跃进村，西 至钢花支路，南 至原炼铁厂区 域	154800	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足绿地与开敞空间用地土壤环 境质量要求，具体指标以《土壤环 境质量 建设用地土壤污染风险管 控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2023 年 12 月 18 日	
42	北碚区蔡 家组团 H 标准分区 H32-01-0 2 地块	北碚 区	北碚区 蔡家岗 街道龙 溪社区 陵江村	南接同康路，北 侧为力帆翡翠 郡小区，西侧为 翡翠华府小区， 东 侧 为 闲 置 空 地	14077	重 庆 市 渝 地 西 部 开 发 投 资 有 限 公 司	正在编制修复方 案	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆市渝地西部 开发投资有限公 司	2023 年 12 月 20 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
43	重庆市南岸区弹子石组团 J 标准分区 J5-4（部分）、J14-1（部分）地块及周边区域	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟 58 号	北至水沟、南至现状道路，西至陡坡、东至纳溪沟	19529	重 庆 市 南 岸 区 土 地 整 治 储 备 中心	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆市南岸区土 地整治储备中心	2023 年 12 月 21 日	
44	重庆市沙坪坝区西站片区 A4-3/06 地块	沙坪坝区	西站枢纽沙坪坝上桥片区	北至清水 溪 路，东至兰海高 速，南至北循环 道，西至重庆西 车站派出所	22203	重 庆 市 西 站 投 资 发 展 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆市西站投资 发展有限公司	2023 年 12 月 28 日	
45	重庆市九龙港码头地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪铁路二村	东至长江岸坡 地带（“两江四 岸”项目），西 至重庆南站，南 至废弃的九龙 坡食用油储备 库，北至直港大 道佳宇广场	309401	重 庆 市 渝 地 西 部 开 发 投 资 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆市渝地西部 开发投资有限公 司	2024 年 1 月 5 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
46	重庆丰源 化学制品 有限公司 原址地块	两江 新区	两江新 区寸滩 黑石子 正街 27 号	东临吉庆里小 区，南临长江， 西临黑石子冲 沟，北临黑石子 村道支路	4619	重 庆 市 港 城 工 业 园 区 建 设 有 限 公 司	正在编制修复方 案	满足交通运输用地、绿地与开敞空 间用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆市港城工业 园区建设有限公 司	2024 年 1 月 16 日	
47	大渡口区 大渡口组 团 H01-2-1 等地块及 周边道路	大渡 口区	大渡口 区八桥 镇金桥 路 10 号	东至内环快速 路，南至鑫康 路，西至西城大 道，北至江北天 然气九宫庙中 心站	107515	重 庆 市 大 渡 口 区 土 地 整 理 储 备 中 心	正在编制修复方 案	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（ GB 36600-2018 ）和 risk 评估结论为准。	重庆市大渡口区 土地整理储备中 心	2024 年 1 月 29 日	
48	重庆市大 渡口区 V13、 V16-1、 V16-2 地 块及周边 道路土壤 污染风险 评估报告	大渡 口区	大渡口 区跃进 村街道 钢铁支 路北侧	东至 V18 地 块，南至 V15 地块，西至 V12 地块，北至 V12 地块	73235	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（ GB 36600-2018 ）和 risk 评估结论为准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2024 年 1 月 29 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用 权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
49	来龙垃圾 堆放场原 址地块	璧山 区	璧山区 璧城街 道城丁 路与东 林寺村 道支路 交叉口 东南侧	北至城丁路，西 至东林寺村道 支路，南至重庆 荣路建筑有限 公司，东至在建 市政道路	46865	重 庆 璧 山 现 代 服 务 业 发 展 区 管 理 委 员 会	正在编制修复方 案	满足居住用地、公共管理与公共服 务用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆璧山现代服 务业发展区管理 委员会	2024 年 3 月 18 日	
50	沙坪坝区 C16-2、 C15-3 等 7 个地块及 周边道路	沙坪 坝区	沙坪坝 区井口 街道经 济桥社 区	E1 区西至嘉悦 滨江，东临嘉陵 江，北至井口正 街，南为拆迁空 地；E2 区西为井 口正街，东临嘉 陵江，北至詹家 溪，南为拆迁空 地	33425	重 庆 农 药 化 工 (集团) 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地、公共管理与公共服 务用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆农药化工 (集团) 有限公 司	2024 年 4 月 22 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
51	南岸区杨家山片区建设用地16号（E12-1、E12-2）地块	南岸区	南岸区海棠溪街道	东至前驱路，南至杨家山片区15号地块（E14-1），西至和黄御峰四期商城，北至杨家山片区17号地块（E9-3）	48095	和 记 黄 埔 地 产 （ 重 庆 南 岸 ）有 限 公 司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	2024 年 4 月 25 日	
52	大渡口组团H标准分区H20-3地块及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇民新村	东接申佳子溪苑居民小区，南临星港路，西临H20-2地块，北接现状建设用地（H17-6号地块）	30475	重 庆 市 大 渡 口 区 土 地 整 理 储 备 中 心	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024 年 5 月 21 日	
53	沙坪坝区双碑组团C16-2/03部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至井双片区规划7号路，东至沙滨路，南至井双片区规划8号路，西至规划井双片区10号路	34935	重 庆 迈 瑞 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司	正在实施风险管控	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024 年 8 月 12 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
54	沙坪坝区 双碑组团 C15-3/04 部分地块 及周边道 路	沙坪 坝区	沙坪坝 区井口 街道	北至詹家溪，东 至沙滨路，南至 规划井双片区 7 号路，西至规划 井双片区 10 号 路	28024	重 庆 迈 瑞 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地、公共管理与公共服 务用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆迈瑞城市建 设投资有限责任 公司	2024 年 8 月 12 日	
55	重庆市沙 坪坝区双 碑组团 D8-2-1/03 部分地块	沙坪 坝区	沙坪坝 区井口 街道	地块北临原重 庆农药化工（集 团）有限公司 （原重庆农化 厂），东至嘉佳 大道，南至嘉益 路，西至南溪沟	19712	重 庆 迈 瑞 城 市 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地、公共管理与公共服 务用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆迈瑞城市建 设投资有限责任 公司	2024 年 8 月 12 日	
56	沙坪坝区 双碑组团 F07-3 地 块及纵四 线规划道 路部分区 域	沙坪 坝区	沙坪坝 区井口 镇井口 村	北至横二路，南 靠乡村公路，西 距铁路最近约 320 米，东临国 道 G212 国道	17117	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地、公共管理与公共服 务用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2024 年 8 月 14 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
57	重庆市九 龙坡区大 杨石组团 V 标准分 区 V28-7-3、 V28-7-2-2 、 V28-7-6、 V28-7-2 (部分) 地块及周 边道路	九龙 坡区	九龙坡 区锦龙 路西郊 四村西 南侧	东至锦龙路 与 九凤大道交 汇 处青龙嘴立 交， 西至重庆发 电 厂毛线沟灰 场 片区，北至 锦 龙 路，南至重 钢 渔 陂 浩地块	81936.9	重 庆 幸 福 城 绿 色 发 展 有 限 公 司	正在编制修 复 方 案	满足居住用 地、公共管 理与公共服 务用地土壤 环境质 量要求，具 体指 标以《土壤 环境质 量 建设用 地土 壤污染风 险管 控标准(试 行)》(GB 36600-2018) 和风险评估 结论为 准。	重庆幸福城 绿色 发展有 限公 司	2024 年 9 月 2 日	
58	大渡口 区重钢片 区 V15-1 地 块	大渡 口区	大渡口 跃进村 街道钢 铁支路 南侧	东至重庆建 工 新型建材有 限公 司三分公 司， 南至大坪山 山 顶崖线，西 至大 渡 口 区 钢 铁 支 路 西 端，北至原 重 钢 医 院 住 院 部 和 家 属 区	10742.77	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风 险 管 控	满足居住用 地、公共管 理与公共服 务用地土壤 环境质 量要求，具 体指 标以《土壤 环境质 量 建设用 地土 壤污染风 险管 控标准(试 行)》(GB 36600-2018) 和风险评估 结论为 准。	重庆渝泓土 地开 发有限公 司	2024 年 9 月 10 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
59	重钢崖线 锦霞路及 周边地块 (F2-3-4/ 07 部分地 块 、 F2-3-5/07 部 分 地 块 、 F2-3-2/07 地 块 、 L19-1/05 部 分 地 块 、 L19-3/05 部 分 地 块)	大渡 口区	大渡口 区钢花 路	东至工博连接 道，南至技光村 居民区，西至新 山村光明社区 及九怡社区居 民，北至隋唐公 园	40991.93	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地、公共管理与公共服 务用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2024 年 9 月 26 日	
60	重庆昆仑 化工有限公司原址 地块	两江 新区	两江新 区洛碛 镇青木 村 2 社	西邻洛青路， 北、东、南三面 周边为青木村 农用地，距洛碛 镇约 600m，距 长江约 350m	18688	重 庆 市 渝 北 区 土 地 储 备 整 治 中 心	正在编制修复方 案	满足绿地与开敞空间用地、交通运 输用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为 准。	重庆市渝北区土 地储备整治中心	2024 年 10 月 15 日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
61	大渡口区 大坪山 V14-1 地 块及周边 道路	大渡 口区	大渡口 区跃进 村街道 钢铁支 路北侧	东至重庆朝 阳 气体有限公 司 大坪山厂区（已 拆除），南至钢 铁支路，西至重 钢医院（已部分 拆除），北至重 庆朝阳气体有 限公司大坪山 厂区（已拆除）	40155.39	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地、交通运输用地土壤 环境质量要求，具体指标以《土壤 环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》（ GB 36600-2018 ）和风险评估结论为 准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2024 年 10 月 30 日	
62	大渡口区 重钢片区 大坪山 V17、 V18-1（部 分）、 V11-2（部 分）地块 及周边道 路	大渡 口区	大渡口 区跃进 村街道 钢铁支 路北侧	西至重钢职 业 病防治所，北至 九龙坡区环境 卫生管理处，东 至重庆钢铁集 团 建设 工程 有 限 公 司、南至钢 铁支路	44128.2	重 庆 渝 泓 土 地 开 发 有 限 公 司	正在实施风险管 控	满足居住用地、交通运输用地、绿 地与开敞空间用地、商业服务业用 地土壤环境质量要求，具体指标以 《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》（ GB 36600-2018 ）和风险评估结论为 准。	重庆渝泓土地开 发有限公司	2024 年 10 月 30 日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
63	南川区文凤煤焦化有限公司原址地块	南川区	南川区南城办事处大星居委4社	东至凤嘴江、北至凤嘴江、南至农用地、西至S104省道	76093.33	重 庆 市 南 川 区 新 城 开 发 建 设 有 限 公 司	正在实施风险管控	满足交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南川区新城开发建设有限公司	2024 年 10 月 28 日	
64	重庆树荣作物科学有限公司	永川区	永川区兴龙大道 2169 号附近	北靠永川区爱情广场，西临兴龙大道,南 100m 至永津大道，东临凤凰湖公园。	38079	永 川 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 理 委 员 会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	永川高新技术产业开发区管理委员会	2024 年 11 月 28 日	地块暂无规划
65	九龙坡区大杨石组团 J 标准分区 J05-1-2 地块	九龙坡区	九 龙 坡 区 谢 家 湾 街 道 袁 家 岗 社 区 付 家 沟	东邻华宇春江花月北区小区，南邻鹤皋村，西邻红馆公寓，北邻文化一村	22804.69	重庆九 龙坡城 市更新 建设有 限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024 年 12 月 16 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
66	重庆市九 龙坡区中 梁山组团 6-1/01(部 分)地块 及周边地 块	九龙 坡区	九 龙 坡 区 中 梁 山 南 风 井	北至荒地、西至 荒地、南至南风 井工业广场动 力车间、东至荒 地	92076.6	重庆市 九龙坡 区土地 整治储 备中心	正在实施风险管 控	满足商业服务业用地、交通运输用 地土壤环境质量要求，具体指标以 《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为 准。	重庆市九龙坡区 土地整治储备中 心	2024 年 12 月 18 日	
67	重庆市九 龙坡区大 杨石组团 J 标准分 区 J01-16/05 地块（部 分）、 J05-1-1/0 5 地 块 （部分） 及周边规 划道路	九龙 坡区	九 龙 坡 区 谢 家 湾 街 道 袁 家 岗 社 区 付 家 沟	东邻奥园康城 小区 C 区，南 邻文化三村，西 邻大鼎城市花 园小区，北邻文 化一村	5231.31	重庆九 龙坡城 市更新 建设有 限公司	正 在 实 施 风 险 管 控	满足广场用地、道路与交通设施 用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》 （ GB 36600-2018）和风险评估 结论为准。	重庆九龙坡城 市更新建设有 限公司	2025 年 1 月 24 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
68	重庆市大坪山 V15-2/08 、 V15-4/08 地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路南侧	北侧临跃进村街道钢铁支路，西侧临 V15-1 地块，南侧临边坡，东侧临重钢余热发电厂燃气检修车间	48906.9	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2025 年 1 月 6 日	地块信息系统中名称为：大坪山 V15-2/07 、 V15-4/07 地块及周边道路
69	重庆市南岸区弹子石片区 B 标准分区 B2-2 、 B3-2 、 B3-3 地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇兴隆村农塘果园白沙沱正街 6 号	西至寸滩长江大桥，东至中石化加油站，南至荒地，北至长江。	78275	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会红黑名单	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会红黑名单	2025 年 1 月 24 日	
70	南岸区南坪组团 I11-1-5-1 、 I11-1-6 地块（原康师傅地块北侧部分）	南岸区	南岸区丹龙路 29 号	西侧为美心集团，东侧紧邻桃源三路，北侧紧邻白鹤路，南侧为丹龙路 29 号产业园	51678.6	重庆新宇思远企业管理有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆新宇思远企业管理有限公司	2025 年 2 月 13 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
71	大渡口组团 I 标准 分区 I40-3、 I40-5 地 块	大渡 口区	大渡口 区八桥 镇互助 村	西至互助村农 用地,南至马鞍 山自来水加压 站,东至互助村 工业园拆迁区 域,北至互助村 工业园区拆迁 区域	33060	重庆建 桥置 业有 限公 司	正在实施风 险 管 控	满足公共管理与公共服务用地土 壤环境质量要求,具体指标以《土 壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为 准。	重庆建桥置 业有 限公 司	2025 年 4 月 8 日	
72	重庆市主 城区唐家 沱 组 团 I16-6-2/ 04 (部 分) 、 I16-1-2 /05 (部 分) 地 块及相 邻道 路	两江 新区	两江新 区寸滩 街道黑 石子社 区	北邻规划北滨 路三支路,东至 原重庆嘉溢华 科技实业有限 公司居民区,南 至规划北滨路 一支路,西邻规 划 I16-1-1/05	11282.57	重庆江北 新城发 展有限 公司	正在编制修 复 方 案	满足居住用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆江北新城发 展建设有限公司	2025 年 4 月 9 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
73	开州区罗家16H井原址场地	开州区	开州区高桥镇晓阳村	东至居民房(已拆除)，北至荒地，西至荒地，南至欣荣街	9055.41	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	正在实施风险管控	满足工业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司	2025年4月22日	地块信息系统中名称为：重庆市开县高桥镇罗家16H井
74	大渡口组团I标准分区I37-3、I37-4、I38、I39地块(现大渡口区B01单元05街区026、027、028、029地块)及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇互助村北端，	东侧为西城大道，南侧区域同属八桥镇互助村，西侧为伏牛大道，北侧为华生园金色蛋糕梦幻王国	96737.74	重庆建桥置业有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆建桥置业有限公司	2025年5月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
75	长平机械 厂优化利 用项目 (II号地 块)	万州 区	万州区 天城街 道	北至荒地,东至 万家河,南至长 平机械厂宿舍 大楼,西至长平 机械厂优化利 用项目(I号地 块)	10849	重庆万 州经济 技术开 发(集 团)有 限公 司	正在实施风险 管控	满足公共管理与公共服务用地 土壤环境质量要求,具体指标以 《土壤环境质量 建设用地土壤 污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为 准。	重庆万州经济 技术开发(集 团)有限公司	2025 年 7 月 3 日	
76	原渝北区 观音桥组 团 E 标准 分区 E4-5-2 地块	两江 新区	两江新 区龙塔 街道紫 园路社 区	北至龙城天都 小区,东至梧桐 郡小区,南至梧 桐郡小区,西至 紫园路	6518.67	重庆渝 北城市 更新建 设有限 公司	正在实施风险 管控	满足居住用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝北城市 更新建设有限 公司	2025 年 8 月 25 日	
77	原渝北区 观音桥组 团 E 标准 分区 E4-3-1 地块及周 边部分道 路	两江 新区	两江新 区龙塔 街道紫 园路社 区	北临紫园路,西 临龙越路,南临 黄龙支路,东临 龙飞路	8360	重庆渝 北城市 更新建 设有限 公司	正在编制修复方 案	满足居住用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝北城市 更新建设有限 公司	2025 年 8 月 25 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
78	秀山望明 锰业有限公司原址 地块	秀山 县	重庆市 秀 山土家 族苗族 自治县 孝溪乡 望明村	东至平江河,南至 望明村居民 用房,西至 G326国道、林 地,北至望明渣 场、农田	23590	秀山县 秀兴生 态环境 工程有 限公司	正在编制修复方 案	满足工矿用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018)和风险 评估结论为准。	秀山县秀兴生 态环境工程有 限公司	2025年12 月15日	2026年1月纳入
79	秀山宝精 锰业有限公司原址 地块	秀山 县	重庆市 秀 山土家 族苗族 自治县 孝溪乡 望明村	东至农田、平江 河,南、北紧邻 农田,西至 G326国道、望 明村居民用房	24909.53	秀山县 秀兴生 态环境 工程有 限公司	正在编制修复方 案	满足工矿用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018)和风险 评估结论为准。	秀山县秀兴生 态环境工程有 限公司	2025年12 月15日	2026年1月纳入
80	原渝北区 观音桥组 团E标准 分区 E4-10-1 地块	两江 新区	两江新 区龙塔 街道紫 园路社 区	东邻紫园路,北 接紫薇支路,西 靠龙飞路,南至 紫园路	10609	重庆渝 北城市 更新建 设有限 公司	正在实施风险 管控	满足居住用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝北城市 更新建设有限 公司	2026年2 月10日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使 用权人	进展情况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修 复委托人		
81	原渝北区 H04 单元 07 街区 F24-4 (原睦邻 路四期 F24-4) 地块	两江 新区	两江新 区仙桃 睦邻路 片区顺 义路旁	北至顺义路,西 至春华大道,南 至祥和路,东至 睦邻路	54679	重庆渝 北城市 更新建 设有限 公司	正在实施风险 管控	满足居住用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝北城市 更新建设有限 公司	2026 年 3 月 3 日	
82	重庆西源 凸轮轴有 限公司原 址场地	永川 区	永川区 三星路 12 号	东至红河大道, 南至三星路,西 至人民东路,北 至三星路北路	111749	重庆西 源精密 机械有 限公司	正在实施风险 管控	满足居住用地土壤环境质量要 求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆西源精密 机械有限公司	2026 年 6 月 1 日	