

重庆市建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单（截至 2025 年 3 月 31 日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
1	重庆滩子口玻璃市场片区	九龙坡区	九龙坡区锦龙路	北侧靠近滩子口，南侧紧邻锦龙路，靠近九龙花园。	185420	重庆观江置业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆观江置业发展有限公司	2019 年 6 月 28 日	
2	重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地 D18-1/05 等 12 个地块	九龙坡区	九龙坡区中梁山街道	东至华岩寺名胜公园，南至西城熙街，西至散户居民，北至重庆西站	223854	重庆市西站投资发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2019 年 8 月 12 日	
3	重庆轨道交通（集团）有限公司涂山车辆段（富力现代广场 C 地块）场地	南岸区	南岸区弹子石弹广路	东至内环快速路黄桷湾立交，南至东海长洲小区，西至弹广路，北内环快速路黄桷湾立交	19080	重庆市轨道交通（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市轨道交通（集团）有限公司	2019 年 8 月 19 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
4	重庆市明鑫机械制造有限公司	九龙坡区	九龙坡区石坪桥荒沟八村	东至荒地，南至标准厂房，西至沃尔沃二期工程，北至换地。	64196	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	2019年9月16日	地块信息系统中名称为:重庆市明鑫机械制造有限公司原址场地
5	重庆川东化工(集团)有限公司化学试剂厂原址	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村37号	东至慈母山隧道，南至村公路，西至原企业生活区，北至山林	74924	重庆川东化工(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆川东化工(集团)有限公司	2019年9月19日	
6	重庆梦之诗服饰有限公司原址(渝北区两路组团F标准分区F24-1地块)	渝北区	渝北区空港新城春华大道	东至春华大道，南至通达实业、贵诗迪服装有限公司，西至荒坡及空闲地，北至渝北区行政服务中心	32227	重庆空港新城开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发有限公司	2019年10月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
7	重庆起重机厂有限责任公司原址场地	九龙坡区	九龙坡区中梁山人和场	东至内环快速路，南至长江，西至华福大道，北至内环快速路	137320	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019年10月29日	
8	重庆江津区长风机械厂原址东关路地块	江津区	江津区鼎山街道	东至住宅区，南至道路，西至住宅区，北至道路	20189	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司	2019年11月4日	
9	九龙坡区大杨石组团c区针织厂地块	九龙坡区	九龙坡区石杨路	从东到北临近石杨路，从北到西南邻科城路，南邻春风与湖住宅小区。	47826	重庆创驿建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆创驿建设投资有限公司	2019年11月4日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
10	南川区凤嘴江北部区域A-13-1 地块	南川区	南川区东城街道南涪路	东至新桥社区居民区，南至北环路延伸段，西至凤嘴江，北至凤嘴江和南川骨科医院	100100	重庆渝富兴南城市建设发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝富兴南城市建设发展有限公司	2019 年 11 月 27 日	
11	重庆天志环保科技有限公司西泉危险废物中转站原址	铜梁区	铜梁区虎峰镇进士村 319 国道旁	东至灌从、树林区，南至邻国道 319，西至邻国道 319，北至荒地	35043	重庆天志环保科技有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆天志环保科技有限公司	2019 年 12 月 2 日	
12	南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 5 号地块	南岸区	南岸区罗家坝杨家山	东至轨道交通车场，南至重庆四公里交通枢纽站，西至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 4 号地块，北至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 6 号地块	77991	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	2019 年 12 月 3 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
13	南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 9 号地块、横八路、横八路延长段及纵二路（部分）场地	南岸区	南岸区罗家坝杨家山	东至江南立交，南至轨道交通车场，西至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 6 号地块，北至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 10 号地块及 7AB 地块	113938	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	2019 年 12 月 5 日	
14	江北化肥厂原址	两江新区	两江新区悦来街道清溪口一号	东至川美项目，南至清溪河，西至嘉陵江，北至清南社区	115228	重庆悦瑞文化旅游发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理公共服务用地要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆悦来投资集团有限公司	2019 年 12 月 11 日	
15	重庆红岩纺织机械厂（沙坪坝组团 B22-1 号地块部分）	沙坪坝区	沙坪坝区杨公桥白鹤岭 7 号	东至天越雅园，南至大川家园，西至居民区，北至居民区	22481	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2019 年 12 月 13 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
16	重庆市渝北区两路组团F23-2/03 地块	渝北区	渝北区空港新城模具园睦邻路与腾芳大道交口北行 40 米	东至汇祥好莱坞小区，南至腾芳大道、喜满鸿福酒店，西至睦邻路，北至祥和路	45343	重庆空港新城开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发有限公司	2020 年 3 月 4 日	
17	黄水天然气有限公司 LNG 原址	石柱县	石柱县黄水镇七龙居委马蹄密湾	东、西、北三侧为少量民居和荒地，南至 S302 川鄂线	35000	重庆民生石柱天然气有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆民生石柱天然气有限公司	2020 年 3 月 25 日	
18	重庆市沙坪坝区永华电镀厂	沙坪坝区	沙坪坝区土主镇五一村	东至水池，南至飞雪寺，西至梁滩河，北至水池	5588	重庆丰文实业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆丰文实业有限公司	2020 年 3 月 30 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
19	重庆黄桷坪电镀厂原址场地	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪新市场铁路新村	东至曦圆云岭小区，南至黄桷坪街道唐家湾社区，西至广夏城一期小区，北至广夏城蜜宫小区	6433	重庆观江置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆观江置业有限公司	2020 年 3 月 30 日	
20	沙坪坝区 D8-1-1/03 等地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇南溪口 1 号	东侧约 300 m 是嘉陵江，东南侧 100 m 是颐欢老年公寓，南侧为物流公司及加油站、新升南溪园小区，西南侧 200 m 为远祖桥小学，西侧约 30 m 为 212 国道，北侧 200 米为嘉阅滨江小区	55820	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2020 年 4 月 1 日	
21	大足县宏元金属材料股份有限公司原址场地	大足区	大足区邮亭镇长河社区居委会长河五组	东至林地，南至长河社区，西至居民区，北至居民区	14236	重庆市大足区创佳环境整治有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大足区创佳环境整治有限公司	2020 年 4 月 7 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
22	石坪桥横街片区原址场地	九龙坡区	九龙坡区石坪桥横街	东北侧为重庆市奥林匹克体育中心，西北侧为隆鑫国际小区，东侧为大公馆立交桥，西南侧为石坪桥小学，南侧为石坪桥横街。	48542	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2020年4月15日	
23	重庆三阳化工有限公司	万州区	万州区龙都街道金陵路1号	东至长江沿岸 500m，南至桐子园码头，西面靠近索特盐化和宜化化工，东北至渝万高速公路入口和万州长江大桥北桥头	189100	重庆三阳化工有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆三阳化工有限公司	2020年4月21日	
24	重庆新华化工有限公司	潼南区	潼南区桂林街道	东至学潼路，南至涪江滨江大道，西临奋进大道，北至民业街	116172	重庆市潼南区水务(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市潼南区水务(集团)有限公司	2020年5月14日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
25	重庆市万利来化工股份有限公司原址	潼南区	重庆市潼南区桂林街道办事处五湖路2号	东至邻新华化工，南紧邻涪江，西紧邻荒地和少量居民楼，北紧邻民业街	228678	重庆市潼南区水务（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市潼南区水务（集团）有限公司	2020年5月14日	
26	大杨石组团K06-2/03、K06-3/03号地块	九龙坡区	九龙坡区石新路71号	东至柳背桥小区，南至朝阳机电市场，西至鼎航雅座小区，北至石新路	35561	重庆创驿建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆创驿建设投资有限公司	2020年6月18日	
27	特钢 1935 项目地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇双碑村	东至河流，南至磁器口古镇，西至东华医院，北至企业	188474	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	2020年6月23日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
28	红旗河沟枢纽站原址地块	渝北区	渝北区红锦大道 19 号附近	东至红锦大道，南至理想大厦、金凤大厦，西至锦龙之路、加州实验小学、公共交通运输技工学校，北至红锦公寓、加来金大厦、拓展公寓	50000	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	2020 年 7 月 31 日	
29	重庆钢铁集团耐火材料有限责任公司原址	沙坪坝区	沙坪坝区双碑街道	东至农户区，南至住宅区，西至子弟校家属区，北至白泥家属区	189100	重庆共享工业投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020 年 8 月 3 日	
30	梅子堡地块（大杨石组团 T 分区 T03-2/03、T03-1-1/03、T10-1-2/03 地块）	九龙坡区	九龙坡区杨家坪梅子堡	东至杨家坪正街，南至铁马变速器厂，西至西城镜园小区，北至中迪广场	89595	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2020 年 8 月 24 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
31	重庆市沙坪坝区组团 G 标准分区 G15-5-2 地块	沙坪坝区	沙坪坝区梨高路	东至重庆市精神病医院，南至窝凼社区，西至西南医院，北至鹏耀机械厂	38031	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2020 年 8 月 31 日	
32	重庆长安运输有限责任公司汽车维修中心原址场地	江北区	江北区劳动一村 1 号	东至培新小学现有校区，南至麒麟公馆，西至洋河东路，北至长安丽都小区	4206	重庆市江北区培新小学、重庆市江北区城市建设发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区培新小学、重庆市江北区城市建设发展有限公司	2020 年 9 月 3 日	
33	重庆市合川区合阳组团城西标准分区 CX03-01/01、CX03-02/02 地块	合川区	合川区合阳办凉亭子西路 131 号	东至安太锦江新城自小区，南至滨江路，西至教师新村住宿区，北至思源大道	13200	重庆市合川区房屋征收事务中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市合川区房屋征收事务中心	2020 年 9 月 3 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
34	重庆水轮机厂有限责任公司原址地块	巴南区	巴南区李家沱马王坪正街 10 号	东至居民区和街道，南至李家沱道路及街道，西至映江花园居民小区，北至长江沿岸 50m	147555	重庆市地产集团	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市地产集团	2020 年 9 月 14 日	
35	重庆水泵厂有限责任公司原址局部地块	沙坪坝区	沙坪坝区小龙坎正街	东至宏华苑小区，南至东原 ARC 中央广场，西至洪逸新村，北至紫荆花园小区	18925	重庆渝富土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝富土地开发有限公司	2020 年 9 月 15 日	
36	渝北区两路组团 E 标准分区 E01-8-6/04 地块	渝北区	渝北区双凤桥街道瓦房社区 6 组	东至汉渝路小学、特殊教育学校，南至相国名居、泽科兴城，西至农村居民点、泽科兴城，北至空闲地、农村居民点	29853	重庆空港新城开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发有限公司	2020 年 9 月 21 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
37	渝北区空港新城 F 标准分区 F25-2 地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路 1 号	东至兰馨大道、御城华府小区，南至祥和路、汇祥好莱坞小区，西至同盛路、F25-1 地块，北至顺义路、F27-2 地块	55245	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020 年 9 月 24 日	
38	渝北区空港新城 F 标准分区 F25-1/03 地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁	东至同盛路、F25-2 地块，南至祥和路、F23-2 地块，西至睦邻路，F24-4 地块，北至顺义路、F27-1 地块	57800	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020 年 9 月 24 日	
39	重庆市北碚电镀厂原址地块（一期）	北碚区	北碚区歇马镇天马村大磨滩蒋家岩	东至邻近居民区及荒地，南至邻近居民区及荒地，西至邻近居民区及荒地，北至道路	4259	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	2020 年 9 月 30 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
40	重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 B10-2-3/02 地块(部分)	沙坪坝区	沙坪坝区童家桥街道刘家坟	东至金融街金悦锦城，南至童家桥村幼儿园，西至歌乐山烈士陵园，北至九鼎名都	24107	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行) 》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2020 年 10 月 21 日	
41	廖家山片区 J5-5/03 及 J5-6/03 地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村	东至石纳路，南至 J5-7 地块(南岸区土储中心储备地块)，西至纳溪沟，北至横一路	37598	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行) 》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2020 年 11 月 5 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
42	两路组团 E 标准分区 E88-2/01 地块	渝北区	渝北区回兴街道科兰路与科兰支路	东至科兰支路、原重庆奇正建材有限公司、重庆段氏服饰有限公司,南至科兰路、橙堡林正小区、圣园山庄小区,西至科兰路,北至原重庆合众电气工业公司、原重庆旭丙科技开发有限公司、原重庆新原兴药业有限公司	16258	重庆市渝北区土地储备整治中心	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝北区土地储备整治中心	2020 年 11 月 5 日	
43	九龙坡区黄桷坪海员村片区地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道搬运西村	东至黄桷坪正街,南至黄桷花园小区,西至搬运西村小区,北至重庆市市第十三人民医院住院部	40522	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2020 年 11 月 5 日	
44	沙坪坝区 C 分区 C4-4-1/02 地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇政府南侧	东至重庆六十四中,南至陈堡幼儿园,西至井口村复兴社,北至星光幼儿园	26812	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2020 年 11 月 5 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
45	沙坪坝区双碑组团 F08-4-1/03 地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇天平村	东至沙坪坝区大新小学，南至重庆吉马玻璃制品有限公司，西至原玻璃器皿厂成品仓库，北至重庆市长应机械有限公司	26082	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	2020 年 11 月 13 日	
46	重庆锻造厂原址	沙坪坝区	沙坪坝区上桥五星村 1 号	东至上桥都市工业管委会，南至重庆巨龙储运有限公司仓库，西至内环高速，北至重庆铁路运输中等职业学校	28068	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	2020 年 12 月 8 日	
47	重庆市大渡口区大渡口组团 H 标准分区 H11-1、H11-2 地块	大渡口区	大渡口区庾家坳	东至蓝领公寓小区，南至天泰钢城印象小区，西至袁茄路，北至金中大道	86465	大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	大渡口区土地整理储备中心	2020 年 12 月 17 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
48	重庆市大渡口区大渡口组团 H 标准分区 H04-1-1 等 7 个地块	大渡口区	大渡口区八桥镇	东至金桥路，南至金中大道，西至西城大道，北侧为建桥大道	142968	重庆建桥实业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2020 年 12 月 17 日	
49	大渡口区大渡口组团 H 标准分区 H05-1-1/05 等 7 个地块	大渡口区	大渡口区八桥镇	调查地块北至建桥大道，东至银桥路，西至袁茄路（金桥路），南至重庆市民族中学	149923	重庆建桥实业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、交通运输用地、工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	大渡口区土地整理储备中心	2020 年 12 月 17 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
50	渝北区空港新城 F 标准分区 F27-1 地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁	东至同盛路、F27-2 地块，南至顺义路、F25-1 地块，西至睦邻路、F26-4 地块，北至兰桂大道、汇祥林里 3000 小区	54826	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020 年 12 月 30 日	
51	渝北区空港新城 F 标准分区 F27-2、F27-6 和 F27-7 地块	渝北区	渝北区顺义路两路工业园内	东至兰馨大道、仙桃街道办事处，北至兰桂大道、汇祥林里 3000 小区，南至顺义路、F25-2 地块，西至同盛路、F27-1 地块	31300	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020 年 12 月 31 日	
52	沙坪坝区中梁山组团 G 分区 G15-4-1/04 地块	沙坪坝区	沙坪坝区梨树湾 30 号	东至清水洗南至新桥都市工业园区 B 区，西至厂房，北至足球场	51453	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2021 年 1 月 26 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
53	百安坝组团 I 分区 D02-15-01/03 地块	万州区	万州区百安大道 1111 号	东面、西面、南面为重庆远风机械有限公司地块一厂区，北面为职工家属区，地块周边 500m 范围内有重庆远风机械有限公司一厂区、重庆（上海）汇丽建材公司、重庆无名机械有限公司、重庆江东机械有限责任公司、重庆昌唐管业有限公司	2713	中国船舶重工集团衡远科技有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中国船舶重工集团衡远科技有限公司	2021 年 1 月 27 日	
54	重庆嘉陵工业股份有限公司原址	沙坪坝区	沙坪坝区双碑自由村 100 号	东至嘉陵江南至松江社区，西至双碑派出所，北至自由村小区	220606	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021 年 2 月 7 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
55	大渡口重钢片区 L26/02 地块（原重钢动力厂煤气柜区域）	大渡口区	大渡口区钢铁支路	北临新工村居民区，南接重钢型钢厂，西靠重钢型钢厂，东近大度村居民区	40115	重庆渝富土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝富土地开发有限公司	2021 年 2 月 19 日	
56	重庆市九龙坡区 G12-3/03、G12-4 地块	九龙坡区	九龙坡区玉灵路 159 号	北邻远洋城 2 期，南邻部队边坡，西邻石美路边界，东林 G14-5-1/04（重庆象屿公园悦府建筑边界）。	61978	重庆市地产集团	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市地产集团	2021 年 3 月 4 日	
57	九龙坡区大渡口组团 D 标准分区 D2-1、D12-1、D13-1 等地块	九龙坡区	九龙坡区华岩镇半山村冬瓜山路冬瓜山	东靠冬瓜山荒地，南望重庆内环快速路，西接勤牛物流中心五区，北邻御湖壹号小区。	215843	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	2021 年 4 月 27 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
58	重庆润丰纺织机械有限公司原址	巴南区	巴南区鱼洞街道新二村	北面为浩立南方花园居民楼，南面为和熙佳苑，西面为天明超限运输检测站，东面为居民点。	40206	重庆市渝兴建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝兴建设投资有限公司	2021 年 5 月 11 日	
59	西永组团 D 分区 D05-1/02 等 6 个地块	高新区	高新区金凤镇插旗村	东至地块 J4-4（南岸区土储中心储备地块），南至横一路，西至南山，北至弹广路	148250	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021 年 6 月 8 日	
60	廖家山片区 J4-5/03、J2-1/03 地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村	东至地块 J4-4（南岸区土储中心储备地块），南至横一路，西至南山，北至弹广路	31961	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021 年 7 月 7 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
61	重庆市三灵化肥有限责任公司合成氨厂区原址	长寿区	长寿区凤城镇轻化路16号	东至江南大道，南至三峡水务，西至雄进汽修厂，北至轻化路	30791	重庆长寿开发投资（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足公用设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆长寿开发投资（集团）有限公司	2021年8月26日	
62	重庆中豪金属涂装有限公司	大渡口区	大渡口区建胜镇茄子溪	东至吉象人造林业，南至无名小路，西至无名荒地，北至三峡森晶实业	5287	重庆市渝地西部开发投资有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月18日	
63	渝北区空港新城F标准分区F38-1-2、F38-2地块及其周边道路	渝北区	渝北区双龙湖街道民佳路	东至民佳路、F36-1地块，南至民兴路、弘阳昕悦棠小区，西至荒地，北至F38-1-1地块	46831	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2021年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
64	渝北区空港新城 F 标准分区 F38-1-1 地块	渝北区	渝北区双龙湖街道民佳路	东至荒地、F36-1 地块，南至民康路、F38-1-2 地块，西至荒地，北至荒地	39442	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2021 年 9 月 30 日	
65	渝北区空港新城 F 标准分区 F36-3、F36-6（部分）地块	渝北区	渝北区双龙湖街道观音岩路 119 号	东至民兴路，南至 F36-1 地块，西至荒地，北至土两公路	27443	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2021 年 9 月 30 日	
66	沙坪坝区双碑组团 D4-1-2/03 等地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇南溪经济园	东至居民区，南至重庆特钢厂精炼车间，西至阳光城翡翠公园，北至加油站	27061	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2021 年 11 月 16 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
67	鹿角片区原唯泰项目地块	巴南区	巴南区南泉街道	东至东城大道，南至第五份社，西至大沟湾社，北至鹿角镇	488961	重庆市渝兴建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝兴建设投资有限公司	2021 年 12 月 17 日	地块信息系统中名称为：鹿角片区原唯泰项目 733 亩场地
68	重庆市大渡口区大渡口组团 I 标准分区 I66-1-1、I66-1-2、I66-4-1、I66-4-2 和 I66-2（部分）地块	大渡口区	大渡口区庾家坳	东至西城大道，南至金钟大道，西至农地，北至凤祥路	90514	重庆市大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2021 年 12 月 17 日	
69	璧山区六旗片区东北侧张薛电镀作坊原址地块	璧山区	璧山区璧城街道马家桥社区第三居民小组	东至厦成线，南至乡村道路，西至农地，北至已搬迁的 2 户民房	451	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2021 年 12 月 31 日	地块信息系统中名称为：张薛电镀作坊

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
70	大杨石组团C分区 C14-3-2/04、C15-1/04 地块	九龙坡区	九龙坡区石桥铺六店子	东至明发御景，南至长新路，西至半山公馆，北至经纬大道	30787	重庆高新资产经营有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆高新资产经营有限公司	2021 年 12 月 31 日	
71	重庆市巴南区华利制版厂原址场地	巴南区	巴南区花溪镇先锋村 8 社	东至千山凌云小区宿舍楼 20m，南至无名支路侧，西至无名支路，北至千山凌云小区 20m	1360	重庆市城市建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市巴南区生态环境局	2021 年 12 月 31 日	
72	渝北区空港新城 F 标准分区 F26-4 地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁	东至睦邻路，南至顺义路，西至春华大道，北至兰桂大道	53926	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2022 年 1 月 21 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
73	双桥经开区城市生活垃圾填埋场	双桥经开区	双桥区龙滩子街道太平村石猪湾	东至太平河毛家断桥，南至双长路，西至西湖大道，北至重庆双桥中学	72279	重庆市双桥经济技术开发区建设管理局	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市双桥经济技术开发区建设管理局	2022 年 1 月 27 日	地块信息系统中名称为：双桥区垃圾填埋场
74	重庆红岩内燃机有限责任公司原址地块	北碚区	北碚区歇马街道东风村、永远村	东至西南大学柑桔研究所，南至吴家坝，西至红岩医院，北至歇马支路	236000	重庆机电控股（集团）公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆机电控股（集团）公司	2022 年 3 月 31 日	
75	重庆市九龙坡区大渡口组团 V 标准分区 V20/07 地块	九龙坡区	九龙坡区九龙镇上游村七社	东至钢铁支路，南至重庆有机化工厂，西至圣象地板库房，北至重庆优集再生资源利用有限公司	74202	重庆市九龙坡区人民法院	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区人民法院	2022 年 4 月 15 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
76	廖家山片区 J2-1/03 等 23 个地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村	东至南山公园北路，南至重庆南松医药科技股份有限公司原址（现为区土储中心储备地），西至南山，北至弹广路	265052	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地、公共服务用地、绿地与开敞空间用地、土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2022 年 4 月 20 日	2 个地块（J6-3/03、J15-3/03）
77	重庆市九龙坡区大杨石组团 K 标准分区 K01-1-1、K01-1-2、K01-1-3 地块及道路	九龙坡区	九龙坡区石桥铺石新路 83 号	北至石新路，西至经纬大道，南至朝阳路，东至石美路	116046	重庆巴山仪器有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆巴山仪器有限责任公司	2022 年 6 月 6 日	
78	重庆川东化工有限公司（集团）川东化工厂原址场地	南岸区	南岸区鸡冠石镇中窑村 20 号	东至污水处理厂，南至江南化工原址和浙中铝合金原址，西至华南无机盐原址，北至长江	76415	重庆市土地储备整治中心	完成修复效果评估	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆地产集团	2022 年 6 月 15 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
79	重庆市璧山区地铁1号线站前片区A41-1/03部分地块	璧山区	璧山区璧城街道双龙村	东至东林北路，南至杨柳坝路，西至黛山大道，北至龙梭山路	85566	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2022年6月15日	
80	大渡口区大渡口组团H标准分区H17-1（部分）、H17-2、H17-3、H17-4、H17-5、H20-1、H20-2等地块	大渡口区	大渡口区八桥镇民新村	东至融创春晖十里小区，南至H17-6地块、H20-3地块，西至袁茄路，北至融创春晖十里小区	200307	重庆市大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2022年6月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
81	沙坪坝区双碑组团 B22-3、B22-7-1 地块及周边规划道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至重庆二塘中心、南至井源路、西至重庆小康汽车控股有限公司井口基地一期工程、北至井照路	94339	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求。具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	2022 年 6 月 21 日	
82	大渡口组团 A 标准分区 A01-1（部分）、A01-2-2（部分）地块	九龙坡区	九龙坡区九龙园区 A 区	东至龙庭路，南至凯邦支路，西至庆铃汽车有限公司，北至石竹山公园	22134	重庆九龙园高新产业集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙园高新产业集团有限公司	2022 年 8 月 18 日	
83	南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 6 号地块	南岸区	南岸区罗家坝杨家山	东至 9 号地块，南至 5 号地块，西至 3 号地块北至 7 号地块	65098	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	2022 年 9 月 1 日	四至范围地块使用权属皆为和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
84	中地装重庆探矿机械有限公司沙坪坝区红旗院地块	沙坪坝区	沙坪坝区小龙坎快乐里1号	东至沙坪坝第一小学，南至重探原家属院，西至诺丁阳光，北至嘉福苑	60340	重庆沙坪坝区渝探土地整理有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝区渝探土地整理有限公司	2022年9月5日	地块信息系统中名称为:中地装重庆探矿机械厂沙坪坝区红旗院
85	沙坪坝组团A标准分区A19-2地块	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区渝碕路街道杨梨路社区	东至融汇国际温泉城·上筑，南至融汇温泉城童话里，西邻腰子堡安置房，北靠成渝高铁线	38100	重庆共享工业投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2022年9月26日	
86	渝北区华荣路B32-1和B36-1地块	渝北区	渝北区宝圣湖街道金石路社区食品城大道南侧	东邻重庆创意公园，北邻食品大道，西邻华牧肉业科技园，南邻在建宝和路	82237	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2022年10月18日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
87	沙坪坝区双碑组团 A09-2/03、 A09-1/03(部分)、 A08-1/03(部分)地块及 周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口半边街2号	东至嘉陵江，南至地质仪器厂家属区，西至先锋街商业区，北至松堡幼儿园	58697	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地、交通设施用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	2022年10月21日	
88	江北区黑石子仓库原址 场地	江北区	江北区寸滩黑石子	东至荒山，南至长江，西至吉庆里小区，北至荒山	53069	重庆商社(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆商社（集团）有限公司	2022年12月6日	
89	重庆江南化工有限责任公司原址	南岸区	南岸区鸡冠石镇盘龙山68号	东至重庆浙中铝合金有限公司，南至鸡冠石污水处理厂，西至重庆乐德新材料有限公司，北至荒地。	29772	重庆江南化工有限责任公司	完成修复效果评估	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆江南化工有限责任公司	2022年12月6日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
90	重庆石油（集团）有限公司仓储、加油站及周边区域	璧山区	璧山区双龙大道北侧	东临重庆山水乐居建设发展有限公司项目用地,南临国有用地,西临璧铜公路,北临重庆山水乐居建设发展有限公司项目用地和国有用地	17536	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2022 年 12 月 8 日	
91	重庆机床（集团）有限责任公司原址场地	巴南区	巴南区道角新工地莲花 1 村	东至内环高速公路,南至农田及居民,西至重庆渝港钛白粉股份有限公司,长江北至烧伤医院	288293	重庆市地产集团	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市地产集团	2022 年 12 月 13 日	
92	重庆市北碚电镀厂原址地块(二期)	北碚区	北碚区歇马镇天马村大磨滩蒋家岩	东至居民区及荒地,南至居民区及荒地,西至居民区及荒地,北至道路	4258	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	2023 年 1 月 3 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
93	重庆力帆乘用车有限公司鸳鸯厂区原址地块	两江新区	两江新区金开大道1539号	东临金开大道，北抵龙景路，西靠园博园，南至鸳鸯北路	494912	重庆力帆乘用车有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆力帆乘用车有限公司	2023年1月18日	
94	O38-1-1地块（八中金溪中学校）	两江新区	重庆市两江新区鸳鸯O标准分区O38-1-1/04地块	北至常青藤人文别墅和绿地翠谷勃朗庭，西至湖云街，南至盛世明珠和青和世家，东至常青藤人文别墅	91246	重庆市八中两江金溪中学校	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市八中两江金溪中学校	2023年2月8日	
95	两江新区川美项目土地整治（水土组团E43-2地块不包含焦化厂）	两江新区	两江新区悦来镇清溪口南村1组	东至玉屏寨存，西至悦来庄稼文创项目，南至清溪河，北至清南社区	15664	重庆悦来投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆悦来投资集团有限公司	2023年2月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
96	巴南区李家沱组团 K 标准分区 K11-1-1 地块（部分）、K11-2 地块（部分）	巴南区	巴南区花溪街道建新村 13 号附 64 号	东至农用地，南至进场无名道路，西至荒地，北至荒地	17700	重庆市巴南区土地整治储备中心、中国人民解放军联勤保障部队第三储备资产管理局重庆管理站	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市巴南区土地整治储备中心	2023 年 2 月 17 日	
97	重庆泰山电缆有限公司原址部分地块（联合车间及周边区域）	渝北区	渝北区金果大道 203 号	东至重庆泰山电缆有限公司材料库房，南至渝都大道，西至汽博中心，北至金果大道	125000	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2023 年 3 月 22 日	
98	九龙坡区大杨石组团 U04-5-1 地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道滩子口社区	东至京渝国际文创园，南至规划道路（未建设），西至滩子口 2 号路（建设中），北至天兴路	5572	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市二零八地质环境研究院有限公司	2023 年 6 月 6 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
99	重庆市巫溪县宏达化工有限公司	巫溪县	巫溪县城厢镇	东至三岔公路，南至临山峰，西至小溪沟，北至临小溪沟	15650	巫溪县信德资产有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	巫溪县城市建设有限公司	2023 年 6 月 16 日	
100	大杨石组团 W 分区 W21-1/04 地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道电力一村	东至杨九路，南至黄桷坪街道唐家湾社区，西至广厦城小区，北至禾风雅筑小区	35782	重庆九龙半岛开发有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发有限公司	2023 年 6 月 27 日	
101	大杨石组团 W 分区 W21-2 地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道电力一村	南至龙吟路，西至重庆加工第九建设有限公司用地（原作为混凝土搅拌站、物资供应材料库、建筑材料仓库等），东至铁路运输公司仓库，被指 501 艺术基地及黄桷坪街道居民区。	8579	重庆九龙半岛开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发有限公司	2023 年 6 月 27 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
102	大渡口组团 I67-8/03 地块	大渡口区	大渡口区八桥镇	东至空地，南至已拆迁区域，西至已拆迁区域，北至空地	9947	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023 年 7 月 6 日	
103	重庆红岩方大汽车悬架有限公司原址地块	渝北区	渝北区宝圣湖街道金果大道 308 号	东至重庆重型汽车集团红岩汽车弹簧有限责任公司，南至金果大道，西至金兴大道，北至重庆众联达汽车维修有限公司和万科金域蓝湾小区。	66884	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2023 年 7 月 12 日	
104	重庆江合煤化（集团）有限公司焦化厂原址	两江新区	两江新区悦来镇清溪口清南村 1 组	东至玉屏寨存，南至清溪河，西至悦来庄稼文创项目，北至清南社区	63851	重庆悦来投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆悦来投资集团有限公司	2023 年 7 月 14 日	地块信息系统中名称为：重庆江合煤化（集团）有限公司焦化厂

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
105	大渡口区大渡口组团J5-2地块（新建初中工程）	大渡口区	大渡口区公民村公民小学南侧	东至大宝山公墓，南至甘霖路，西至金湾路，北至公民小学	27372	重庆市大渡口区教育委员会	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 7 月 17 日	
106	重庆泰山电缆有限公司原址部分地块（铝线分厂及周边区域）	渝北区	渝北区金果大道203号	东临两江慧谷小区，南至渝都大道，西至泰山电缆联合车间，北至金果大道	161895	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2023 年 7 月 26 日	
107	江北区观音桥组团K标准分区K18-1地块	江北区	江北区五里店街道建新东路260号	北至三工厂污水处理站，南至建新东路，东至雨花苑小区，西至鲤鱼池路	76300	重庆市江北区城市开发集团有限公司	完成修复效果评估	满足商业商务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市开发集团有限公司	2023 年 8 月 3 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
108	江北区观音桥组团 K 标准分区 K17-4、K17-3-2 等 6 个地块	江北区	市江北区五里店街道建新东路 260 号	北至三工厂污水处理站，南至建新东路，东至雨花苑小区，西至鲤鱼池路	97900	重庆市江北区城市开发集团有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市开发集团有限公司	2023 年 8 月 3 日	
109	重庆市中明环境治理有限公司原址地块	永川区	永川区双石镇大洞村	东至林地，南至林地，西至耕地，北至道路	16996	中国人民解放军 78416 部队	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市中明环境治理有限公司	2023 年 8 月 8 日	
110	白马幽棚户区一期拆迁土地原址地块	九龙坡区	九龙坡区石桥铺街道	东至石小路、西至重庆农业机械厂、南至岭秀枫景小区、北至奇峰自由湾小区	36033	重庆科学城高新产业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆科学城高新产业发展有限公司	2023 年 8 月 8 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
111	南岸区黄桷垭 B 分区 B13/02 地块部分区域（中国智谷•环重邮创新创业园项目用地）	南岸区	南岸区南山街道新力村民委员会南侧	东至重庆邮电大学，南至重庆邮电大学驾校，西至南山路，北至崇文路	5610	重庆南山建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆南山建设开发有限公司	2023 年 8 月 10 日	
112	重庆农业机械厂原址地块	九龙坡区	九龙坡区石桥铺张坪村 6 号	地块东至岭秀枫景小区，南至八益建材市场 4 区，西至玉灵路，北至奇峰自由湾小区	13519	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 8 月 28 日	
113	重庆市大渡口区建路村 P2-11-4/02 储备地块（品格临时利用场地）	大渡口区	大渡口区建路村陈家坝	东至茄子溪铁路，南至道路，西至市政道路，北至万吨冻库	30460	重庆市渝地资产经营管理有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地资产经营管理有限公司	2023 年 9 月 13 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
114	重庆市大渡口区 H13-1 部分地块	大渡口区	大渡口区八桥镇民乐村	东至袁茄路，南至车家坪小学，西至现状农用地，北至豪盛园机电市场（未开业）	84383	重庆市大渡口区教育委员会、重庆建桥实业发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区教育委员会、重庆建桥实业发展有限公司	2023 年 10 月 9 日	
115	重庆华南无机盐工业有限公司原址地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇中密村	东至长江，南至鸡冠石污水处理厂，西至白沙沱正街，北至荒地	7778	重庆华南无机盐工业有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华南无机盐工业有限公司	2023 年 10 月 17 日	
116	两江新区大竹林 F 标准分区 F06-6-1 地块	两江新区	渝北区平祥路	西邻金通大道，东面为荒山，北邻九曲河湿地公园，南临平祥路	55850	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	2023 年 11 月 15 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
117	重庆新兴齿轮有限公司原址地块	北碚区	北碚区缙云大道9号	东临金鼎龙泉-南区，西临重庆凯米尔汽油机有限公司，南临重庆美化光电有限责任公司，北临金鼎龙泉-北区。	52248	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	2023 年 12 月 8 日	
118	重庆市巴南区花溪新村9号片区土桥老街和土桥中学片区旧城区改建(棚户区改造)项目地块	巴南区	巴南区花溪街道土桥正街	东至华瑞名仕阁小区，南至屏都小区，西至土桥新街，北至曼哈顿城小区	47924	重庆市巴南区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市巴南区土地整治储备中心	2023 年 12 月 12 日	
119	南岸区南坪组团 K4-1(部分)地块及道路(四公里棚户区一期地块)	南岸区	南岸区广黔路	东侧临近重庆市机电工程技工学校，西侧距离江南大道约 200 米，南侧紧邻广黔路，北侧距离海峡路约 100 米	49618	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023 年 12 月 15 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
120	沙坪坝区中梁山组团 B 标准分区 B2-505、B3-205、B2-4-207、B2-104（部分）、B3-1-105（部分）地块及道路	沙坪坝区	沙坪坝区上桥东风新四村一号	东至沙坪坝区金桥路 2-1 号，南至沙坪坝区金桥路 61 附 5 号，西至青秀阅山校区，北至银昆高速	113100	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	2023 年 12 月 18 日	
121	重钢炼铁厂原址地块	大渡口区	大渡口区钢花路 1155 号	东至重钢股份有限公司焦化厂，南至长江，北至耗子山、大坪山	287887	重庆渝弘土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2023 年 12 月 21 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
122	重庆市九龙坡区中梁山组团 J 标准分区 J03-01、J03-04-3 地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区华岩镇田福路 69 号	东至田福路，南至重庆市九龙坡区实验外国语学校，西至环松地块配套道路、在建的学樾金茂悦小区，北至田福路与庆华路的交叉口	11600	重庆龙九建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆桃花溪建设项目管理有限公司	2023 年 12 月 25 日	
123	九龙坡大杨石组团 K08-4/07 部分地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区石桥铺街道朝阳路	东至柳背桥路，南至银昆高速，西至招商·时光序小区，北至兰花苑小区	11463	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足公园绿地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 12 月 26 日	
124	重庆开元化工有限公司原址	梁平区	梁平区屏锦镇	东至厂区大门，南至渝丰纸厂，西至七屏大道，北至七洞河	97900	梁平区人民政府	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	梁平区生态环境局	2024 年 1 月 2 日	地块信息系统中名称为：屏锦镇开元化工

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
125	荣昌区濑溪河滨水组团 V19-1、V19-2 地块	荣昌区	荣昌区昌元街道虹桥社区	北至香国大道、虹桥路和荒地，南至水泥厂片区安置房，西至香国大道、散居民房和耕地，东至 V19-3 地块和虹桥路	28577	重庆市兴荣控股集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市兴荣控股集团有限公司	2024 年 1 月 12 日	
126	重庆市鹏程钢铁有限公司	江津区	江津区双福工业园区	东至重庆嘉川物流公司，南至河流，西至道路，北至道路	81372	重庆市天扬钧达物流供应链管理有限公司	补充调查评估结果为风险可接受	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	-	2024 年 1 月 31 日	2018 年，该地块规划用途暂未确定，暂按居住用地进行调查评估，并纳入了重庆市建设用地土壤污染风险管控和修复名录。目前，该地块规划用途调整为物流仓储用地，补充调查评估结果为风险可接受

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
127	重庆市农业生产资料（集团）有限公司井口仓库原址	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥	东至井口小学，南至银竹幼儿园，西至居民区，北至重庆六十四中学	7904	重庆市农业生产资料(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市农业生产资料（集团）有限公司	2024 年 2 月 2 日	
128	沙坪坝区双碑组团 F08-4-2、F08-4-3、F09-1-2 地块及周边规划道路（部分）	沙坪坝区	市沙坪坝区井口镇井口村（原重庆玻璃器皿厂东侧）	东侧约 140m 为美丽•阳光家园公租房，南侧约 40m 为重庆吉马玻璃制品有限公司，西侧部分紧邻原重庆玻璃器皿厂，北侧紧邻原重庆市长应机械有限公司	75669	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 2 月 7 日	
129	重庆市大渡口区重钢炼钢厂原址地块（道路区域）	大渡口区	重庆市大渡口区钢铁路	东邻矿石原料厂，西侧为山体崖，北靠重钢片区炼铁厂和烧结厂，南邻高速线材厂和型钢厂	58268.27	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 2 月 7 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
130	南岸区弹子石 B 分区 B15-6 地块	南岸区	鸡冠石镇白沙沱正街银家湾	东、北侧为荒地、南侧为腾龙大道、西侧为渝航大道	65890	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会	2024 年 2 月 7 日	
131	渝北区两路组团 F 标准分区 F04-1 地块	渝北区	重庆市渝北区宝桐路	北侧和南侧为荒地，西北侧邻中国四海工程公司重庆有限公司，南侧为“恒大·城市之光”在建项目用地，东侧邻国雅·彩云间居住小区	51549	重庆空港新城开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2024 年 2 月 19 日	
132	重庆市旷世工贸有限公司	南岸区	重庆市南岸区广阳镇塘坎村河口场	西至沿江路，东侧紧邻长江生态文明干部学院，南、北两侧为荒地	5346	重庆市旷世工贸有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市旷世工贸有限公司	2024 年 3 月 27 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
133	九龙坡区滩子口大杨石组团 U 标准分区 U04-4-1 地块	九龙坡区	九龙坡区滩子口	地块东邻长江，南接茗都华苑，西连重庆天宝实验学校，北毗上江城	32392	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2024 年 5 月 11 日	
134	沙坪坝区双碑组团 A03-2-7 地块	沙坪坝区	井口街道柏杨村 67 号	北靠二横线道路，西至砂石厂，南临垭口社居民区，东抵荒山	37184.2	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	2024 年 5 月 16 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
135	重庆市九龙坡区兰美路秦安机电原址地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区兰美路 701 号	北至汽配仓库，南至顺盛雅苑小区，西至石新路相邻的绿化带，东至兰美路	79378.3	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝隆资产经营（集团）有限公司	2024 年 5 月 31 日	
136	重庆市九龙坡区人民医院配套道路地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区上游村	地块南侧为 V20/07 地块，西侧为钢铁支路，北侧为锦龙路，东侧为钢渔鳅浩地块	56116	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2024 年 6 月 11 日	
137	重庆市九龙坡区大杨石组团 G16-1 地块及配套道路部分区域	九龙坡区	重庆市九龙坡区石桥铺街道高庙社区	东至国窖明城（北区），西至高庙路，北至玉灵路，南至巴山路	25973.5	重庆九宸实业有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九宸实业有限公司	2024 年 6 月 26 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
138	重钢片区烧结厂原址地块	大渡口区	重庆市大渡口区钢花路	西接重钢股份有限公司炼钢厂，北靠耗子山和大坪山（紧邻为重钢炼铁厂），东邻重钢焦化厂片区，南濒成渝铁路和长江	281500	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 8 月 23 日	
139	九龙坡区大杨石组团 W 标准分区 W44-1-2/06 地块（部分）及周边规划道路	九龙坡区	九渡口正街五龙庙社区电力二村	东邻南站货运站，南邻成渝铁路线，西邻重庆九龙发电厂主厂房，北邻重庆发电厂干煤库	27796.76	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2024 年 8 月 27 日	
140	重庆光电仪器有限公司原址地块	北碚区	北碚区歇马街道光学村	北侧为重庆市北碚区云山幼儿园，南侧为碚青路，西侧为福安路，东侧为歇马公租房（缙云新居）	51735.47	中国四联仪器仪表集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中国四联仪器仪表集团有限公司	2024 年 8 月 30 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
141	重庆市九龙坡区大杨石组团 V 标准分区 V09-1 地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区九建支路旁	北至杨渡一村，东至重庆利丰金属回收有限公司，西、南至中建龙玺台小区	9483.25	重庆幸福城绿色发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆幸福城绿色发展有限公司	2024 年 9 月 9 日	
142	大渡口组团 I 标准分区 I01-2-1 地块和 I01-2-2 部分地块	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇互助村	东至凤祥路北段、西至通往花生坪临时道路、南至互助路、北至内环快速路	40903	重庆市大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024 年 9 月 20 日	
143	大杨石组团 P03-2-2 、 P03-2-3 、 P03-2-4 地块及周边道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾正街万象大道旁	北至华润二十四城央玺，南至华润万象大道，西至华润万象二路，东至华润二十四城央玺	14115	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024 年 10 月 25 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
144	南岸区茶园组团 F 标准分区 F45-1（部分）地块	南岸区	重庆市南岸区长生桥镇桃花店村	北至荒地，西至路网开发施工区域，南至渝黔铁路施工项目部，东至东广路施工区域	37363.4	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司	2024 年 11 月 20 日	
145	沙坪坝区双碑组团 B34-1、C7-1（部分）、C7-4（部分）地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道果园社区	东至井源路，南至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂石材加工车间，西至美丽阳光家园小区和小学，北至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂机加工车间	53067	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 12 月 16 日	
146	重庆中渝电镀有限公司原址场地及其影响区	江北区	江北区大石坝大庆村 73 号	东至大庆村综合小区，南至嘉鸿大道路，西至大庆村立，北至红石路	15772.25	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2025 年 1 月 23 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
147	重钢高速线材厂原址地块	大渡口区	大渡口区 钢铁路	东至隔条厂区马路为原重钢三峰锻造厂,南至隔条厂区马路,为原重钢质量监督处,北至原重钢机制司办公区域	142520.97	重庆渝弘土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2025 年 1 月 23 日	
148	沙坪坝区双碑组团 D 标准分区 D6-10/03 地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至远祖桥社区,南至首飞驾校,西至农用地,北至重庆联鑫食品有限公司	20738	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2025 年 3 月 17 日	
149	沙坪坝区双碑组团 D 标准分区 D6-9/03 地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至阳光城翡翠公园,南至首飞驾校,西至门窗厂,北至远祖桥变电站	33746	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2025 年 3 月 17 日	