

附件2

重庆市建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单（截至 2025 年 12 月 31 日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
1	重庆滩子口玻璃市场片区	九龙坡区	九龙坡区锦龙路	北侧靠近滩子口，南侧紧邻锦龙路，靠近九龙花园。	185420	重庆观江置业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆观江置业发展有限公司	2019年6月28日	
2	重庆西站铁路综合交通枢纽九龙坡区配套土地D18-1/05等12个地块	九龙坡区	九龙坡区中梁山街道	东至华岩寺名胜公园，南至西城熙街，西至散户居民，北至重庆西站	223854	重庆市西站投资发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2019年8月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
3	重庆轨道交通（集团）有限公司涂山车辆段（富力现代广场C地块）场地	南岸区	南岸区弹子石弹广路	东至内环快速路黄桷湾立交，南至东海长洲小区，西至弹广路，北内环快速路黄桷湾立交	19080	重庆市轨道交通（集团）有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市轨道交通（集团）有限公司	2019年8月19日	
4	重庆市明鑫机械制造有限公司	九龙坡区	九龙坡区石坪桥荒沟八村	东至荒地，南至标准厂房，西至沃尔沃二期工程，北至换地。	64196	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	2019年9月16日	地块信息系统中名称为：重庆市明鑫机械制造有限公司原址场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
5	重庆川东化工(集团)有限公司化学试剂厂原址	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村37号	东至慈母山隧道，南至村公路，西至原企业生活区，北至山林	74924	重庆川东化工(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆川东化工(集团)有限公司	2019年9月19日	
6	重庆梦之诗服饰有限公司原址(渝北区两路组团F标准分区F24-1地块)	渝北区	渝北区空港新城春华大道	东至春华大道，南至通达实业、贵诗迪服装有限公司，西至荒坡及空闲地，北至渝北区行政服务中心	32227	重庆空港新城开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2019年10月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
7	重庆起重机厂有限责任公司原址场地	九龙坡区	九龙坡区中梁山人和场	东至内环快速路，南至长江，西至华福大道，北至内环快速路	137320	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019年10月29日	
8	重庆江津区长风机械厂原址东关路地块	江津区	江津区鼎山街道	东至住宅区，南至道路，西至住宅区，北至道路	20189	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司	2019年11月4日	
9	九龙坡区大杨石组团c区针织厂地块	九龙坡区	九龙坡区石杨路	从东到北临近石杨路，从北到西南邻科城路，南邻春风与湖住宅小区。	47826	重庆创驿建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆创驿建设投资有限公司	2019年11月4日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
10	南川区凤嘴江北部区域A-13-1 地块	南川区	南川区东城街道南涪路	东至新桥社区居民区，南至北环路延伸段，西至凤嘴江，北至凤嘴江和南川骨科医院	100100	重庆渝富兴南城市建设发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝富兴南城市建设发展有限公司	2019年11月27日	
11	重庆天志环保有限公司西泉危险废物中转站原址	铜梁区	铜梁区虎峰镇进士村319国道旁	东至灌从、树林区，南至邻国道319，西至邻国道319，北至荒地	35043	重庆天志环保有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆天志环保有限公司	2019年12月2日	
12	南岸区南坪镇杨家山片区建设用地5号地块	南岸区	南岸区罗家坝杨家山	东至轨道交通车场，南至重庆四公里交通枢纽站，西至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地4号地块，北至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地6号地块	77991	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	2019年12月3日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
13	南岸区南坪镇杨家山片区建设用地9号地块、横八路、横八路延长段及纵二路(部分)场地	南岸区	南岸区罗家坝杨家山	东至江南立交，南至轨道交通车场，西至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地6号地块，北至南岸区南坪镇杨家山片区建设用地10号地块及7AB地块	113938	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	2019年12月5日	
14	江北化肥厂原址	两江新区	两江新区悦来街道清溪口一号	东至川美项目，南至清溪河，西至嘉陵江，北至清南社区	115228	重庆悦瑞文化旅游发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理公共服务用地要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆悦来投资集团有限公司	2019年12月11日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
15	重庆红岩纺织机械厂(沙坪坝组团B22-1号地块部分)	沙坪坝区	沙坪坝区杨公桥白鹤岭7号	东至天越雅园，南至大川家园，西至居民区，北至居民区	22481	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2019年12月13日	
16	重庆市渝北区两路组团F23-2/03地块	渝北区	渝北区空港新城模具园睦邻路与腾芳大道交口北行40米	东至汇祥好莱坞小区，南至腾芳大道、喜满鸿福酒店，西至睦邻路，北至祥和路	45343	重庆空港新城开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2020年3月4日	
17	黄水天然气有限公司LNG原址	石柱县	石柱县黄水镇七龙居委马蹄窑湾	东、西、北三侧为少量民居和荒地，南至S302川鄂线	35000	重庆民生石柱天然气有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆民生石柱天然气有限公司	2020年3月25日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
18	重庆市沙坪坝区永华电镀厂	沙坪坝区	沙坪坝区土主镇五一村	东至水池，南至飞雪寺，西至梁滩河，北至水池	5588	重庆丰文实业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆丰文实业有限公司	2020年3月30日	
19	重庆黄桷坪电镀厂原址场地	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪新市场铁路新村	东至曦圆云岭小区，南至黄桷坪街道唐家湾社区，西至广夏城一期小区，北至广夏城蜜官小区	6433	重庆观江置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆观江置业有限公司	2020年3月30日	
20	沙坪坝区D8-1-1/03等地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇南溪口1号	东侧约300m是嘉陵江，东南侧100m是颐欢老年公寓，南侧为物流公司及加油站、新升南溪园小区，西南侧200m为远祖桥小学，西侧约30m为212国道，北侧200米为嘉阅滨江小区	55820	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2020年4月1日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
21	大足县宏元金属材料股份有限公司原址场地	大足区	大足区邮亭镇长河社区居委会长河五组	东至林地，南至长河社区，西至居民区，北至居民区	14236	重庆市大足区创佳环境整治有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市大足区创佳环境整治有限公司	2020年4月7日	
22	石坪桥横街片区原址场地	九龙坡区	九龙坡区石坪桥横街	东北侧为重庆市奥林匹克体育中心，西北侧为隆鑫国际小区，东侧为大公馆立交桥，西南侧为石坪桥小学，南侧为石坪桥横街。	48542	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2020年4月15日	
23	重庆三阳化工有限公司	万州区	万州区龙都街道金陵路1号	东至长江沿岸500m，南至桐子园码头，西面靠近索特盐化和宜化化工，东北至渝万高速公路入口和万州长江大桥北桥头	189100	重庆三阳化工有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆三阳化工有限公司	2020年4月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
24	重庆新华化工有限公司	潼南区	潼南区桂林街道	东至学潼路，南至涪江滨江大道，西临奋进大道，北至民业街	116172	重庆市潼南区水务(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市潼南区水务(集团)有限公司	2020年5月14日	
25	重庆市万利来化工股份有限公司原址	潼南区	重庆市潼南区桂林街道办事处五湖路2号	东至邻新华化工，南紧邻涪江，西紧邻荒地和少量居民楼，北紧邻民业街	228678	重庆市潼南区水务(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市潼南区水务(集团)有限公司	2020年5月14日	
26	大杨石组团K06-2/03、K06-3/03号地块	九龙坡区	九龙坡区石新路71号	东至柳背桥小区，南至朝阳机电市场，西至鼎航雅座小区，北至石新路	35561	重庆创驿建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆创驿建设投资有限公司	2020年6月18日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
27	特钢 1935 项目地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇双碑村	东至河流，南至磁器口古镇，西至东华医院，北至企业	188474	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限公司	2020年6月23日	
28	红旗河沟枢纽站原址地块	渝北区	渝北区红锦大道 19 号附近	东至红锦大道，南至理想大厦、金凤大厦，西至锦龙之路、加州实验小学、公共交通技工学校，北至红锦公寓、加来金大厦、拓展公寓	50000	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	2020年7月31日	
29	重庆钢铁集团耐火材料有限责任公司原址	沙坪坝区	沙坪坝区双碑街道	东至农户区，南至住宅区，西至子弟校家属区，北至白泥家属区	189100	重庆共享工业投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020年8月3日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
30	梅子堡地块(大杨石组团T分区 T03-2/03、 T03-1-1/03、 T10-1-2/03地块)	九龙坡区	九龙坡区杨家坪梅子堡	东至杨家坪正街，南至铁马变速器厂，西至西城境园小区，北至中迪广场	89595	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2020年8月24日	
31	重庆市沙坪坝区组团G标准分区 G15-5-2地块	沙坪坝区	沙坪坝区梨高路	东至重庆市精神病医院，南至窝凼社区，西至西南医院，北至鹏耀机械厂	38031	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2020年8月31日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
32	重庆长安运输有限责任公司汽车维修中心原址场地	江北区	江北区劳动一村1号	东至培新小学现有校区，南至麒麟公馆，西至洋河东路，北至长安丽都小区	4206	重庆市江北区培新小学、重庆市江北区城市建设发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市江北区培新小学、重庆市江北区城市建设发展有限公司	2020年9月3日	
33	重庆市合川区合阳组团城西标准分区CX03-01/01、CX03-02/02地块	合川区	合川区合阳办凉亭子西路131号	东至安太锦江新城自小区，南至滨江路，西至教师新村住宿区，北至思源大道	13200	重庆市合川区房屋征收事务中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市合川区房屋征收事务中心	2020年9月3日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
34	重庆水轮机厂有限责任公司原址地块	巴南区	巴南区李家沱马王坪正街10号	东至居民区和街道，南至李家沱道路及街道，西至映江花园居民小区，北至长江沿岸50m	147555	重庆市地产集团	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市地产集团	2020年9月14日	
35	重庆水泵厂有限责任公司原址局部地块	沙坪坝区	沙坪坝区小龙坎正街	东至宏华苑小区，南至东原ARC中央广场，西至洪逸新村，北至紫荆花园小区	18925	重庆渝富土地开发经营有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝富土地开发经营有限公司	2020年9月15日	
36	渝北区两路组团E标准分区E01-8-6/04地块	渝北区	渝北区双凤桥街道瓦房社区6组	东至汉渝路小学、特殊教育学校，南至相国名居、泽科兴城，西至农村居民点、泽科兴城，北至空闲地、农村居民点	29853	重庆空港新城开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2020年9月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
37	渝北区空港新城F标准分区F25-2地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路1号	东至兰馨大道、御城华府小区，南至祥和路、汇祥好莱坞小区，西至同盛路、F25-1地块，北至顺义路、F27-2地块	55245	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020年9月24日	
38	渝北区空港新城F标准分区F25-1/03地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁	东至同盛路、F25-2地块，南至祥和路、F23-2地块，西至睦邻路，F24-4地块，北至顺义路、F27-1地块	57800	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020年9月24日	
39	重庆市北碚电镀厂原址地块(一期)	北碚区	北碚区歇马镇天马村大磨滩蒋家岩	东至邻近居民区及荒地，南至邻近居民区及荒地，西至邻近居民区及荒地，北至道路	4259	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	2020年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
40	重庆市沙坪坝区沙坪坝组团B10-2-3/02地块(部分)	沙坪坝区	沙坪坝区童家桥街道刘家坟	东至金融街金悦锦城，南至童家桥村幼儿园，西至歌乐山烈士陵园，北至九鼎名都	24107	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2020年10月21日	
41	廖家山片区J5-5/03及J5-6/03地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村	东至石纳路，南至J5-7地块（南岸区土储中心储备地块），西至纳溪沟，北至横一路	37598	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2020年11月5日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
42	两路组团E标准分区E88-2/01地块	渝北区	渝北区回兴街道科兰路与科兰支路	东至科兰支路、原重庆奇正建材有限公司、重庆段氏服饰有限公司，南至科兰路、橙堡林正小区、圣园山庄小区，西至科兰路，北至原重庆合众电气工业公司、原重庆旭丙科技开发有限公司、原重庆新原兴药业有限公司	16258	重庆市渝北区土地储备整治中心	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝北区土地储备整治中心	2020年11月5日	
43	九龙坡区黄桷坪海员村片区地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道搬运西村	东至黄桷坪正街,南至黄桷花园小区,西至搬运西村小区,北至重庆市市第十三人民医院住院部	40522	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2020年11月5日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
44	沙坪坝区C分区C4-4-1/02地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇政府南侧	东至重庆六十四中，南至陈堡幼儿园，西至井口村复兴社，北至星光幼儿园	26812	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2020年11月5日	
45	沙坪坝区双碑组团F08-4-1/03地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇天平村	东至沙坪坝区大新小学，南至重庆吉马玻璃制品有限公司，西至原玻璃器皿厂成品仓库，北至重庆市长应机械有限公司	26082	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	2020年11月13日	
46	重庆锻造厂原址	沙坪坝区	沙坪坝区上桥五星村1号	东至上桥都市工业管委会，南至重庆巨龙储运有限公司仓库，西至内环高速，北至重庆铁路运输中等职业学校	28068	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市沙坪坝区房地产开发总公司	2020年12月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
47	重庆市大渡口区大渡口组团H标准分区H11-1、H11-2 地块	大渡口区	大渡口区庹家坳	东至蓝领公寓小区，南至天泰钢城印象小区，西至袁茄路，北至金中大道	86465	大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	大渡口区土地整理储备中心	2020年12月17日	
48	重庆市大渡口区大渡口组团H标准分区H04-1-1等7个地块	大渡口区	大渡口区八桥镇	东至金桥路，南至金中大道，西至西城大道，北侧为建桥大道	142968	重庆建桥实业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2020年12月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
49	大渡口区 大渡口组团 H 标准分区 H05-1-1/05 等 7 个地块	大渡口区	大渡口区八桥镇	调查地块北至建桥大道, 东至银桥路, 西至袁茄路(金桥路), 南至重庆市民族中学	149923	重庆建桥实业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、交通运输用地、工矿用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	大渡口区土地整理储备中心	2020年12月17日	
50	渝北区空港新城 F 标准分区 F27-1 地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁	东至同盛路、F27-2 地块, 南至顺义路、F25-1 地块, 西至睦邻路、F26-4 地块, 北至兰桂大道、汇祥林里 3000 小区	54826	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020年12月30日	
51	渝北区空港新城 F 标准分区 F27-2、F27-6 和 F27-7 地块	渝北区	渝北区顺义路两路工业园内	东至兰馨大道、仙桃街道办事处, 北至兰桂大道、汇祥林里 3000 小区, 南至顺义路、F25-2 地块, 西至同盛路、F27-1 地块	31300	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2020年12月31日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
52	沙坪坝区中梁山组团G分区G15-4-1/04地块	沙坪坝区	沙坪坝区梨树湾 30 号	东至清水洗南至新桥都市工业园区B区，西至厂房，北至足球场	51453	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2021年1月26日	
53	百安坝组团I分区D02-15-01/03地块	万州区	万州区百安大道 1111 号	地块东面、西面、南面为重庆远风机械有限公司地块一厂区，北面为职工家属区，地块周边 500m 范围内有重庆远风机械有限公司一厂区、重庆（上海）汇丽建材公司、重庆无名机械有限公司、重庆江东机械有限责任公司、重庆昌唐管业有限公司	2713	中国船舶重工集团衡远科技有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中国船舶重工集团衡远科技有限公司	2021年1月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
54	重庆嘉陵工业股份有限公司原址	沙坪坝区	沙坪坝区双碑自由村100号	东至嘉陵江南至松江社区，西至双碑派出所，北至自由村小区	220606	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年2月7日	
55	大渡口重钢片区L26/02地块(原重钢动力厂煤气柜区域)	大渡口区	大渡口区钢铁支路	北临新工村居民区，南接重钢型钢厂，西靠重钢型钢厂，东近大度村居民区	40115	重庆渝富土地开发经营有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝富土地开发经营有限公司	2021年2月19日	
56	重庆市九龙坡区G12-3/03、G12-4地块	九龙坡区	九龙坡区玉灵路159号	北邻远洋城2期，南邻部队边坡，西邻石美路边界，东林G14-5-1/04（重庆象屿公园悦府建筑边界）。	61978	重庆市地产集团	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市地产集团	2021年3月4日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
57	九龙坡区大渡口组团D标准分区D2-1、D12-1、D13-1等地块	九龙坡区	九龙坡区华岩镇半山村冬山路冬瓜山	东靠冬瓜山荒地，南望重庆内环快速路，西接勤牛物流中心五区，北邻御湖壹号小区。	215843	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	2021年4月27日	
58	重庆润丰纺织机械有限公司原址	巴南区	巴南区鱼洞街道新二村	北面为浩立南方花园居民楼，南面为和熙佳苑，西面为天明超限运输检测站，东面为居民点。	40206	重庆市渝兴建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝兴建设投资有限公司	2021年5月11日	
59	西永组团D分区D05-1/02等6个地块	高新区	高新区金凤镇插旗村	东至地块J4-4(南岸区土储中心储备地块)，南至横一路，西至南山，北至弹广路	148250	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021年6月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
60	廖家山片区 J4-5/03、 J2-1/03 地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村	东至地块 J4-4 (南岸区土储中心储备地块),南至横一路,西至南山,北至弹广路	31961	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021年7月7日	
61	重庆市三灵化肥有限责任公司合成氨厂区原址	长寿区	长寿区凤城镇轻化路 16 号	东至江南大道,南至三峡水务,西至雄进汽修厂,北至轻化路	30791	重庆长寿开发投资(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足公用设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆长寿开发投资(集团)有限公司	2021年8月26日	
62	重庆中豪金属涂装有限公司	大渡口区	大渡口区建胜镇茄子溪	东至吉象人造林业,南至无名小路,西至无名荒地,北至三峡森晶实业	5287	重庆市渝地西部开发投资有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务设施用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月18日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
63	渝北区空港新城F标准分区F38-1-2、F38-2地块及其周边道路	渝北区	渝北区双龙湖街道民佳路	东至民佳路、F36-1地块，南至民兴路、弘阳昕悦棠小区，西至荒地，北至F38-1-1地块	46831	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2021年9月30日	
64	渝北区空港新城F标准分区F38-1-1地块	渝北区	渝北区双龙湖街道民佳路	东至荒地、F36-1地块，南至民康路、F38-1-2地块，西至荒地，北至荒地	39442	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2021年9月30日	
65	渝北区空港新城F标准分区F36-3、F36-6（部分）地块	渝北区	渝北区双龙湖街道观音岩路119号	东至民兴路，南至F36-1地块，西至荒地，北至土两公路	27443	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2021年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
66	沙坪坝区双碑组团D4-1-2/03等地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇南溪经济园	东至居民区，南至重庆特钢厂精炼车间，西至阳光城翡翠公园，北至加油站	27061	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝滨江建设开发有限公司	2021年11月16日	
67	鹿角片区原唯泰项目地块	巴南区	巴南区南泉街道	东至东城大道，南至第五份社，西至大沟湾社，北至鹿角镇	488961	重庆市渝兴建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝兴建设投资有限公司	2021年12月17日	地块信息系统中名称为：鹿角片区原唯泰项目 733 亩场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
68	重庆市大渡口区大渡口组团I标准分区I66-1-1、I66-1-2、I66-4-1、I66-4-2和I66-2(部分)地块	大渡口区	大渡口区广家坳	东至西城大道，南至金钟大道，西至农地，北至凤祥路	90514	重庆市大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2021年12月17日	
69	璧山区六旗片区东北侧张薛电镀作坊原址地块	璧山区	璧山区璧城街道马家桥社区第三居民小组	东至夏成线，南至乡村道路，西至农地，北至已搬迁的2户民房	451	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2021年12月31日	地块信息系统中名称为：张薛电镀作坊

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
70	大杨石组团C分区C14-3-2/04、C15-1/04地块	九龙坡区	九龙坡区石桥铺六店子	东至明发御景，南至长新路，西至半山公馆，北至经纬大道	30787	重庆高新资产经营有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆高新资产经营有限公司	2021年12月31日	
71	重庆市巴南区华利制版厂原址场地	巴南区	巴南区花溪镇先锋村8社	东至千山凌云小区宿舍楼20m，南至无名支路侧，西至无名支路，北至千山凌云小区20m	1360	重庆市城市建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市巴南区生态环境局	2021年12月31日	
72	渝北区空港新城F标准分区F26-4地块	渝北区	渝北区仙桃睦邻路片区顺义路旁	东至睦邻路，南至顺义路，西至春华大道，北至兰桂大道	53926	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2022年1月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
73	双桥经开区城市生活垃圾填埋场	双桥经开区	双桥区龙滩子街道太平村石猪湾	东至太平河毛家断桥，南至双长路，西至西湖大道，北至重庆双桥中学	72279	重庆市双桥经济技术开发区建设管理局	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市双桥经济技术开发区建设管理局	2022年1月27日	地块信息系统中名称为：双桥区垃圾填埋场
74	重庆红岩内燃机有限责任公司原址地块	北碚区	北碚区歇马街道东风村、永远村	东至西南大学柑桔研究所，南至吴家坝，西至红岩医院，北至歇马支路	236000	重庆机电控股(集团)公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆机电控股(集团)公司	2022年3月31日	
75	重庆市九龙坡区大渡口组团V标准分区V20/07地块	九龙坡区	九龙坡区九龙镇上游村七社	东至钢铁支路，南至重庆有机化工厂，西至圣象地板库房，北至重庆优集再生资源利用有限公司	74202	重庆市九龙坡区人民医院	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区人民医院	2022年4月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
76	廖家山片区 J2-1/03 等 23 个地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟村	东至南山公园北路，南至重庆南松医药科技股份有限公司原址（现为区土储中心储备地），西至南山，北至弹广路	265052	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地、公共服务用地、绿地与开敞空间用地、土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2022年4月20日	2个地块（J6-3/03、J15-3/03）
77	重庆市九龙坡区大杨石组团 K 标准分区 K01-1-1、K01-1-2、K01-1-3 地块及道路	九龙坡区	九龙坡区石桥铺石新路 83 号	北至石新路，西至经纬大道，南至朝阳路，东至石美路	116046	重庆巴山仪器有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆巴山仪器有限责任公司	2022年6月6日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
78	重庆川东化工(集团)有限公司川东化工厂原址场地	南岸区	南岸区鸡冠石镇中窑村 20 号	东至污水处理厂，南至江南化工原址和浙中铝合金原址，西至华南无机盐原址，北至长江	76415	重庆市土地储备整治中心	完成修复效果评估	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆地产集团	2022年6月15日	
79	重庆市璧山区地铁1号线站前片区A41-1/03部分地块	璧山区	璧山区璧城街道双龙村	东至东林北路，南至杨柳坝路，西至黛山大道，北至龙梭山路	85566	重庆璧山现代服务业发展区管委会	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管委会	2022年6月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
80	大渡口区 大渡口组团 H 标准分区 H17-1(部分)、 H17-2、 H17-3、 H17-4、 H17-5、 H20-1、 H20-2 等地块	大渡口区	大渡口区八桥镇民新村	东至融创春晖十里小区，南至 H17-6 地块、H20-3 地块，西至袁茄路，北至融创春晖十里小区	200307	重庆市大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2022年6月21日	
81	沙坪坝区 双碑组团 B22-3、 B22-7-1 地块及周边规划道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至重庆二塘中心、南至井源路、西至重庆小康汽车控股有限公司井口基地一期工程、北至井熙路	94339	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求。, 具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	2022年6月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
82	大渡口组团 A 标准分区 A01-1(部分)、A01-2-2(部分)地块	九龙坡区	九龙坡区九龙园区 A 区	东至龙庭路，南至凯邦支路，西至庆铃汽车有限公司，北至石竹山公园	22134	重庆九龙园高新产业集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙园高新产业集团有限公司	2022年8月18日	
83	南岸区南坪镇杨家山片区建设用地 6 号地块	南岸区	南岸区罗家坝杨家山	东至 9 号地块，南至 5 号地块，西至 3 号地块北至 7 号地块	65098	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司	2022年9月1日	四至范围地块使用权属皆为和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
84	中地装重庆探矿机械有限公司沙坪坝区红旗院地块	沙坪坝区	沙坪坝区小龙坎快乐里1号	东至沙坪坝第一小学，南至重探原家属院，西至诺丁阳光，北至嘉福苑	60340	重庆沙坪坝区渝探土地整理有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆沙坪坝区渝探土地整理有限公司	2022年9月5日	地块信息系统中名称为：中地装重庆探矿机械厂沙坪坝区红旗院
85	沙坪坝组团A标准分区A19-2地块	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区渝碚路街道杨梨路社区	东至融汇国际温泉城·上筑，南至融汇温泉城童话里，西邻腰子堡安置房，北靠成渝高铁线	38100	重庆共享工业投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2022年9月26日	
86	渝北区华荣路B32-1和B36-1地块	渝北区	渝北区宝圣湖街道金石路社区食品城大道	东邻重庆创意公园，北邻食品大道，西邻华牧肉业科技园，南邻在建宝和路	82237	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2022年10月18日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
			南侧								
87	沙坪坝区双碑组团A09-2/03、A09-1/03(部分)、A08-1/03(部分)地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口半边街2号	东至嘉陵江，南至地质仪器厂家属区，西至先锋街商业区，北至松堡幼儿园	58697	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地、交通设施用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	2022年10月21日	
88	江北区黑石子仓库原址场地	江北区	江北区寸滩黑石子	东至荒山，南至长江，西至吉庆里小区，北至荒山	53069	重庆商社(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆商社(集团)有限公司	2022年12月6日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
89	重庆江南化工有限责任公司原址	南岸区	南岸区鸡冠石镇盘龙山68号	东至重庆浙中铝合 金有限公司，南至鸡 冠石污水处理厂，西 至重庆乐德新材料有 限公司，北至荒地。	29772	重庆江南化 工有限责任 公司	完成修复 效果评估	满足工矿用地、绿地与开敞空间 用地、交通运输用地土壤环境质量 要求，具体指标以《土壤环境 质量建设用地土壤污染风险管理 标准(试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆江 南化工 有限责 任公司	2022年 12月6日	
90	重庆石油(集团)有限公司仓储、加油站及周边区域	璧山区	璧山区双龙大道北侧	东临重庆山水乐居 建设发展有限公司 项目用地，南临国有 用地，西临璧铜公 路，北临重庆山水乐 居建设发展有限公 司项目用地和国有 用地	17536	重庆璧山现 代服务业发 展区管理委 员会	完成修复 效果评估	满足居住用地土壤环境质量要 求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准 (试行)》(GB 36600-2018)和 风险评估结论为准。	重庆璧 山现代 服务业 发展区 管理委 员会	2022年 12月8日	
91	重庆机床(集团)有限责任公司原址 场地	巴南区	巴南区道角新工 地莲花1村	东至内环高速公路， 南至农田及居民，西 至重庆渝港钛白粉 股份有限公司，长江 北至烧伤医院	288293	重庆市地产 集团	完成修复 效果评估	满足居住用地土壤环境质量要 求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准 (试行)》(GB 36600-2018)和 风险评估结论为准。	重庆 市地 产集 团	2022年 12月13日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
92	重庆市北碚电镀厂原址地块(二期)	北碚区	北碚区歇马镇天马村大磨滩蒋家岩	东至居民区及荒地，南至居民区及荒地，西至居民区及荒地，北至道路	4258	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	2023年1月3日	
93	重庆力帆乘用车有限公司鸳鸯厂区原址地块	两江新区	两江新区金开大道1539号	东临金开大道，北抵龙景路，西靠园博园，南至鸳鸯北路	494912	重庆力帆乘用车有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆力帆乘用车有限公司	2023年1月18日	
94	O38-1-1地块(八中金溪中学校)	两江新区	重庆市两江新区鸳鸯O标准分区O38-1-1/04地块	北至常青藤人文别墅和绿地翠谷勃朗庭，西至湖云街，南至盛世明珠和青和世家，东至常青藤人文别墅	91246	重庆市八中两江金溪中学校	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市八中两江金溪中学校	2023年2月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
95	两江新区川美项目土地整治（水土组团 E43-2 地块不包含焦化厂）	两江新区	两江新区悦来镇清溪口南村 1 组	东至玉屏寨存，西至悦来庄稼文创项目，南至清溪河，北至清南社区	15664	重庆悦来投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆悦来投资集团有限公司	2023年2月15日	
96	巴南区李家沱组团 K 标准分区 K11-1-1 地块（部分）、K11-2 地块（部分）	巴南区	巴南区花溪街道建新村 13 号附 64 号	东至农用地，南至进场无名道路，西至荒地，北至荒地	17700	重庆市巴南区土地整治储备中心、中国人民解放军联勤保障部队第三储备资产管理局重庆管理站	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市巴南区土地整治储备中心	2023年2月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
97	重庆泰山电缆有限公司原址部分地块(联合车间及周边区域)	渝北区	渝北区金果大道 203 号	东至重庆泰山电缆有限公司材料库房，南至渝都大道，西至汽博中心，北至金果大道	125000	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2023年3月22日	
98	九龙坡区大杨石组团U04-5-1地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道滩子口社区	东至京渝国际文创园，南至规划道路(未建设)，西至滩子口 2 号路(建设中)，北至天兴路	5572	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市二零八地质环境研究院有限公司	2023年6月6日	
99	重庆市巫溪县宏达化工有限公司	巫溪县	巫溪县城厢镇	东至三岔公路，南至临山峰，西至小溪沟，北至临小溪沟	15650	巫溪县信德资产有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	巫溪县城市建设有限公司	2023年6月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
100	大杨石组团 W 分区 W21-1/04 地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道电力一村	东至杨九路，南至黄桷坪街道唐家湾社区，西至广厦城小区，北至禾风雅筑小区	35782	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2023年6月27日	
101	大杨石组团 W 分区 W21-2 地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪街道电力一村	南至龙吟路，西至重庆加工第九建设有限公司用地(原作为混凝土搅拌站、物资供应材料库、建筑材料仓库等)，东至铁路运输公司仓库，被指 501 艺术基地及黄桷坪街道居民区。	8579	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2023年6月27日	
102	大渡口组团 I67-8/03 地块	大渡口区	大渡口区八桥镇	东至空地，南至已拆迁区域，西至已拆迁区域，北至空地	9947	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023年7月6日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
103	重庆红岩方大汽车悬架有限公司原址地块	渝北区	渝北区宝圣湖街道金果大道308号	东至重庆重型汽车集团红岩汽车弹簧有限责任公司，南至金果大道，西至金兴大道，北至重庆众联达汽车维修有限公司和万科金域蓝湾小区。	66884	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2023年7月12日	
104	重庆江合煤化(集团)有限公司焦化厂原址	两江新区	两江新区悦来镇清溪口清南村1组	东至玉屏寨存，南至清溪河，西至悦来庄稼文创项目，北至清南社区	63851	重庆悦来投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆悦来投资集团有限公司	2023年7月14日	地块信息系统中名称为：重庆江合煤化(集团)有限公司焦化厂

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
105	大渡口区大渡口组团 J5-2 地块（新建初中工程）	大渡口区	大渡口区公民村公民小学南侧	东至大宝山公墓，南至甘霖路，西至金湾路，北至公民小学	27372	重庆市大渡口区教育委员会	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年7月17日	
106	重庆泰山电缆有限公司原址部分地块（铝线分厂及周边区域）	渝北区	渝北区金果大道 203 号	东临两江慧谷小区，南至渝都大道，西至泰山电缆联合车间，北至金果大道	161895	重庆渝北城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝北城市更新建设有限公司	2023年7月26日	
107	江北区观音桥组团 K 标准分区 K18-1 地块	江北区	江北区五里店街道建新东路 260 号	北至三工厂污水处理站，南至建新东路，东至雨花苑小区，西至鲤鱼池路	76300	重庆市江北区城市开发集团有限公司	完成修复效果评估	满足商业商务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市开发集团有限公司	2023年8月3日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
108	江北区观音桥组团K标准分区K17-4、K17-3-2等6个地块	江北区	市江北区五里店街道建新东路260号	北至三工厂污水处理站，南至建新东路，东至雨花苑小区，西至鲤鱼池路	97900	重庆市江北区城市开发集团有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市开发集团有限公司	2023年8月3日	
109	重庆市长明环境治理有限公司原址地块	永川区	永川区双石镇大洞村	东至林地，南至林地，西至耕地，北至道路	16996	中国人民解放军78416部队	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市长明环境治理有限公司	2023年8月8日	
110	白马凼棚户区一期拆迁土地原址地块	九龙坡区	九龙坡区石桥铺街道	东至石小路、西至重庆农业机械厂、南至岭秀枫景小区、北至奇峰自由湾小区	36033	重庆科学城高新产业发展有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆科学城高新产业发展有限公司	2023年8月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
111	南岸区黄桷垭 B 分区 B13/02 地块部分区域（中国智谷•环重邮创新创业园项目用地）	南岸区	南岸区南山街道新力村民委员会南侧	东至重庆邮电大学，南至重庆邮电大学驾校，西至南山路，北至崇文路	5610	重庆南山建设开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆南山建设开发有限公司	2023年8月10日	
112	重庆农业机械厂原址地块	九龙坡区	九龙坡区石桥铺张坪村 6 号	地块东至岭秀枫景小区，南至八益建材市场 4 区，西至玉灵路，北至奇峰自由湾小区	13519	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年8月28日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
113	重庆市大渡口区建路村 P2-11-4/02 储备地块(品格临时利用场地)	大渡口区	大渡口区建路村陈家坝	东至茄子溪铁路，南至道路，西至市政道路，北至万吨冻库	30460	重庆市渝地资产经营管理有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地资产经营管理有限公司	2023年9月13日	
114	重庆市大渡口区 H13-1 部分地块	大渡口区	大渡口区八桥镇民乐村	东至袁茄路，南至车家坪小学，西至现状农用地，北至豪盛园机电市场（未开业）	84383	重庆市大渡口区教育委员会、重庆建桥实业发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区教育委员会、重庆建桥实业发展有限公司	2023年10月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
115	重庆华南无机盐工业有限公司原址地块	南岸区	南岸区鸡冠石镇中窑村	东至长江，南至鸡冠石污水处理厂，西至白沙沱正街，北至荒地	7778	重庆华南无机盐工业有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆华南无机盐工业有限公司	2023年10月17日	
116	两江新区大竹林F标准分区F06-6-1地块	两江新区	渝北区平祥路	西邻金通大道，东面为荒山，北邻九曲河湿地公园，南临平祥路	55850	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	2023年11月15日	
117	重庆新兴齿轮有限公司原址地块	北碚区	北碚区缙云大道9号	东临金鼎龙泉-南区，西临重庆凯米尔汽油机有限公司，南临重庆美化光电有限责任公司，北临金鼎龙泉-北区。	52248	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市北碚区新城建设有限责任公司	2023年12月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
118	重庆市巴南区花溪新村 9 号片区土桥老街和土桥中学片区旧城区改建(棚户区改造)项目地块	巴南区	巴南区花溪街道土桥正街	东至华瑞名仕阁小区，南至屏都小区，西至土桥新街，北至曼哈顿城小区	47924	重庆市巴南区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市巴南区土地整治储备中心	2023年12月12日	
119	南岸区南坪组团 K4-1(部分)地块及道路(四公里棚户区一期地块)	南岸区	南岸区广黔路	东侧临近重庆市机电工程技工学校，西侧距离江南大道约 200 米，南侧紧邻广黔路，北侧距离海峡路约 100 米	49618	重庆市南岸区土地整治储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023年12月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
120	沙坪坝区中梁山组团B标准分区 B2-505、 B3-205、 B2-4-207、 B2-104 (部分)、 B3-1-105 (部分) 地块及道路	沙坪坝区	沙坪坝区上桥东风新四村一号	东至沙坪坝区金桥路 2-1 号,南至沙坪坝区金桥路 61 附 5 号, 西至青秀阁山校区, 北至银昆高速	113100	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司	2023年12月18日	
121	重钢炼铁厂原址地块	大渡口区	大渡口区钢花路 1155 号	东至重钢股份有限公司焦化厂, 南至长江, 北至耗子山、大坪山	287887	重庆渝弘土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2023年12月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
122	重庆市九龙坡区中梁山组团J标准分区J03-01、J03-04-3地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区华岩镇田福路69号	东至田福路，南至重庆市九龙坡区实验外国语学校，西至环松地块配套道路、在建的学樘金茂悦小区，北至田福路与庆华路的交叉口	11600	重庆龙九建设有限责任公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆桃花溪建设项目建设管理有限公司	2023年12月25日	
123	九龙坡区大杨石组团K08-4/07地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区朝阳路	东至柳背桥路、西至招商·时光序小区(在建)、南至银昆高速(地块包含部分高速公路)、北邻兰花苑小区	11463	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年12月26日	
124	重庆开元化工有限公司原址	梁平区	梁平区屏锦镇	东至厂区大门，南至渝丰纸厂，西至七屏大道，北至七洞河	97900	梁平区生态环境局	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市梁平区生态环境局	2024年1月2日	地块信息系统中名称为：屏锦镇开元化工

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
125	荣昌区濑溪河滨水组团V19-1、V19-2地块	荣昌区	荣昌区昌元街道虹桥社区	北至香国大道、虹桥路和荒地，南至水泥厂片区安置房，西至香国大道、散居民房和耕地，东至V19-3地块和虹桥路	28577	重庆市兴荣控股集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市兴荣控股集团有限公司	2024年1月12日	
126	重庆市鹏程钢铁有限公司	江津区	江津区双福工业园区	东至重庆嘉川物流公司，南至河流，西至道路，北至道路	81372	重庆市天扬钧达物流供应链管理有限公司	补充调查评估结果为风险可接受	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	-	2024年1月31日	2018年,该地块规划用途暂未确定,暂按居住用地进行调查评估,并纳入了重庆市

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 ( m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
											建设用地土壤污染风险管控和修复名录。目前，该地块规划用途调整为物流仓储用地，补充调查评估结果为风险可接受

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
127	重庆市农业生产资料(集团)有限公司井口仓库原址	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥	东至井口小学，南至银竹幼儿园，西至居民区，北至重庆六十四中学	7904	重庆市农业生产资料(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市农业生产资料(集团)有限公司	2024年2月2日	
128	沙坪坝组团双碑组团F08-4-2、F08-4-3、F09-1-2地块及周边规划道路(部分)	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口镇井口村(原重庆玻璃器皿厂东侧)	东侧约 140m 为美丽·阳光家园公租房,南侧约 40m 为重庆吉马玻璃制品有限公司,西侧部分为原重庆玻璃器皿厂,北侧为原重庆市长应机械有限公司	75669	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年2月7日	
129	重庆市大渡口区重钢炼钢厂原址地块(道路区域)	大渡口区	重庆市大渡口区钢铁路	东邻矿石原料厂,西侧为山体崖,北靠重钢片区炼铁厂和烧结厂,南邻高速线材厂和型钢厂	58268.27	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年2月7日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
130	南岸区弹子石 B 分区 B15-6 地块	南岸区	鸡冠石镇白沙沱正街银家湾	东、北侧为荒地、南侧为腾龙大道、西侧为渝航大道	65890	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市中央商务（南部）开发区管理委员会	2024年2月7日	
131	渝北区两路组团 F 标准分区 F04-1 地块	渝北区	重庆市渝北区宝桐路	北侧和南侧为荒地,西北侧邻中国四海工程公司重庆有限公司,南侧为“恒大·城市之光”在建项目用地,东侧邻国雅·彩云间居住小区	51549	重庆空港新城开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2024年2月19日	
132	重庆市旷世工贸有限公司	南岸区	重庆市南岸区广阳镇塘坎村河口场	西至沿江路,东侧紧邻长江生态文明干部学院,南、北两侧为荒地	5346	重庆市旷世工贸有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市旷世工贸有限公司	2024年3月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
133	九龙坡区滩子口大杨石组团U标准分区U04-4-1地块	九龙坡区	九龙坡区滩子口	地块东邻长江，南接茗都华苑，西连重庆天宝实验学校，北毗上江城	32392	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2024年5月11日	
134	沙坪坝区双碑组团A03-2-7地块	沙坪坝区	井口街道柏杨村67号	北靠二横线道路,西至砂石厂,南临垭口社居民区,东抵荒山	37184.2	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆旭辰产业发展集团有限责任公司	2024年5月16日	
135	重庆市九龙坡区兰美路泰安机电原址地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区兰美路701号	北至汽配仓库,南至顺盛雅苑小区,西至石新路相邻的绿化带,东至兰美路	79378.3	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	2024年5月31日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
136	重庆市九龙坡区人民医院配套道路地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区上游村	地块南侧为V20/07地块，西侧为钢铁支路，北侧为锦龙路，东侧为钢渔鳅浩地块	56116	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2024年6月11日	
137	重庆市九龙坡区大杨石组团G16-1地块及配套道路部分区域	九龙坡区	重庆市九龙坡区石桥铺街道高庙社区	东至国奢明城(北区),西至高庙路,北至玉灵路,南至巴山路	25973.5	重庆九宸实业有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九宸实业有限公司	2024年6月26日	
138	重钢片区烧结厂原址地块	大渡口区	重庆市大渡口区钢花路	西接重钢股份有限公司炼钢厂,北靠耗子山和大坪山(紧邻为重钢炼铁厂),东邻重钢焦化厂片区,南濒成渝铁路和长江	281500	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年8月23日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
139	九龙坡区大杨石组团W标准分区W44-1-2/06地块(部分)及周边规划道路	九龙坡区	九渡口正街五龙庙社区电力二村	东邻南站货运站，南邻成渝铁路线，西邻重庆九龙发电厂主厂房，北邻重庆发电厂干煤库	27796.76	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2024年8月27日	
140	重庆光电仪器有限公司原址地块	北碚区	北碚区歇马街道光学村	北侧为重庆市北碚区云山幼儿园，南侧为碚青路，西侧为福安路，东侧为歇马公租房(缙云新居)	51735.47	中国四联仪器仪表集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	中国四联仪器仪表集团有限公司	2024年8月30日	
141	重庆市九龙坡区大杨石组团V标准分区V09-1地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区九建支路旁	北至杨渡一村，东至重庆利丰金属回收有限公司，西、南至中建龙玺台小区	9483.25	重庆幸福城绿色发展有限公司	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆幸福城绿色发展有限公司	2024年9月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
142	大渡口组团 I 标准分区 I01-2-1 地块和 I01-2-2 部分地块	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇互助村	东至凤祥路北段、西至通往花生坪临时道路、南至互助路、北至内环快速路	40903	重庆市大渡口区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年9月20日	
143	大杨石组团 P03-2-2、P03-2-3、P03-2-4 地块及周边道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾正街万象大道旁	北至华润二十四城央玺,南至华润万象大道,西至华润万象二路,东至华润二十四城央玺	14115	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024年10月25日	
144	南岸区茶园组团 F 标准分区 F45-1(部分)地块	南岸区	重庆市南岸区长生桥镇桃花店村	北至荒地,西至路网开发施工区域,南至渝黔铁路施工项目部,东至东广路施工区域	37363.4	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司	2024年11月20日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
145	沙坪坝区双碑组团B34-1、C7-1(部分)、C7-4(部分)地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道果园社区	东至井源路，南至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂石材加工车间，西至美丽阳光家园小区和小学，北至重庆市沙坪坝区钱潮金属材料加工厂机加工车间	53067	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年12月16日	
146	重庆中渝电镀有限公司原址场地及其影响区	江北区	江北区大石坝大庆村73号	东至大庆村综合小区，南至嘉鸿大道，西至大庆村立，北至红石路	15772.25	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2025年1月23日	
147	重钢高速线材厂原址地块	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至隔条厂区马路为原重钢三峰锻造厂，南至隔条厂区马路，为原重钢质量监督管理处，北至原重钢机制司办公区域	142520.97	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2025年1月23日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
148	沙坪坝区 双碑组团 D 标准分 区 D6-10/03 地块	沙坪 坝区	沙坪坝 区井口 街道	东至远祖桥社区，南 至首飞驾校，西至农 用地，北至重庆联鑫 食品有限公司	20738	重庆沙坪坝 滨江建设开 发有限公司	完成修复 效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆沙坪 坝滨江建 设开发有 限公司	2025年3 月17日	
149	沙坪坝区 双碑组团 D 标准分 区 D6-9/03 地块	沙坪 坝区	沙坪坝 区井口 街道	东至阳光城翡翠公 园，南至首飞驾校， 西至门窗厂，北至远 祖桥变电站	33746	重庆沙坪坝 滨江建设开 发有限公司	完成修复 效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	重庆沙坪 坝滨江建 设开发有 限公司	2025年3 月17日	
150	重庆东方 农药有限 责任公司 原址地块	忠县	重庆市 忠县忠 州镇长 河村大 包梁	西侧临中国石化金竹 湾加油站，北侧、东 侧为空地，南侧为石 垫路	6926.76	重庆市长 江投资有 限公司	完成修复 效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服 务用地土壤环境质量要求，具体指 标以《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市通 达投资有 限公司	2025年4 月30日	地块暂无 规划
151	重庆海朋 废油回收 有限公司 原址地块	渝北 区	渝北区 洛碛镇 沙湾村1 社	东至国道 319 线和农 林用地，南至农用地， 西至国道 319 线和林 地，北至乡村道路和 林地	6360	渝北区洛碛 镇人民政府	完成修复 效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求， 具体指标以《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）和风险 评估结论为准。	渝北区洛 碛镇人民 政府	2025年5 月12日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
152	重钢崖线剩余地块(L10-3/05(部分)地块	大渡口区	重庆市大渡口区重钢片区	地块西、北至重钢片区南大干道，东临重钢炼铁厂地块，南临重钢烧结厂地块	2019	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2025年5月12日	
153	重庆市沙坪坝区U11-1-2、U11-2-2等19个地块(原重庆虎溪电机厂老厂区、家属区)	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈电村	北至盛德路，南至大学城北路，东至东一路，西至大学城东路	367644.8	重庆虎溪电机工业有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆虎溪电机工业有限责任公司	2025年5月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
154	沙坪坝区双碑组团F07-2、F07-8 地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇	北至井熙路，南至井源路，西距铁路约 370 米，东距 G212 国道约 35 米	24731	重庆渝泓土地开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2025年6月23日	国家系统名称为沙坪坝区双碑组团F07-2/03、F07-8/03地块
155	中国船舶集团长江科技有限公司原址地块	万州区	重庆市万州区天城大道123号	北至海成·天生天城，东至天城大道，南至天凤路，西至荒地	58811	中国船舶集团长江科技有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	中国船舶集团长江科技有限公司	2025年6月25日	
156	西永组团Q分区Q17-1/03号地块	高新区	重庆高新区重庆高速路产业物流园附近	西至曾家互通，东至重庆高速路产业物流园，南至曾家收费站，北至振华路 39 号	32932	重庆高速公路集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆高速公路集团有限公司	2025年4月21日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
157	重庆市大渡口区K2-2、K4-1-1地块	大渡口区	大渡口区八桥镇公民村	东邻半岛乐园小区，西靠半岛佳园小区，南侧及北侧为荒地	51350	重庆市渝地西部开发投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2025年7月7日	
158	九龙坡区大杨石组团W标准分区W46-2/04(部分)、W46-3/04(部分)地块及周边规划道路	九龙坡区	重庆市九龙坡区九渡口正街五龙庙社区	东至美术公园一期，南至原九龙发电厂厂区，西至九渡口正街，北至电力二村	78117.4	重庆九龙半岛开发建设有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发建设有限公司	2025年8月4日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
159	重庆市大渡口区五一互助城中村改造项目 I55-1 地块	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇五一村	东至规划地块 I55-2，南至五一互助片区道路及荒地，西至规划道路，北至规划地块 I55-2	15677	重庆建桥置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆建桥置业有限公司	2025年8月27日	
160	重庆北碚化工厂原址场地	北碚区	北碚区东阳街道大沱口社区 82 号	东至盐东路，南至盐东路，西至农田、嘉陵江，北至大沱口社区委员会、大沱口社区养老服务站、嘉陵煤矿居民区	12982	重庆缙悦旅游开发有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆缙悦旅游开发有限公司	2025年9月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
161	江北区唐家沱组团I15-6/04、I14-4/08、I14-5/06(部分)、I15-4/05(部分)、I16-1-1/06(部分)、I16-4/07(部分)地块及相邻道路	江北区	重庆市江北寸滩街道黑石子社区	西至海尔路，东至荒地，南至已建道路和荒地，北至轨道4号线黑石子站	38857.18	重庆市农业投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市农业投资集团有限公司	2025年9月22日	地块信息系统中名称为：主城区唐家沱组团I15-6/03、I14-4/07、I14-5/05(部分)、I15-4/05(部分)等地块及相邻道路

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			移出日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
162	重庆市奥迪尔铁合金有限公司原址地块	云阳县	重庆市云阳县江口镇新华村	东侧为临时石料堆积厂，南侧为在建向阳水库，西侧紧邻帆水河，北面紧邻重庆市云阳县江口东风水泥有限公司原址场地(已拆迁)	14584.56	重庆市向洋水资源开发有限公司	完成修复效果评估	满足公用设施用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管理标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市向洋水资源开发有限公司	2025年9月30日	